

附件

## 建筑业企业资质审查意见公示名单

(2026年第5批)

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	湖北联诺建设有限公司	增项：地基基础工程专业承包贰级	地基基础工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区黄金卡社区夷兴大道253号附属楼2-3层
2	湖北元邦建筑工程有限公司	增项：防水防腐保温工程专业承包贰级	防水防腐保温工程专业承包贰级不达标。原因：技术负责人不达标。	宜昌市西陵经济开发区发展大道97号4号楼15楼
3	湖北泰庆世建筑工程有限公司	增项：建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑装修装饰工程专业承包贰级达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装修装饰工程专业承包贰级达标。	枝江市百里洲镇解放路17号
4	湖北安得华建设工程有限公司	增项：特种工程（结构补强）专业承包不分等级	特种工程（结构补强）专业承包不分等级不达标。原因：技术负责人不达标。	宜昌市猇亭区亚元新村1巷6栋
5	湖北宸聚建设有限公司	首次申请：市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级	市政公用工程施工总承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标。	宜昌市伍家岗区沿江大道230号3栋702室
6	湖北玛瑙河建设有限公司	增项：钢结构工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级达标	枝江市董市镇金盆山大道37号

7	湖北崇业建设有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标	兴山县古夫镇后河小区橘园路18号
8	湖北煜宸机电工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标；钢结构工程专业承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标。原因：技术工人不符合要求。	中国(湖北)自贸区宜昌片区城东大道19号
9	宜昌立生工贸有限责任公司	增项：建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑机电安装工程专业承包贰级不达标。原因：1. 技术负责人不达标。2. 职称人员不达标。3. 技术工人不达标。	宜昌市夷陵区东城试验区鄢家河8组
10	宜昌珩昱矿山建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；矿山工程施工总承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市兴山县古夫镇桑树拐小区86号11幢1单元2102室
11	湖北屹宸建设工程有限公司	增项：钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级不达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级达标。原因：地基基础负责人不达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装修装饰工程专业承包贰级达标。	宜昌市夷陵区小溪塔街办夷兴大道锦绣星城(0016)幢
12	宜昌宜岳建设有限公司	增项：地基基础工程专业承包贰级	地基基础工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村1组八河口市场商贸区28-66号

13	湖北润昀建设有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标；市政公用工程施工总承包贰级不达标；钢结构工程专业承包贰级不达标；地基基础工程专业承包贰级不达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标。原因：1. 钢结构工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级以及建筑装饰装修工程专业承包二级技术负责人不达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	湖北省枝江市问安镇问安大道103号
14	湖北亿祥建设有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	湖北省宜昌市长阳土家族自治县榔坪镇榔坪街200号105室
15	湖北屹宸建设工程有限公司	增项：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	宜昌市夷陵区小溪塔街办夷兴大道锦绣星城(0016)幢