

附件

建筑业企业资质审查意见公示名单

(2026年第6批)

| 序号 | 名称 | 申请资质类别 | 审查意见 | 地址 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 湖北丰稷农业科技 有限公司 | 首次申请：建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不 | 建筑工程施工总承包贰级达标；电力工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；机电工程施工总承包贰级不达标；钢结构工程专业承包贰级不达标；地基基础工程专业承包贰级达标；电子与智能化工程专业承包贰级不达标；消防设施工程专业承包贰级不达标；防水防腐保温工程专业承包贰级不达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级不达标；建筑机电安装工程专业承包贰级达标；建筑幕墙工程专业承包贰级达标；城市及道路照明工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标；特种工程（结构补强）专业承包 | 湖北省宜昌市枝江市马家店街道迎宾大道西段131号 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | 分等级 | 不分等级达标。原因：1、消防设施工程技术负责人不达标。2、防水防腐保温工程专业技术负责人不达标。3、机电工程施工总承包技术负责人不达标；4、电子与智能化工程技术负责人不达标。5、钢结构厂房不达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标。原因：技术负责人不达标。 | |
| 2 | 湖北宏诺建设有限责任公司 | 首次申请：建筑幕墙工程专业承包贰级 | 建筑幕墙工程专业承包贰级达标 | 宜昌市伍家岗区沿江大道130号1栋1单元1601室 |
| 3 | 湖北夷昊建设工程有限公司 | 增项：机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级 | 机电工程施工总承包贰级不达标；钢结构工程专业承包贰级不达标；古建筑工程专业承包贰级不达标；城市及道路照明工程专业承包贰级不达标。原因：1、所有专业技术负责人任职文件错误。2、城市及道路照明工程专业技术负责人不达标。2、中级职称人员不达标。 | 宜都市陆城长江大道70号 |
| 4 | 湖北飞翔路桥工程有限公司 | 首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、 | 建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；桥梁工程专业承包贰级达标；隧道工程专 | 长阳鸭子口乡杨溪村六组74号 |

| | | | | |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | 隧道工程专业承包贰级 | 业承包贰级达标。 | |
| 5 | 宜昌鑫龙科技有限公司 | 首次申请：起重设备安装工程专业承包贰级 | 起重设备安装工程专业承包贰级不达标。原因：1、净资产不达标。 | 宜昌市伍家岗区合益路88-12号 |
| 6 | 宜昌市禾木安装工程有限公司 | 增项：建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级达标 | 湖北省宜昌市西陵区献福路9号1栋 0071-105室 |
| 7 | 湖北广盛翰地环境艺术发展有限公司 | 增项：建筑装饰装修工程专业承包贰级 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装修装饰工程专业承包贰级不达标。原因：技术负责人不达标。 | 宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村循环经济产业园18号 |
| 8 | 宜昌立生工贸有限责任公司 | 增项：建筑机电安装工程专业承包贰级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级达标 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区鄢家河村8组 |
| 9 | 湖北品铖建设有限公司 | 首次申请：电力工程施工总承包贰级 | 电力工程施工总承包贰级不达标。原因：1、技术负责人不达标。2、社保不达标。 | 宜昌市伍家岗区沿江大道218-32-2-601号 |
| 10 | 湖北九一建设工程有限公司 | 增项：地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级 | 地基基础工程专业承包贰级不达标；防水防腐保温工程专业承包贰级不达标。原因：1、地基基础专业技术负责人不达标。2、防水防腐保温专业技术负责人不达标。3、中级职称人员不达标。 | 宜都市十里铺创业园(城西) |