

附件

建筑业企业资质审查意见公示名单

(2026年第7批)

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	宜昌市荣强装饰设计工程有限责任公司	首次申请：建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑装修装饰工程专业承包贰级不达标。原因：1.建造师不达标。2.技术工人不达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装修装饰工程专业承包贰级不达标。原因：未查询到企业相关注册人员。	宜昌市夷陵区平云一路 11-1-112
2	湖北优巨工程有限公司	首次申请：防水防腐保温工程专业承包贰级	防水防腐保温工程专业承包贰级达标	宜昌市伍家岗区伍临路 13-8-152号
3	湖北硕丰建设集团有限公司	增项：电力工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级	电力工程施工总承包贰级达标；机电工程施工总承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级不达标；地基基础工程专业承包贰级达标；消防设施工程专业承包贰级不达标；防水防腐保温工程专业承包贰级达标。原因：1.消防技术负责人不达标。2.钢结构厂房不达标。	枝江市马家店沿江路 5号

4	湖北灏瑞达环保能源科技有限公司	增项：市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级	市政公用工程施工总承包贰级达标；机电工程施工总承包贰级达标；电子与智能化工程专业承包贰级达标；防水防腐保温工程专业承包贰级达标；建筑机电安装工程专业承包贰级达标。	中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园桔乡路519号一期6号楼一层
5	湖北汇宜建设工程有限公司	增项：防水防腐保温工程专业承包贰级	防水防腐保温工程专业承包贰级不达标。原因：技术工人不达标。	秭归县茅坪镇银杏沱村一组
6	湖北坦盛建设工程有限公司	增项：电子与智能化工程专业承包贰级	电子与智能化工程专业承包贰级达标	宜昌市西陵区西坝四路7号(三峡实业公司西坝7号楼)
7	宜昌民祥工贸有限责任公司	增项：建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。另联办部门(住新局)意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村5组
8	湖北巨泰建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标；市政公用工程施工总承包贰级不达标；钢结构工程专业承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。原因：1. 建筑工程技术负责人不达标。2. 市政公用工程技术负责人不达标。另联办部门(住新局)意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级	中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路33号清华科技园1号2号楼2单元1504号

			级达标。	
9	湖北仟达建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级不达标。原因：钢结构厂房不达标。	湖北省宜昌高新区白洋镇雅畈村1组35号
10	宜昌晨兴劳务有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	长阳龙舟坪镇廪君大道286号(夷水家园A栋一单元202号)
11	宜昌城大建设有限公司	增项：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	宜昌市夷陵区发展大道新区郭家湾村8组
12	湖北至喜建设工程有限公司	增项：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级不达标。原因：技术工人不达标。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区郭家湾二路2号（联投城市水岸0181幢010901号、010902号、010903号、010904号）