附件

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

（2026 年第 12 批）

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120260608003	湖北宜万建工有限公司	建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	兴山县古夫镇梅苑小区2号1单元601室
2	09050120260608012	宜昌普云亭钢结构有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市玉阳街道办事处锦城路2号（中央街区C区）1栋1单元503室
3	09050120260608020	宜都市维佳建筑机械有限公司	施工劳务资质不分等级、起重设备安装工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市陆城中笔社区一组（城东）
4	09050120260609004	湖北晟宇联辉建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区发展大道97号16栋101#
5	09050120260609010	湖北汇盛丰新型建材有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市松木坪镇庙河村一组（自主申报）
6	09050120260609017	湖北宜立建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市姚家店镇姚家店村五宜大道162号
7	09050120260610010	当阳市康泰建设有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市玉阳街道广州路2号
8	09050120260610018	湖北来旭建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国（湖北）自贸区宜昌片区港窑路32-1号四单元404室

9	09050120260611003	湖北海岸信息技术有限公司	建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区夷陵大道401号1单元1502室
10	09050120260611008	嘉通交通建设（兴山）有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	兴山县峡口镇建阳坪村一组104号
11	09050120260612004	湖北荆楚路桥有限公司	施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、公路工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国（湖北）自贸区宜昌片区大连路33号一号楼1901
12	09050120260612007	宜昌邦瑞建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市伍家岗区合益路88-13-0403号
13	09050120260612008	湖北热土建设工程有限公司	环保工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市坝陵办事处河滨路3号
14	09050120260612009	湖北铭磊建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区发展大道57号8栋28层2802
15	09050120260615003	湖北硕瑞建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区西陵二路18号B栋15楼办公室
16	09050120260615008	湖北鑫盛宏峰建设有限公司	水利水电工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、公路工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、市政公用工	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、三类人员不符合要求。2、法定代表人承诺书不符合要求。3、制度承诺书不符合要求。	秭归县两河口镇太坪村二组

			程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包壹级		
17	09050120260616001	宜昌市葛洲坝新创防腐工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市东山大道13号
18	09050120260616003	秭归县君谊建筑工程劳务有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇龙舟路2号平湖半岛8栋1单元14层1404室
19	09050120260617005	湖北宇威建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市熊家山路8号(龙城帝景11栋1单元1101)
20	09050120260622003	宜昌祥安劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌高新区大连路33号清华科技园1栋203室
21	09050120260622004	湖北品和建设有限公司	施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道新外滩188号1502号
22	09050120260623001	湖北筑禾建设有限公司	施工劳务资质不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求。	湖北省枝江市百里洲镇解放路17号
23	09050120260623002	湖北宜业建筑有限公司	建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	秭归县茅坪镇长宁大道32号000501（仅限办公用途）
24	09050120260624002	湖北禾鑫兴建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市五峰土家族自治县采花乡宋家河村三组888号

			饰工程专业承包贰级		
新申请					
1	09050120260605002	湖北宜政建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.检测工具不符合要求。3.各级安全生产责任制不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 13 栋 501-3334（集群注册）
2	09050120260605004	宜都源广建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产规章制度不符合要求。	宜都市高坝洲镇曾家岗村七组
3	09050120260605006	湖北佳玖川建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.各级安全生产责任制不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。3.检测工具不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 13 栋 501-3336（集群注册）
4	09050120260606003	宜昌市瑞东机械设备安装有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.各级安全生产责任制不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。3.安全生产资金投入计划表、统计表不符合要求。4.职业病危害防治制度不符合要求。5.职业病危害明细表不符合要求。6.安全生产事故应急救援预案制度不符合要求。7.年度安全教育培训记录及考核不符合要求。	宜昌市猇亭区金猇路 148-A-3-502 号
5	09050120260606004	湖北闰玖建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.各级安全生产责任制不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。3.检测工具不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 13 栋 501-3332（集群注册）
6	09050120260607003	湖北特天环保科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业安全生产规章制度不符合要求。2.年度安全教育培训计划书不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区东艳路 48 号天元 L16-101
7	09050120260608010	湖北润唐工程管理有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市西陵区东山大道 102-1 号 502 室
8	09050120260608011	宜昌林弘建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安委会成立文件不符合要求。2.年度安全生产资金把风入计划表不符合要求。3.年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌高新区发展大道 57-6 号三峡云计算大厦 C 座 4 层 D11 号
9	09050120260608013	兴山县鑫玉装饰工程有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.从业人员工伤保险不符合要求。3.检测工具不符合要求。4.劳保用品不符合要求。5.劳保用品领用记录不符合要求。6.职业病危害种类明细表不符合要求。7.安委会文件不符合要求。8.职业病危害防治措施不符合要求。9.职业病危害防	湖北省宜昌市兴山县黄粮镇水磨溪村一组 97 号

				治预案不符合要求。10.职业病危害防治制度不符合要求。11.重大危险源清单不符合要求。12.重大危险源的监控措施及应急预案不符合要求。13.应急预案管理制度不符合要求。14.应急演练记录不符合要求。15.应急预案完善方案不符合要求。16.安全生产管理机构文件不符合要求。	
10	09050120260608014	宜昌飞鹏建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.劳保用品不符合要求。	宜昌市兴山县古夫镇王家岭小区80号
11	09050120260608022	湖北力禹建设工程有限责任公司	建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业安全生产规章制度不符合要求。2.年度安全教育培训计划书不符合要求。	当阳市半月镇先峰街4号
12	09050120260609001	宜昌宸煜建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区城东大道103号9栋1单元23层1室
13	09050120260609002	湖北能跃建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产管理机构负责人信息填报错误。2.年度安全生产管理目标不符合要求。3.检测工具不符合要求。4.职业病危害防治应急预案不符合要求。5.重大危险源的监控措施及应急预案不符合要求。6.应急预案管理制度不符合要求。7.应急预案完善方案不符合要求。8.企业安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区珍珠路88号1单元405室

14	09050120260609003	湖北冉齐建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产管理目标不符合要求。2.企业安全生产规章制度不符合要求。3.职业病危害应急预案不符合要求。4.重大危险源清单不符合要求。5.重大危险源的监控措施及应急预案不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区夷陵大道2-6号1栋145号
15	09050120260609012	湖北辰友建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.职业病危害防治措施不符合要求。2.应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道201号
16	09050120260609015	湖北立擎建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道189-1号致远广场1510室
17	09050120260609018	湖北夕亚途建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业安全生产规章制度不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。3.职业病危害防治制度不符合要求。4.危险源公示告知制度不符合要求。5.应急预案完善方案不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区东门外正街32-1-1702号
18	09050120260610001	宜昌天村劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.成立安委会文件不符合要求。2.年度安全管理目标不符合要求。3.安全生产责任制度及安全生产规章制度不符合要求。4.职业病危害防治制度不符合要求。5.重大危险源公示告知制度不符合要求。6.重大危险源清单不符合要求。7.应急救援管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区东城路26号万科理想城(0019)幢011502室
19	09050120260610006	宜昌凯邦建材商贸有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.职业病危害防治制度不符合要求。2.重大危险源清单不符合要求。	湖北省枝江市马家店街道公园路167号厂房22
20	09050120260610011	湖北富尧建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产责任制度不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。3.安全教育培训计划不符合要求。	湖北省宜昌高新区大连路9号A231室
21	09050120260610012	宜昌森煜建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产责任制度不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。3.安全教育培训计划不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道特168-6号B座1507室
22	09050120260610013	宜昌市贵明建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产资金投入计划不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区黄金卡社区玫瑰城6-1201

23	09050120260610014	湖北盛禾电气有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。3.应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道双寿桥与东湖大道交汇处龙鑫广场仓库1-28号
24	09050120260610015	湖北义东建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全管理目标不符合要求。2.职业病防治措施、应急预案不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区岳湾路29号兴悦府5栋1单元24层2401室
25	09050120260610016	湖北荣垣基础工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.基本信息表不符合要求。2.各级安全生产责任制不符合要求。3.安全生产规章制度不符合要求。4.劳保用品不符合要求。5.职业病危害防治制度、防治措施不符合要求。6.年度安全教育培训计划不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路22-3-104号
26	09050120260611001	湖北宜建通建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.检测工具不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区学院街道西陵一路18号
27	09050120260611002	湖北康沃劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全管理目标不符合要求。2.各级安全生产责任制不符合要求。3.安全生产规章制度不符合要求。4.年度安全生产资金投入计划表不符合要求。5.职业病危害防治措施不符合要求。6.三类人员不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区城东大道39号城市之光1821室075（集群登记）
28	09050120260611004	宜都市珂丞工程设备租赁有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业安全生产责任制不符合要求。2.企业安全生产规章制度不符合要求。3.安全生产资金投入计划表和实施统计表不符合要求。4.劳保用品不符合要求。5.职业病危害防治预案不符合要求。6.职业病危害防治制度不符合要求。7.应急预案的完善方案不符合要求。	宜都市陆城五宜大道（清江润园6号楼2-1103号）（自主申报）
29	09050120260611006	宜昌九仞建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.职业病危害防治措施不符合要求。2.职业病危害防治制度不符合要求。3.重大危险源清单不符合要求。4.重大危险源的监控措施及应急预案不符合要求。	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇陈家冲村4组244号1栋
30	09050120260611009	湖北佳佰川建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产管理机构成立文件不符合要求。2.企业规章制度不符合要求。3.缺检测工具清单及合格证书。4.职业病危害防治措施不符合要求。5.重大危险源的监控措施及应急预案不符合要求。6.、危险源公示告知制度不符合要求。7.应急预案管理制度不符合要求。8.、应急演	宜昌市伍家岗区中南路42号新华广场A01号A02号楼2单元19层06号房

				练完善方案不符合要求。9.年度安全教育培训不符合要求。	
31	09050120260611012	拓达（湖北省）建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业安全生产责任制不符合要求。2.企业安全生产规章制度不符合要求。3.安全生产资金使用统计表不符合要求。4.重大危险源清单不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区宜昌高新技术开发区发展大道57-6号三峡云计算大厦B栋20层-08A
32	09050120260612002	宜昌辰宜建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业安全生产规章制度不符合要求。2.职业病危害防治应急预案不符合要求。3.应急预案管理制度不符合要求。	宜都市高坝洲镇中坪村一组1-019
33	09050120260612003	湖北鸿蒙兄弟科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产管理目标不符合要求。2.企业安全生产规章制度不符合要求。3.安全生产资金实施统计表不符合要求。4.职业病危害防治措施不符合要求。5.重大危险源公示告知制度不符合要求。6.重大危险源清单不符合要求。7.重大危险源的监控措施及应急预案不符合要求。8、应急预案演练记录不符合要求。	秭归县茅坪镇丹阳路17-1号
34	09050120260613001	湖北峻泰建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.重大危险源公示告知制度不符合要求。2.应急救援管理制度不符合要求。3.培训记录不符合要求。	宜昌市西陵区西陵一路19-1-1-703号
35	09050120260614001	湖北跃荣科技发展有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全管理目标不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求 。3.年度安全生产资金投入计划不符合要求。4.职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区东方广场旁F21青年天地001724室
36	09050120260615006	宜昌颂诚建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市夷陵区太平溪镇太平溪村七组（烟竹园路64-5）
37	09050120260617002	湖北匡邦建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度和安全生产责任制度不符合要求。2.职业病危害种类明细表不符合要求。3.安全教育培训不符合要求。	宜昌市西陵区大连路33号1栋1单元304
38	09050120260617003	湖北森川隧建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产资金投入计划书不符合要求。2.重大危险源清单不符合要求。3.重大危险源的监控措施不符合要求。4.危险源公示告知制度不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔街办湖光路16-31号

39	09050120260622002	湖北倍顺建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业安全生产规章制度不符合要求。2.职业病危害种类明细表不符合要求。3.重大危险源的应急预案不符合要求。	宜昌市西陵区城东大道39号城市之光1821室076（集群登记）
40	09050120260622007	宜昌立平建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业安全生产责任制不符合要求。2.重大危险源的应急预案不符合要求。3.从业人员安全教育培训计划书不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区城东大道26号东山酒店内