

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2021 年第三十二批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见
新申请				
1	090501202112 03001	湖北述启建设 有限公司	建筑装修装饰工程 专业承包贰级 防水防腐保温工程 专业承包贰级 消防设施工程 专业承包贰级 电力工程施工 总承包叁级 石油化工工程施工 总承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级 城市及道路照明工 程专业承包叁级 建筑机电安装工程	同意

			专业承包叁级 建筑工程施工 总承包叁级 地基基础工程 专业承包叁级 机电工程施工 总承包叁级 环保工程 专业承包叁级	
2	090501202112 01018	宜昌优智科技 有限公司	电子与智能化工程 专业承包贰级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 劳动保护用品合格证 与发票不符。劳保用品 产品合格证及发票不 全。 2、重大危险源监控措 施和应急预案内容不 全
3	090501202112 02002	湖北霖宸建设 有限公司	防水防腐保温工程 专业承包贰级 特种工程（结构补	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 安全生产操作规程缺

			<p>强)</p> <p>专业承包不分等级</p> <p>模板脚手架</p> <p>专业承包不分等级</p> <p>施工劳务资质</p> <p>不分等级</p>	<p>架子工操作规程。</p> <p>2、劳保用品产品合格证及发票不全。</p> <p>3、重大危险源监控措施和应急预案内容不全</p>
4	090501202112 02017	湖北菘庆建筑装饰 有限公司	<p>施工劳务资质</p> <p>不分等级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、施工机具不符合要求。</p> <p>2、未提供检测工具相关资料。</p> <p>3、劳保用品产品合格证及发票不全。</p> <p>4、重大危险源监控措施和应急预案内容不全</p>
5	090501202112 02018	湖北辉舜宏迪建设工程 有限公司	<p>市政公用工程施工</p> <p>总承包叁级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、任职的安全生产管理机构人员和施工现场专职安全员与系统里</p>

				<p>提交的人员信息不相符。</p> <p>2、安委会成员任职文件与系统提交不相符。</p> <p>3、施工机具不符合要求。</p> <p>4、劳动防护用品合格证已过期。劳务防护用品合格证和发票不全。</p> <p>5、重大危险源监控措施和应急预案内容不全</p>
6	090501202112 02020	宜昌焱鑫建筑劳务有限公司	<p>施工劳务资质 不分等级</p> <p>地基基础工程 专业承包叁级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、年度安全计划内容不全，无实施单位及责任者，无完成期限。2、主要劳动保护用品不全。3、企业重大危险源清单未经技术负责人审批。4、针对重大</p>

				危险源清单编制的应急预案内容不全。
7	090501202112 01004	湖北坦盛建设工程有限公司	建筑装修装饰工程 专业承包贰级 市政公用工程施工 总承包叁级 建筑机电安装工程 专业承包叁级 建筑工程施工 总承包叁级 施工劳务资质 不分等级 环保工程 专业承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 经纬仪为 2018 年，全 站仪为 2019 年，未提 供检定证书。 2、重大危险源监控措 施和应急预案内容不 全。
8	090501202112 04001	宜昌宜康建设工程 有限责任公司	施工劳务资质 不分等级 矿山工程施工 总承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 人员信息中，法定代表 人和企业经理的职位 与简历不符；曾玉华简 历中的职位填写有误。 2、缺安全防护网等主

				要劳动保护用品的合格证和发票。3、未针对重大危险源清单编制应急预案。
9	090501202112 06001	宜昌壹加贰装饰工程 有限公司	建筑装修装饰工程 专业承包贰级	不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、主要检测工具合格证书与清单不符。2、安全防护网等主要劳动保护用品缺失。3、职业病危害防治制度内容不全。4、企业重大危险源清单审批人不是技术负责人。
10	090501202112 07009	卓匠建设 有限公司	建筑装修装饰工程 专业承包贰级 环保工程 专业承包叁级 施工劳务资质 不分等级 市政公用工程施工	不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、人员信息中，法定代表人和企业经理的职位与简历不符。2、提供的社保不符合要求。

			总承包叁级 建筑工程施工 总承包叁级 地基基础工程 专业承包叁级 城市及道路照明工 程专业承包叁级 机电工程施工 总承包叁级	
11	090501202112 07004	湖北吾思科技 有限公司	电子与智能化工程 专业承包贰级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 安全科任职文件有误； 2、法定代表人和企业 经理的简历中，任职 务填写有误。
12	090501202112 01003	湖北隆骋建设 有限公司	防水防腐保温工程 专业承包贰级 特种工程（结构补 强）专业承包 不分等级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 安全生产操作规程缺 架子工操作规程。 2、 重大危险源监控措施 和应急预案内容不全。

			施工劳务资质 不分等级 模板脚手架 专业承包不分等级	
13	090501202111 29003	宜昌方诚建设工程 有限公司	建筑装修装饰工程 专业承包贰级 钢结构工程 专业承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级 建筑工程施工 总承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 未提供检测工具相关 资料。 2、劳动防护用品合格 证已过期。
延期				
1	090501202112 01001	宜昌永舜建设工程 有限公司	建筑装修装饰工程 专业承包贰级 钢结构工程 专业承包叁级 环保工程 专业承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 安全管理部门名称在 责任制、网络图与安全 管理机构成立文件中 不一致。 2、机械设备清单不符 合要求。

			建筑工程施工 总承包叁级	
2	090501202112 03003	宜昌市鑫鹏建设工程 有限公司	钢结构工程 专业承包叁级 环保工程 专业承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级 建筑工程施工 总承包叁级 施工劳务资质 不分等级	同意
3	090501202112 03005	湖北民帆建设工程 有限公司	施工劳务资质 不分等级 建筑工程施工 总承包叁级 公路工程施工 总承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 施工机具登记表不符 合要求。 2、重大危险源监控措 施和应急预案内容不 全。
4	090501202112 03007	枝江市嵩盛建设工程 有限责任公司	建筑装修装饰工程 专业承包贰级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；安全

			<p>钢结构工程 专业承包叁级</p> <p>市政公用工程施工 总承包叁级</p> <p>施工劳务资质 不分等级</p> <p>环保工程 专业承包叁级</p> <p>建筑工程施工 总承包叁级</p>	<p>教育培训记录的培 训内容与参训人员与培 训计划不符。</p>
5	090501202112 04002	宜昌禹东工程 有限公司	<p>防水防腐保温工程 专业承包贰级</p>	<p>不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 企业各级安全生产制 度内容不全，法人代表和 工程部、技术部、材料 部等部门的职责均未 体现。2、企业安全生 产责任制等制度中的 安全部门名称与安全 管理体系网络图、安全 生产管理机构成立文</p>

				件不相符。3、职业病危害种类明细表未经职业病防治分管领导或技术负责人审批。
6	090501202112 06003	湖北中丹建设工程有限公司	地基基础工程 专业承包叁级 环保工程 专业承包叁级 建筑工程施工 总承包贰级 建筑幕墙工程 专业承包贰级 特种工程 专业承包不分等级 (限结构补强) 建筑装修装饰工程 专业承包贰级 市政公用工程施工 总承包贰级	不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、企业重大危险源清单未经技术负责人审批。2、缺作业人员安全教育培训考核记录。