

附件：

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	湖北繁跃建设有限公司	增项：公路路面工程专业承包贰级	公路路面工程专业承包贰级达标	宜昌市夷陵区下堡坪乡集镇一号
2	湖北九真源工程建设有限公司	增项：钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级不达标；地基基础工程专业承包贰级不达标；防水防腐保温工程专业承包贰级不达标；建筑幕墙工程专业承包贰级达标。原因：1、防水防腐保温工程、地基基础工程专业技术人员不符合要求。2、钢结构厂房不达标。	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇岳家湾116号201(自主申报)
3	湖北库仑自动化设备有限公司	首次申请：机电工程施工总承包贰级	机电工程施工总承包贰级不达标。原因：1、技术负责人不符合要求。	中国(湖北)自贸区宜昌片区珠海路8号709-711

4	湖北瑞骋建设工程有限公司	首次申请：市政公用工程施工总承包贰级	市政公用工程施工总承包贰级不达标。原因：1、净资产不符合要求。2、技术负责人不符合要求。	宜昌市夷陵区邓村乡集镇 37 号
5	宜昌光源电业有限责任公司	增项：建筑工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区鄢家河村 3 组
6	湖北欧品建设工程有限公司	首次申请：防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	防水防腐保温工程专业承包贰级不达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级不达标。原因：1、技术负责人不符合要求。	宜昌市西陵区发展大道 69 号
7	湖北渔跃建设工程有限公司	增项：钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级不达标。原因：1、建筑装修装饰工程技术负责人不符合要求。	宜昌市猗亭区桐岭路 8-1 号
8	湖北奇勉建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级不达	湖北省宜昌高新区城东大道 39 号城市之光 1821 室 055(集

		承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	标；防水防腐保温工程专业承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。原因：1、市政公用工程专业技术人员不符合要求。	群注册)
9	宜昌东阳建设工程有限公司	增项：桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	桥梁工程专业承包贰级达标；隧道工程专业承包贰级达标；消防设施工程专业承包贰级达标；防水防腐保温工程专业承包贰级达标；建筑幕墙工程专业承包贰级达标。	远安县鸣凤镇城南三路 19 号
10	宜昌市嘉屹建筑工程有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街道三峡路 2 号香山凤凰城 F1516 幢 2 单元 021102 号
11	湖北宁磷新材料有限公司	首次申请：预拌混凝土专业承包不分等级	预拌混凝土专业承包不分等级不达标。原因：1、机械设备不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港沿江路 9 号 0025 栋

12	宜昌市勤贤劳务有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	湖北省宜昌市枝江市百里洲镇宝月寺村二组 18 号（自主申报）
----	-------------	--------------------	-----------------	--------------------------------