

附件：

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 15 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
<b>延期申请</b>					
1	090501202507 01005	湖北大为建设集团有限公司	建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区西坝街道西坝路 15 号
2	090501202507 01008	宜昌金万福建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	兴山县古夫镇邓家坝小区 118 号
3	090501202507 01012	湖北世权建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区团结路 16-7 号
4	090501202507 01013	宜昌三爱装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	枝江市马家店团结路 75 号
5	090501202507 01015	湖北龙柯建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业生产安全事故统计情况表填写错误。2.法定代表人承诺书不符合要求。	湖北省宜昌市当阳市玉泉街道关陵路特 62 号（东方绿洲）2 栋 1 单元 304 室
6	090501202507 02004	宜昌睿博建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、模板脚手架专业承包不分	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.法定代表人承诺书不符合要求。	秭归县茅坪镇长宁大道君临天下 16A#楼 3 单元 1 层 302 室（仅限办公用途）

			等级、消防设施工程专业承包贰级		
7	09050120250702005	湖北岁康建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 13 栋 501-500(集群注册)
8	09050120250702008	湖北民筑建设有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市猇亭区古老背街道金岭路 59-1 号
9	09050120250703003	湖北缘者来建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区云集路 45-3 号
10	09050120250703004	宜昌青旺建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市长阳土家族自治县渔峡口镇枝拓坪村 2 组 55 号
11	09050120250703006	宜昌交换空间装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包壹级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区东山大道 101 号
12	09050120250703010	湖北增翼建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 A13-394
13	09050120250703014	湖北达旺建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇晒鼓坪村二组 169 号
14	09050120250704006	湖北本安机电安装工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 162 号国宾壹号 2006 幢 010801 室

15	090501202507 04010	湖北天速建筑工程有 限公司	市政公用工程施工总承包贰 级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市点军区 银河路 118 号百联慧 谷 13 栋 501-513
16	090501202507 07005	湖北慕辰园林工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市伍家岗区沿江 大道 159-1 号
17	090501202507 07007	宜昌金鳌建设工程有 限公司	市政公用工程施工总承包贰 级、机电工程施工总承包贰 级、钢结构工程专业承包贰 级、建筑装修装饰工程专业承 包贰级、建筑机电安装工程专 业承包贰级、环保工程专业承 包贰级、建筑工程施工总承包 贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市夷陵区小溪塔 谭家榜社区富苑小区 3-301 号
18	090501202507 07013	宜昌磊连建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市夷陵区龙泉镇 钟家畈村三组 29 号
19	090501202507 07017	宜昌秉创建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市夷陵区小溪塔 街办夷兴大道 18 号 5 号楼一单元 15-2
20	090501202507 08006	湖北瑞聘建设工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市夷陵区邓村乡 集镇 37 号
21	090501202507 09006	湖北政通消防工程有 限公司	消防设施工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市枝江市 仙女镇仙女二路 44 号

新申请					
1	09050120250701006	宜昌宇泰华弘建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区东站路169号景晨创业中心B栋3楼
2	09050120250701011	宜昌奋迈建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 职业病危害防治措施不符合要求。2. 2025年安全生产资金实施情况明细表不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 企业安全生产事故应急预案不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区东湖大道与马兰路交汇处金亚5号(0001)幢2单元404号
3	09050120250701017	宜昌尧焯建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区合益路218号3栋1单元1901室
4	09050120250701020	宜昌柳力建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 危大部位的监控措施及应急预案不符合要求。2. 应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇四冲湾路7-1号303
5	09050120250702001	枝江市辰阳建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 职业病危害防治预案不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道江口大道69号
6	09050120250702003	宜昌市毅阳建设工程有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 职业病危害种类明细表不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。4. 应急救援预案管理制度不符合要求。5. 年度安全生产资金计划及计划表不符合要求。	当阳市坝陵办事处花园街26号(当阳上城)
7	09050120250702007	湖北云锋安装工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金计划及计划表不符合要求。2. 安全生产应急救援预案不符合要求。	宜昌市西陵区胜利四路25-3-122号
8	09050120250702009	秭归兴凯建筑劳务有 限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全管理目标不符合要求。2. 年度安全资金投入计划及计划表不符合要求。3. 年度安全资金投入统计表不符合要求。4. 职业病危害防治预案不符合要求。	秭归县茅坪镇屈原路2号1-010-601

9	09050120250702012	湖北兴屹建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.年度安全资金投入计划及计划表、费用统计表不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区中南路81号市场五1层0001272号
10	09050120250702013	宜昌万电机电设备有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.年度安全资金投入计划及计划表、费用统计表不符合要求。2.应急救援管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处环城南路87号
11	09050120250702015	湖北兴沔建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.年度安全生产资金投入计划书及计划表、统计表不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道236号9栋1单元901室
12	09050120250702017	湖北帆晟建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.年度安全生产投入计划书、计划表及统计表不符合要求。2.年度安全教育培训不符合要求。	当阳市玉阳街道广家洲路169号凯旋国际3号楼106号
13	09050120250703005	宜昌鑫涛科技有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.企业安全生产规章制度不符合要求。2.年度安全生产管理目标不符合要求。3.年度安全资金投入计划不符合要求。4.应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市红花套镇桔颂路9号 (自主申报)
14	09050120250703009	湖北永职工程建设有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.年度安全生产管理目标不符合要求。2.施工机具设备不符合要求。3.重大危险源清单不符合要求。4.危大部位的应急预案不符合要求。5.年度安全教育培训不符合要求。6.年度安全资金投入计划书及计划表、费用统计表不符合要求。	宜昌市点军区孝子岩东路3号6栋2单元402室
15	09050120250703011	湖北宇强建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.年度安全生产管理目标不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。3.职业病危害防治制度不符合要求。4.危险源识别评价表不符合要求。	宜昌市伍家岗区伍临路31号16栋
16	09050120250704001	宜昌玄令建筑劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.职业病危害防治制度不符合要求。2.应急预案管理制度不符合要求。3.应急救援组织人员名单不符合要求。4.应急演练不符合要求。5.年度安全资金投入计划书及计划表、费用统计表不符合要求。	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村二组经贸路22号

17	09050120250704004	湖北豪结仗建设工程有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.成立安全生产管理机构文件不符合要求。2.年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市伍家岗区桔城路6-7-7号
18	09050120250704005	湖北九核建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.应急救援预案管理制度不符合要求。2.年度安全生产教育培训记录、考核记录不符合要求。3.年度安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道121号金科集美阳光0005幢002220室
19	09050120250704007	秭归博仁建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.安全防护用品不符合要求。	秭归县水田坝乡上坝村沿江路二层
20	09050120250704008	湖北铭枢建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.年度安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市点军区土城乡茅家店村5组105号一楼
21	09050120250704015	宜昌承砾建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.安全防护用品不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道105号山水国际007幢115号商铺
22	09050120250704016	湖北琨博建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.安全生产责任制不符合要求。2.主要检测工具符合要求。3.劳保用品不符合要求。4.劳保用品发放记录不符合要求。5.应急救援预案管理制度不符合要求。6.应急救援预案演练记录和完善方案不符合要求。	宜昌市伍家岗区夷陵大道135-3-301号
23	09050120250706001	宜昌美琪建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.年度安全教育培训记录、考核记录不符合要求。2.应急救援预案管理制度不符合要求。3.年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道梅岭新村11-3-902
24	09050120250707008	湖北瑞希建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.劳动防护用品不符合要求。2.年度安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌高新区城东大道7号8栋102室
25	09050120250707015	湖北安程亮远建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1.安全生产管理机构网络图不符合要求。2.年度安全生产管理目标不符合要求。3.安全生产责任制不符合要求。；4.施工机械设备和机具不符合要求。5.年度安全生产资金投入计划不符	湖北省宜昌市枝江市七星台镇青化路67号骐鑫壹号小区2号楼2-2-119号

				合要求。6.劳动防护用品不符合要求。 7.职业病危害防治制度不符合要求。 8.职业病危害防治措施不符合要求。 9.重大危险源清单不符合要求。10.危 大工程应急预案不符合要求。11.危险 源公示告知制度不符合要求。12.生产 安全事故应急救援预案管理制度不符 合要求。13.年度安全教育培训计划不 符合要求。	
26	090501202507 07016	湖北昌涵建设工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因:1.特种作业人员不符合要求。2. 职业病危害种类明细表不符合要求。3. 职业病危害防治预案不符合要求。4. 生产安全事故应急救援预案管理制度 不符合要求。5.安全生产规章制度不符 合要求。	宜昌市夷陵区东城试 验区润城社区发展大 道99号(清江润城)
27	090501202507 08001	宜昌瀚辰建筑装饰工 程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因:1.年度安全生产资金投入计划不 符合要求。2.劳动防护用品不符合要 求。3.生产安全事故应急预案演练的完 善方案不符合要求。	宜昌市点军区紫阳路 4-5-308号
28	090501202507 08005	宜昌宝合建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因:1.年度安全生产资金投入计划不 符合要求。2.劳动防护用品不符合要 求。3.安全教育培训考核记录不符合要 求。4.安全生产管理机构网络图不符合 要求。	宜昌市夷陵区小溪塔 街办松湖路17号 (0007)幢
29	090501202507 08007	宜昌夷宸建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因:1.安全防护用品不符合要求。	湖北省宜昌市猇亭区 金猇路318号10号楼 1704室
30	090501202507 08010	湖北登科建筑工程有 限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因:1.安全防护用品不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要 求。3.职业病危害防治措施不符合要 求。4.企业生产安全事故应急救援预案 制度不符合要求。5.企业年度安全教 育培训记录不符合要求。	宜昌高新区山河园路 20号2栋602室
31	090501202507 09005	宜都市生财劳务服务 队	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因:1.安全生产管理组织体系网络图 不符合要求。2.安全生产责任制不符合 要求。3.成立安委会、安全生产管理机 构红头文件不符合要求。4.年度安全生 产资金投入计划不符合要求。5.职业 病	湖北省宜昌市宜都市 枝城镇纸坊冲六组 035号(自主申报)

				危害因素种类不符合要求。6. 危大监控措施和应急预案不符合要求。7. 应急演练记录不符合要求。8. 企业年度安全教育培训记录不符合要求。	
32	09050120250709015	宜昌鲲捷劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全防护用品不符合要求。2. 企业年度安全教育培训记录不符合要求。	宜昌高新区生物产业园梅花村八组 8-2 号
33	09050120250709016	湖北通致建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 安全防护用品不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 危大监控措施和应急预案不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村一组八河口街 25-18 号 (八河口市场商贸区 19 号)
34	09050120250710002	宜昌志邗建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全防护用品不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市伍家岗区同强路 36 号 26 栋 011712
35	09050120250710003	宜昌市亿磊建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。4. 年度安全教育培训计划不符合要求。	五峰土家族自治县长乐坪镇白岩坪村二组
36	09050120250710004	湖北禄耀建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 危大工程应急预案不符合要求。3. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。4. 安全生产管理机构网络图不符合要求。5. 安全防护用品不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 101 号 25 栋一单元 502
37	09050120250710006	湖北夷阳防水工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 安全防护用品不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 105 号 山水国际 (0021) 幢 000203-9 室
38	09050120250710007	湖北珩生建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。4. 安全防护用品不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 121 号金科集美阳光 0005 幢 002220 室