

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 16 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120250711003	湖北飞洪宸建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇津洋口星城二路(创新产业园)
2	09050120250711012	三峡日新(湖北)建设有限公司	施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市港城路 16 号九龙城 302
3	09050120250714002	湖北锦树建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市伍家岗区夷陵大道 149-4 栋-202 室(自主申报)
4	09050120250714006	湖北枢衡建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	当阳市王店镇王店集镇
5	09050120250714008	湖北绿自然生态环境工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国(湖北)自贸区宜昌片区城东大道 19 号缤纷银座 A 座 241
6	09050120250715002	湖北誉仁建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区城东大道 118 号 5 栋 1 单元 2004 号
7	09050120250717002	湖北泰宇劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因:1. 企业基本信息填写有误。2. 企业持 A 证人员不符合要求。	中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园花艳一路 9 号

8	09050120250717003	宜昌砦富公路养护有限公司	公路路面工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市猇亭区磨盘村3-13号
9	09050120250718001	宜昌洪源路桥建设有限公司	水利水电工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	长阳渔峡口镇渔坪村五组夷城路105号
10	09050120250718002	湖北恒诚建设有限公司	建筑幕墙工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标	枝江市仙女镇老周场集镇新正街
11	09050120250721003	湖北润玖盛建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区西陵二路51-4-1-304号
12	09050120250722004	湖北宜顺建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	枝江市问安镇向阳街123号

13	09050120250722008	湖北景深安全技术有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区渭河四路86号
14	09050120250723002	宜昌岩工建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市长阳土家族自治县榔坪镇社坪村6组50号
15	09050120250723003	宜昌旭鸿建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区发展大道97号三峡企业总部基地北2号楼2座10层1006室
16	09050120250723004	宜昌固润港务建设有限公司	施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包壹级、城市及道路照明工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、港口与海岸工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	枝江市仙女镇仙女大道南侧北宸之光A1栋
17	09050120250724008	宜昌佳佳建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区张家岗14-302号
18	09050120250725002	湖北嘉珞建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产管理机构人员证书过期	宜昌市伍家岗区城东大道103号12栋2单元14层3室
19	09050120250726003	湖北润大建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区西陵一路19-1-C1204
20	09050120250728006	宜昌威德建筑劳务有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：企业持A证人员不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路29号10栋17层1室
21	09050120250728009	湖北庚迪建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市伍家岗区花溪路8号7栋19号

新申请

1	09050120250711001	宜昌垣峰建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1、职业病危害防治措施不符合要求。2、安全防护用品不符合要求。3、企业生产安全事故应急救援预案及管理制度不符合要求。	湖北省宜昌高新区东大道 21 号泰富广场 2A 层
2	09050120250711004	湖北省橙天消防技术服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1、安全生产管理体系文件不符合要求。2、企业安全生产管理制度不符合要求。3、年度安全生产管理目标不符合要求。4、检测工具不符合要求。5、安全防护用品不符合要求。6、职业病应急预案不符合要求。7、企业生产安全事故应急救援预案及管理制度不符合要求。8、年度安全教育培训计划不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道迎宾大道 108-3 号(自主申报)
3	09050120250711006	湖北柱宏建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 企业生产安全事故应急救援预案及管理制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路 29 号 10 栋 23 层 3 室
4	09050120250711007	湖北润沛建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道 218-44-2-303 号
5	09050120250711009	枝江市合清农业有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 危险源公示告知制度不符合要求。4. 危大监控措施和应急预案不符合要求。5. 应急救援预案不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市仙女镇向巷村一组 113 号（自主申报）
6	09050120250711010	湖北星捷工程服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 企业安全生产管理组织体系网络图不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 职业病危害种类明细表不符合要求。4. 职业病危害防治措施不符合要求。5. 危大应急救援预案不符合要求。	湖北省宜昌市点军区桥边镇十里红路 308 号江南科创园 10 号楼 148 号
7	09050120250714004	宜昌金稚建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1、年度安全资金投入计划不符合要求。2、安全防护用品不符合要求。3、职业病危害防治措施不符合要求。4、职业病专项应急预案不符合要求。5、	秭归县茅坪镇长宁大道 55 号 1 栋 1 单元 2 层 102 室（自主申报）

				危大部位的监控措施及应急预案不符合要求。	
8	09050120250715001	宜昌汇升建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、年度安全生产管理目标不符合要求。2、安全防护用品不符合要求。3、职业病危害防治措施不符合要求。4、重大危险源清单不符合要求。5、年度安全教育培训计划不符合要求。	宜昌市猗亭区古老背街道金猊路105-2-1-901号
9	09050120250715003	宜昌胜誉达建筑装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、年度安全资金投入计划不符合要求。2、职业病危害防治预案不符合要求。	宜昌市夷陵区金发路41号(嘉豪城6-2-603号)
10	09050120250715005	湖北世纪之光科技有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、年度安全生产管理目标不符合要求。2、年度安全资金投入计划不符合要求。3、职业病危害防治措施不符合要求。4、年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市西陵区发展大道97号
11	09050120250716001	宜昌市金源房屋拆除工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：。1、安全生产管理机构不符合要求。2、年度安全资金投入计划表和费用统计表不符合要求。3、安全防护用品不符合要求。4、职业病危害种类明细表不符合要求。5、职业病危害防治制度不符合要求。6、应急预案管理制度不符合要求。7、年度安全教育培训不符合要求。8、应急演练完善方案不符合要求。	宜昌市西陵区珍珠路56-1-1803号
12	09050120250716002	湖北舟成建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、年度安全资金投入计划不符合要求。2、安全防护用品不符合要求。3、职业病危害种类明细表不符合要求。4、危大部位的监控措施及应急预案不符合要求。5、应急预案管理制度不符合要求。6、企业安全教育培训不符合要求。	当阳市玉泉街道雄风路90号(东方时代印)2栋1单元902室
13	09050120250716003	宜昌卓特建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产管理目标不符合要求。2.安全防护用品不符合要求。3.年度安全生产资金投入计划不符合要求。4.生产安全事故应急预案演练的完	宜昌市伍家岗区伍临路33号6栋鑫鼎大厦B座1132

				善方案不符合要求。	
14	09050120250717001	湖北省德佑晟建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 特种作业人员不符合要求。2. 安全生产管理体系网络图不符合要求。3. 安委会成立文件不符合要求。4. 安全生产责任制和安全生产规章制度不符合要求。5. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。6. 生产安全事故应急救援组织人员名单不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区东门外正街32-1-1302号
15	09050120250717004	湖北罗工科技有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全防护用品不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。4. 年度安全教育培训记录不符合要求。	宜都市陆城长江大道嘉木醇文化广场三楼C-3-01、03、04、05
16	09050120250717007	宜昌瑞金福计算机商贸有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全防护用品不符合要求。	宜昌市西陵区环城北路18-1号1栋2层A2027
17	09050120250718004	湖北虎翼建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全三类人员工伤保险证明不符合要求。2. 安委会成立文件和安全生产责任制不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。4. 职业病危害防治制度不符合要求。5. 职业病危害防治措施不符合要求。6. 重大危险源清单不符合要求。7. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。8. 生产安全事故应急预案演练的完善方案不符合要求。9. 年度安全教育培训计划不符合要求。10. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道101号梅岭一号9栋2单元4层402室(自主申报)
18	09050120250719001	湖北梦飞建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 检测工具清单和合格证明不符合要求。	宜昌市西陵区夷陵大道15号1501-1
19	09050120250722001	宜昌君茂建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产管理体系网络图和安全生产责任制不符合要求。2. 安全防护用品不符合要求。3. 年度安全生产资金	湖北省宜昌市猇亭区虎牙社区计生大楼三楼

				投入计划不符合要求。	
20	09050120250722005	湖北中道建筑安装工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌高新区发展大道 11 号东方杰座 B601 室
21	09050120250723005	湖北捷太建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 劳动保护用品不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区窑湾街道东山村路 6 号英伦皇都 9 栋 1 单元 1 层 102 室
22	09050120250724006	湖北鼎智装饰装修工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划表、投入统计表不符合要求。2. 劳动保护用品不符合要求。	宜昌市西陵区峡州大道与锦江大道交汇处(吾悦广场)南街 S3-418 号
23	09050120250724007	宜昌鸿运达机械有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划表、投入统计表不符合要求。2. 劳动保护用品不符合要求。	宜昌高新区白洋工业园滚钟坡村九组
24	09050120250724009	宜昌诺德建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划表、投入统计表不符合要求。2. 劳动保护用品不符合要求。	宜昌市西陵区建设路 24 号 10 栋 2201 室
25	09050120250728007	湖北昌涵建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合标准要求。2. 劳动保护用品不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区润城社区发展大道 99 号(清江润城)
26	09050120250728008	宜昌世臣建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产文明施工费用统计表不符合要求。2. 劳动保护用品不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路 35 号兴发广场商业综合体 17 号楼 B、C【幢】2 单元 22 层 022215 号