

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 17 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120250729002	宜昌力创建筑劳务有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	长阳龙舟坪镇四冲湾路 194 号（锦绣清江）2 栋 1 单元 201
2	09050120250729003	湖北友力劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市玉阳办事处长坂路 259 号
3	09050120250730010	湖北裕途建设工程有限公司	古建筑工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	兴山县南阳镇文武村二组
4	09050120250731001	湖北澜谨建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县鸭子口乡古坪村 4 组 20 号
5	09050120250801001	湖北亿源建筑有限公司	水利水电工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包贰级、公路工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包壹级、施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	长阳土家族自治县磨市镇芦溪村二组 239 号

6	09050120250801013	宜昌富海建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区东城试验区鄢家河村3组晨光路79号
7	09050120250804005	湖北云图工程技术有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷A15-431
8	09050120250804006	湖北喆林建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区西陵街道绿萝路18号
9	09050120250805011	宜昌木磊建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区平云三路
10	09050120250806002	湖北和丰通达建设有限公司	施工劳务资质不分等级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	秭归县茅坪镇金缸城新区(车管所 配套用房4号楼)
11	09050120250807003	宜昌顺通公路养护工程有限责任公司	市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区分乡镇明珠南路36号
12	09050120250811001	湖北银石建设工程勘察设计院有限公司	地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包叁级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：主要人员不符合要求。	当阳市环城南路73号(汇丰源市场)
13	09050120250811005	宜昌力搏建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市枝城镇梁家畈村二组
14	09050120250812006	宜昌云涂建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区中南路32号8栋1单元1503号

新申请

1	09050120250729007	宜都市生财劳务服务队	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 安全防护用品不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 职业病危害防治措施不符合要求。5. 应急救援演练的完善方案不符合要求。6. 应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市枝城镇纸坊冲六组035号(自主申报)
2	09050120250729008	宜昌宝合建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔街办松湖路17号(0007)幢
3	09050120250729010	湖北九核建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全防护用品不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。4. 职业病危害防治措施不符合要求。5. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。6. 年度安全教育培训计划不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道121号金科集美阳光0005幢002220室
4	09050120250729011	宜昌玄令建筑劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 安全防护用品不符合要求。3. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村二组经贸路22号
5	09050120250730003	宜昌市亿磊建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 企业安全生产管理组织体系网络图不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	五峰土家族自治县长乐坪镇白岩坪村二组
6	09050120250730007	宜昌鑫涛科技有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. A证人员信息不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市红花套镇桔颂路9号(自主申报)
7	09050120250731004	湖北永职工程建设有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 职业病危害防治制度不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市点军区孝子岩东路3号6栋2单元402室
8	09050120250731005	湖北禄耀建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 职业病危害防治措施不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区伍临路101号25栋一单元502

9	09050120250731006	湖北圣昕珺通信技术服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产责任制度不符合要求。2. 施工机械设备和主要检测工具不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。4. 职业病危害防治制度不符合要求。5. 职业病危害防治措施不符合要求。6. 职业病危害应急预案不符合要求。7. 危险源公示告知制度不符合要求。8. 企业生产安全应急救援制度不符合要求。9. 企业生产安全应急救援预案不符合要求。10. 年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道金山大道26号马家店创业园10栋2-253
10	09050120250801002	宜昌泰利国劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 企业安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区东山大道435号22栋1单元2303室
11	09050120250801005	宜昌坦康途建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产责任制不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。4. 劳保用品不符合要求。5. 职业病危害防治措施不符合要求。6. 缺职业病专项应急预案。7. 应急预案管理制度不符合要求。8. 应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌高新区白洋园区桂溪湖村三组549号
12	09050120250801006	湖北北欧之家装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划表及安全生产文明施工费用统计表不符合要求。	宜昌市西陵区发展大道69号5楼2275-1-5-021号
13	09050120250801009	湖北华歌建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 劳保用品不符合要求。2. 危大部位的应急预案不符合要求。3. 年度安全生产教育培训计划表不符合要求。	湖北省宜昌高新区城东大道71号5栋-2-3104号(自主申报)
14	09050120250801010	湖北灿圣建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产责任制不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 危大部位的应急预案不符合要求。5. 劳保用品不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷13栋501-2393(集群注册)
15	09050120250801011	湖北忠政建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 危大应急救援预案不符合要	宜昌市西陵区西陵二路18号15楼

				求。4. 企业生产安全应急救援预案管理制度不符合要求。	
16	09050120250801014	宜昌岩头山建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市夷陵区樟村坪镇云霄坪村六组 42 号
17	09050120250802001	枝江市汇成建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：年度安全教育培训不符合要求。	枝江市马家店街道永收垸村
18	09050120250802002	鑫川（湖北）环境工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区胜利四路 2-2 号
19	09050120250802003	宜昌宇能建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 施工机具不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市猇亭区磨盘七组
20	09050120250802004	宜昌岑泰工程管理有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全资金计划及计划表、统计表不符合要求。2. 劳动防护用品不符合要求。	宜昌市点军区紫阳村十八组 18-10 号
21	09050120250804001	湖北广域通市政工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 劳动防护用品不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 安全生产应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区东山大道 2-1 号
22	09050120250804002	湖北澜林建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 特种人员不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市安福寺镇玛瑙河大道（天元罐头厂旁）
23	09050120250804004	湖北云舟工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市七星台镇峡东路 87 号一楼
24	09050120250805003	湖北晶屹建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 劳动防护用品不符合要求。2. 安全生产应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌高新区城东大道 39 号城市之光 1821 室 051（集群注册）
25	09050120250805007	湖北省雷鼎装饰工程有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产资金投入使用计划表不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南一路 12-1-5 号
26	09050120250805008	湖北品铨建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 主要检测工具不符合标准要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道 218-32-2-601 号

				2. 2025 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。3. 2025 年度安全生产资金使用统计表不符合要求。4. 劳保用品不符合要求。	
27	09050120250805009	湖北羽晶建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 应急预案演练记录不符合要求 2. 2025 年度安全生产费用实施统计表不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县高家堰镇流溪村 7 组 30 号
28	09050120250806004	当阳市耀发劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 组织机构网络图不符合要求。 2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。 4. 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。5. 年度安全生产资金投入统计表。 6. 劳保用品不符合要求。	当阳市环城西路 62 号（盛和广场 4 栋 2 单元 1004 室）
29	09050120250806005	宜昌金鹏建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。 2. 职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市中南路 22-4-213 号
30	09050120250806006	宜昌崇垣建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。 2. 年度安全生产资金计划书不符合要求。 3. 职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市西陵区体育场北路 171 号 171-1-1-2203
31	09050120250807002	宜昌首创建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。 2. 安全生产委员会成立文件不符合要求。 3. 缺检测工具清单及合格证。4. 年度安全生产资金计划表及实施证明文件不符合要求。 5. 职业病危害防治措施及预案不符合要求。 6. 应急预案管理制度不符合要求。 7. 年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路 35 号 14-2-2005
32	09050120250807006	宜昌市方达实业有限责任公司	地基基础工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。 2. 特种作业人员不符合要求。3. 劳保用品不符合要求。4. 职业病危害防治措施不符合要求。5. 职业病危害防治制度不符合要求。 6. 应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市西陵区西湖路 12 号
33	09050120250808002	湖北国泓劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。 2. 年度安全生产资金计划书不符合要求。 3. 职业病危害防治措施不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道团结路安全一巷 373 号

34	09050120250809001	湖北旭逸建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 劳保用品不符合要求。3. 重大危险源清单不符合要求。4. 危大部位的应急预案不符合要求。5. 应急救援演练记录不符合要求。	湖北省宜昌高新区大连路33号11栋1单元6层0609室
35	09050120250812001	湖北虎翼建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道101号梅岭一号9栋2单元4层402室(自主申报)
36	09050120250811002	宜昌卓特建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 劳保用品不符合要求。	宜昌市伍家岗区伍临路33号6栋鑫鼎大厦B座1132
37	09050120250811004	湖北省橙天消防技术服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 1. 劳保用品不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道迎宾大道108-3号(自主申报)
38	09050120250811006	宜昌鑫诚成机械设备有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 劳保用品不符合要求。3. 劳保用品领用记录不符合要求。4. 危险性较大的预防监控措施不符合要求。	湖北省宜昌高新区港城路16号安旺九龙城科研楼8楼
39	09050120250812003	湖北省绿航建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 危大公示告知制度不符合要求。4. 年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街办夷兴大道18号金都御林1号楼903室
40	09050120250812004	宜昌市诚伟建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市窑湾乡茶庵村一组
41	09050120250812007	宜昌睿诚劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全生产管理目标不符合要求。3. 施工机械设备不符合要求。4. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。5. 职业病危害防治制度不符合要求。	湖北省宜昌市猇亭区金猇路69号301室
42	09050120250812008	宜昌市大鄂城乡建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。 原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇后山社区廪君大道118号