

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 20 批)

| 序号 | 受理编号 | 单位名称 | 资质等级 | 审查意见 | 地址 |
|-------------|-------------------|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 延期申请 | | | | | |
| 1 | 09050120250908004 | 五峰宇能电业有限责任公司 | 输变电工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 五峰渔洋关镇南北路95号 |
| 2 | 09050120250908008 | 湖北隧梁建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市夷陵区小溪塔街道罗河路57号-6 |
| 3 | 09050120250909001 | 湖北省臻润建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇冯口村7组50号 |
| 4 | 09050120250909004 | 宜昌端铭建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇津洋口村星城二路1栋1单元104室 |
| 5 | 09050120250910006 | 宜昌市鼎新保洁有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市西陵区云集路21号 |
| 6 | 09050120250911001 | 宜昌宏博工程机械设备有限公司 | 起重设备安装工程专业承包壹级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇三合村四组 |
| 7 | 09050120250911002 | 湖北航普建设工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜都市陆城园林大道名都花园春水苑24号楼1单元6层1-601号 |
| 8 | 09050120250912001 | 宜都市兴宜建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包壹级、城市及 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：法定代表人承诺书不符合要求。 | 宜都市姚家店镇姚家店村（望城路6号） |

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------|--|------------------|---------------------------------------|
| | | | 道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、公路路面工程专业承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、隧道工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、模板脚手架专业承包不分等级、公路路基工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包贰级、旧版劳务资质 | | |
| 9 | 09050120250912003 | 宜昌名远建筑有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市点军区土城乡茅家店村7组73号 |
| 10 | 09050120250912004 | 宜昌迈顺建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市点军区艾家镇桥河村六组42号 |
| 11 | 09050120250912010 | 宜昌市双宇土石方工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市伍家岗区伍家乡合益村五组 |
| 12 | 09050120250917001 | 湖北威恒建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市夷陵区乐天溪镇朱家湾村1组 |
| 13 | 09050120250917003 | 湖北金华星建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道62号(西南茶叶市场16幢1单元111号) |
| 14 | 09050120250918003 | 宜昌国通市政建设有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市伍家岗区沿江大道特168-7号(万达广场写字楼C座2410号) |

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|--|---|--|
| 15 | 09050120250919003 | 宜昌乐业基础处理工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 湖北省宜昌市枝江市马家店金山大道26号马家店创业园10栋2-209室 |
| 16 | 09050120250922005 | 中建长源建工有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜昌市夷陵区发展大道(玫瑰城5-1603室) |
| 17 | 09050120250923001 | 宜都市供水有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑施工企业安全生产许可证达标。 | 宜都市陆城长江大道97号 |
| 新申请 | | | | | |
| 1 | 09050120250908001 | 湖北诚途建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全生产管理目标不符合要求。3. 劳保用品不符合要求。4. 安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。 | 湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷13栋501-3369(集群注册) |
| 2 | 09050120250908002 | 宜昌成哲建筑装饰工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 应急救援预案管理制度不符合要求。 | 宜昌市伍家岗区胜利三路15-1-102号 |
| 3 | 09050120250908003 | 湖北曜华建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 企业安全生产责任制不达标。2. 年度安全生产管理目标不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。4. 劳保用品不符合要求。5. 职业病危害种类明细表不符合要求。6. 职业病危害防治措施不符合要求。7. 职业病专项应急预案不符合要求。8. 危大部位的监控措施及应急预案不符合要求。9. 应急预案管理制度不符合要求。10. 应急救援组织名单不符合要求。11. 应急演练完善方案不符合要求。12. 安全教育培训不符合要求。 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇柴埠溪路3号(御庭湾小区2栋0单元305铺) |
| 4 | 09050120250908005 | 宜昌燕歌通信工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 危大部位的应急预案不符合要求。 | 宜昌高新区生物产业园梅花村四组 |
| 5 | 09050120250908006 | 宜昌江河工程建设有限责任公司 | 地基基础工程专业承包贰级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 安全生产资金投入计划表及实施统计表不符合要求。3. 劳保用品不符合要求。4. 职业病危害防治措施不符合要求。 | 湖北省宜昌市伍家岗区白沙路8-23-150号15层031502室 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|------------|--|--|
| 6 | 09050120250908009 | 宜昌市志诚建筑装饰工程有限责任公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。 | 湖北省宜昌市伍家岗区伍家岗街道伍临路36-6号11栋1单元2004室 |
| 7 | 09050120250909003 | 湖北烽繁建设有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 企业安全生产规章制度不符合要求。2. 重大部位的应急预案不符合要求。 | 宜昌市伍家岗区中南路28-2-145号 |
| 8 | 09050120250910003 | 宜都东上建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全防护用品不符合要求。2. 职业病危害防治措施和预案不符合要求。3. 应急预案演练记录和完善方案不符合要求。 | 湖北省宜昌市宜都市姚家店镇刘家嘴村碧桂园观澜10号楼(碧桂园86号楼)1单元15层1501号 |
| 9 | 09050120250910004 | 湖北永职工程建设有限责任公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 应急救援演练记录和完善方案不符合要求。2. 重大工程应急预案不符合要求。3. 相关检测设备不符合要求。 | 宜昌市点军区孝子岩东路3号6栋2单元402室 |
| 10 | 09050120250912005 | 湖北炬丰新能源工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 职业病危害种类明细表不符合要求。2. 重大工程应急预案不符合要求。3. 应急救援组织人员名单不符合要求。4. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。 | 秭归县茅坪镇滨湖路6-11-211号(仅限办公用途) |
| 11 | 09050120250912008 | 湖北亿祥建设有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 职业病危害种类明细表不符合要求。2. 重大工程应急预案不符合要求。3. 《危险源公示、告知、监管制度》不符合要求。 | 宜昌市伍家岗区中南路56号13-1-402 |
| 12 | 09050120250912009 | 宜昌万彩装饰工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 缺企业年度安全生产管理目标。2. 年度安全生产资金实施情况证明材料不符合要求。3. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。 | 宜昌市西陵区西陵一路2-1-0066号 |
| 13 | 09050120250914002 | 兴山县拓华建筑有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全防护用品不符合要求。3. 职业病危害种类明细表不符合要求。 | 湖北省宜昌市兴山县古夫镇古洞口村三组26号 |
| 14 | 09050120250914003 | 湖北省德佑晟建设有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度安全生产资金实施情况证明材料不符合要求。2. 职业病危害种类明细表不符合要求。3. 危险源公示、告知制度不符合要求。 | 湖北省宜昌市西陵区东门外正街32-1-1302号 |
| 15 | 09050120250915003 | 宜昌市聚顺建筑有限责任公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产管理机构人员不符合要求。2. 安委会成立文件不符合要求。3. 安全防护用品不符合要求。4. 年度安全生产资金实施情况证明材料 | 宜昌市西陵区西陵二路22号CBD数码城C栋25层2501号2401(集群注册) |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------------|------------|--|---|
| | | | | 料不符合要求。5. 职业病危害种类明细表不符合要求。6. 危险源公示、告知制度不符合要求。7. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。 | |
| 16 | 09050120250916002 | 湖北杉宜建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 职业病危害种类明细表不符合要求。2. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。 | 湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 13 栋 501-3371 (集群注册) |
| 17 | 09050120250916004 | 湖北宜扬建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。4. 重大危险源清单不符合要求。5. 危大监控措施和应急预案不符合要求。6. 应急演练记录与完善方案不符合要求。7. 企业年度安全教育培训记录不符合要求。 | 湖北省宜昌市点军区桥边教育站办公楼 W 区 2024 室 |
| 18 | 09050120250917005 | 湖北盛逞建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产操作规程不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。 | 湖北省宜昌高新区大连路 33 号 11 栋 1 单元 6 层 0608 室 |
| 19 | 09050120250919002 | 湖北雪山禹科技有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。4. 危险源公示告知制度不符合要求。5. 危大监控措施和应急预案不符合要求。6. 企业生产安全应急救援预案不符合要求。7. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。 | 宜昌市西陵区西陵一路 22 号 |
| 20 | 09050120250922002 | 宜昌市冠世纪建筑有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产管理目标不符合要求。2. 职业病危害防治措施和预案不符合要求。3. 重大危险源清单不符合要求。4. 危险源公示告知制度不符合要求。5. 危大监控措施和应急预案不符合要求。6. 应急救援管理制度和预案不符合要求。7. 应急救援名单不符合要求。8. 应急救援预案完善方案不符合要求。 | 湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 13 栋 501-633 (集群注册) |