

附件

建筑业企业资质审查意见公示名单

(2025 年第 18 批)

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	三楚生态建设集团有限公司	增项：公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级	公路工程施工总承包贰级不达标；公路路面工程专业承包贰级达标；公路路基工程专业承包贰级达标。原因：公路总包职称人员不满足要求。 另：联办部门（交通）意见：公路工程施工总承包贰级达标；公路路面工程专业承包贰级达标；公路路基工程专业承包贰级达标。	当阳市玉阳办事处长坂路 259 号 （大有投资院内）
2	枝江路桥工程有限责任公司	增项：公路工程（公路安全设施分项）专业承包贰级	公路工程（公路安全设施分项）专业承包贰级达标。 另：联办部门（交通）意见：公路工程（公路安全设施分项）专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市枝江市马家店胜利路 9 号
3	湖北方力建设工程有限公司	增项：钢结构工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级不达标。原因：1、机械设备不符合要求。2、厂房证明不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市松木坪镇观音桥村四组 4 号 2 层（自主申报）

4	一冶（宜昌）建设投资有限公司	增项：公路工程施工总承包贰级	公路工程施工总承包贰级达标。 另：联办部门（交通）意见：公路工程施工总承包贰级达标。	湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇龙镇社区龙泉大道110号
5	湖北桢固工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；电力工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标；建筑机电安装工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌高新区山河园路20号1栋912室
6	宜昌烜铭消防设备销售有限公司	首次申请：消防设施工程专业承包贰级	消防设施工程专业承包贰级不达标。 原因：1、技术负责人不满足资质标准要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店东湖大道30号易购国际五组3-103
7	湖北长数信息工程有限公司	增项：消防设施工程专业承包贰级	消防设施工程专业承包贰级达标	五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道27-1号B座一楼
8	湖北罗工科技有限责任公司	首次申请：电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	电子与智能化工程专业承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。 另：联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标。 原因：装饰装修技术负责人业绩不满足资质标准要求。	宜都市陆城长江大道嘉木醇文化广场三楼C-3-01、03、04、05
9	湖北秦业建筑工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；钢结	宜昌市伍家岗区伍临路101号51栋2单元602室

		贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	构工程专业承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。 另：联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标	
10	宜都市昂扬机电设备有限公司	首次申请：建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑机电安装工程专业承包贰级不达标。原因：1.技术工人不满足标准要求。	宜都市陆城清江大道 224 号
11	宜昌众屿工程有限责任公司	增项：建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。 另：联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	当阳市王店镇双莲村六组
12	湖北华元电力工程有限公司	增项：城市及道路照明工程专业承包贰级	城市及道路照明工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌市枝江市马家店双寿桥和石碑山路交汇处 2 号
13	湖北合升合建设工程有限公司	增项：建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级达标；建筑幕墙工程专业承包贰级达标。 另：联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	宜昌市伍家岗区共升村 4-25 号
14	湖北喜胜建筑劳务有限公司	首次申请：建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。 另：联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	宜昌市西陵区发展大道 97-2-513 室

15	湖北鸿诺环保建材有限公司	首次申请：预拌混凝土专业承包不分等级	预拌混凝土专业承包不分等级不达标。原因：1. 技术负责人不符合要求。2. 实验室负责人不符合要求。	当阳市王店镇双莲村四组(双莲工业园)
16	宜昌舟达建筑劳务有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级不达标。原因：1. 技术负责人不符合要求。	宜昌市伍家岗区城东大道 92 号 11 栋 012219 室