

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 22 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120251017004	宜昌欣新建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	长阳土家族自治县高家堰镇高家堰村丹水大道114-110号
2	09050120251017008	宜昌市联众恒宇科技有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路6号
3	09050120251020005	湖北优信建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区云集街道西陵一路56号
4	09050120251021004	秭归县龙杨建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	秭归县茅坪镇南郡大道10号市民广场大楼1509号房（住所申报）
5	09050120251022001	湖北环宇汇通建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市猗亭区虎牙街道办事处古老背路97号
6	09050120251022003	京久建设（湖北）有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	兴山县昭君镇陈家湾村一组76号
7	09050120251022007	湖北正美建设工程有限公司	建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市玉泉街道办事处关陵庙村七组
8	09050120251022009	宜昌梦源建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区夹湾路望洲村五组三楼

9	09050120251023003	湖北奕汇宸建设安装有限公司	建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市枝江市顾家店镇长安大道88号201室
10	09050120251023006	湖北涵尚伟建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区雾渡河镇清江坪村3组
11	09050120251027001	湖北券胜建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区东山大道109-011703号
12	09050120251027002	宜昌巨昌建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区东艳路9号14栋2单元901号
13	09050120251028003	湖北世晋建筑劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级、旧版劳务资质	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区沿江大道特168-6号
14	09050120251029006	湖北振拓鼎建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市猇亭区商业街金猇路1号
15	09050120251029007	湖北烁加建设有限公司	施工劳务资质不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县鸭子口乡厚浪沱村4组13号
16	09050120251029009	秭归县造毅工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	秭归县茅坪镇陈家坝村四组
17	09050120251029010	钟星（湖北）建设有限公司	施工劳务资质不分等级、消防设施工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌高新区珠海路10-4号-3-1201（自主申报）
18	09050120251031002	湖北佳又安建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区沿江大道特168号-7号万达广场C座2504-2505

新申请					
1	09050120251014009	湖北蓝耀建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金实施情况证明文件不符合要求。2. 职业病危害防治措施及预案不符合要求。	宜昌市伍家岗区东艳路9号15栋1单元3201号
2	09050120251015004	宜昌万彩装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 职业病危害种类明细表不符合要求。2. 应急救援组织人员名单不符合要求。3. 应急预案演练记录不符合要求。	宜昌市西陵区西陵一路2-1-0066号
3	09050120251015005	湖北崎亭谦建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全管理机构网络图不符合要求。2、企业安全生产规章制度不符合要求。3、企业年度安全生产管理目标不符合要求。4、施工机具设备不符合要求。5、年度安全生产资金投入计划不符合要求。6、职业病危害种类明细表不符合要求。7、职业病危害防治措施及预案不符合要求。8、职业病危害安全管理方案不符合要求。9、职业病防治制度不符合要求。10、重大危险源清单不符合要求。11、危险源公示告知制度不符合要求。12、应急预案管理制度不符合要求。13、应急救援组织名单不符合要求。14、应急救援设备表不符合要求。15、应急演练完善方案不符合要求。16、年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市伍家岗区伍临路31号
4	09050120251016005	宜都东上建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、安全生产规章制度不符合要求。2、年度安全生产管理目标不符合要求。3、应急救援组织名单不符合要求。4、年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市姚家店镇刘家嘴村碧桂园观澜10号楼(碧桂园86号楼)1单元15层1501号
5	09050120251017011	湖北雪山禹科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安管人员不符合要求。2. 劳保用品不符合要求。	宜昌市西陵区西陵一路22号
6	09050120251020008	湖北安程亮远建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 应急救援预案制度不符合要求。2. 应急演练记录不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市七星台镇青化路67号骐鑫壹号小区2号楼2-2-119号
7	09050120251020009	湖北宜扬建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安管人员不符合要求。2. 组织机构图不符合要求。3. 安全生产规章制度不符合要求。4. 2025年度安全生产、文明施工费用统计表不符合要求。5. 劳保用品发放记录不符合要求。6. 职业病危害防治预案不符合要求。7. 应急预案管理制度不符合要求。8.	湖北省宜昌市点军区桥边教育站办公楼W区2024室

				应急救援演练记录不符合要求。	
8	09050120251021002	湖北省泽润万川安装工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 劳保用品不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道水厂路2-7号
9	09050120251022004	宜昌市志诚建筑装饰工程有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全生产应急救援管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区伍家岗街道伍临路36-6号11栋1单元2004室
10	09050120251023001	湖北楚宜天正消防科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 特种工人员保险不达标。2. 各级安全生产责任制不符合要求。3. 安全生产规章制度不符合要求。4. 年度安全管理目标不符合要求。5. 施工机具不符合要求。6. 安全生产资金投入计划不符合要求。7. 年度安全生产资金投入计划表、统计表不符合要求。8. 劳保用品不符合要求。9. 职业病危害防治制度不符合要求。10. 重大危险源清单不符合要求。11. 重大危险源监控措施和应急预案不符合要求。12. 应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区东临路50号佳海宜昌智能制造产业园1#-01-401
11	09050120251024001	湖北赋晟建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 各级安全生产责任制不符合要求。3. 安全生产管理机构文件不符合要求。4. 年度安全管理目标不符合要求。5. 施工机具不符合要求。6. 安全生产资金使用计划表不符合要求。7. 劳保用品不符合要求。8. 职业病危害明细表不符合要求。9. 职业病危害防治措施不符合要求。10. 安全生产应急救援管理制度不符合要求。11. 安全教育培训记录不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇砦沟村二组153号
12	09050120251024002	宜昌市兵航建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 各级安全生产责任制不符合要求。2. 安全生产应急救援管理制度不符合要求。	秭归县茅坪镇长宁大道5-1-106
13	09050120251024004	宜昌睿诚劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不达标。2. 职业病危害防治制度不符合要求。	湖北省宜昌市猇亭区金猇路69号301室

14	09050120251024005	宜昌大墅装饰设计有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 特种工不达标。2. 安全生产规章制度不达标。3. 年度安全生产资金投入计划不达标。4. 职业病危害防治措施不达标。5. 应急救援管理制度不达标。6. 年度安全教育培训记录不达标。	宜昌市点军区五龙阳光 1-105 号
15	09050120251028001	宜昌华佑重型机械有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不达标。2. 年度安全管理目标不达标。3. 检测设备不达标。4. 年度安全生产资金投入计划不达标。5. 职业病危害防治制度不达标。6. 职业病危害防治措施不达标。7. 危大监控措施和应急预案不达标。8. 应急救援设备清单不达标。9. 企业生产安全应急救援管理制度不达标。10. 企业生产安全应急救援预案不达标。11. 年度安全教育培训记录不达标。12. 职业病危害防治及危大相关所有文件不达标。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区月儿湾路 6 号厂房
16	09050120251028007	秭归县晨安运输有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不达标。2. 年度安全管理目标不达标。3. 检测设备不达标。4. 年度安全生产资金投入计划不达标。5. 职业病危害防治制度不达标。6. 职业病危害防治措施不达标。7. 危大监控措施和应急预案不达标。8. 应急救援设备清单不达标。9. 企业生产安全应急救援管理制度不达标。10. 企业生产安全应急救援预案不达标。11. 年度安全教育培训记录不达标。12. 职业病危害防治及危大相关所有文件不达标。	秭归县茅坪镇明珠大道 558 号
17	09050120251028009	湖北兴华重型机械有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不达标。2. 安全管理机构文件不达标。3. 年度安全管理目标不达标。4. 检测设备不达标。5. 年度安全生产资金投入计划不达标。6. 职业病危害防治制度不达标。7. 职业病危害防治措施不达标。8. 危大监控措施和应急预案不达标。8. 应急救援设备清单不达标。9. 企业生产安全应急救援管理制度不达标。10. 企业生产安全应急救援预案不达标。11. 年度安全教育培训记录不达标。12. 职业病危害防治及危大相关所有文件不达标。	湖北省宜昌市猇亭区虎牙街道老虎湾路 18 号
18	09050120251029011	宜昌全圣机械设备安装有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产规章制度不符合要求。2、施工机具设备不符合要求。3、年度安全生产资金投入计划书不符合要求。4、劳保用品不符合要求。5、职业病危害防治措施不符合要求。6、应急预案管理制度不符合要求。7、年度安全教育培训计划不符合要求。	宜昌猇亭区商业一巷 15 号

19	09050120251029012	宜昌飞冠建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产责任制不符合要求。2. 年度安全生产管理目标不符合要求。3、施工机具设备不符合要求。4、年度安全生产资金投入计划及实施证明文 件不符合要求。5、职业病应急预案不符合要求。6、重大危险源清单不符合要求。7. 危险源公示告知制度不符合要求。8. 应急预案管理制度不符合要求。9、应急演练完善方案不符合要求。10. 年度安全教育培训不符合要求。	宜都市红花套镇杨家畈村三组（荆门山大道331号）
20	09050120251029013	湖北福明建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路 52 号
21	09050120251031005	宜昌万千网络工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区沿江大道114号