

附件

建筑业企业资质审查意见公示名单

(2025 年第 20 批)

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	湖北汇宜建设工程有限公司	增项：公路工程施工总承包贰级	公路工程施工总承包贰级不达标。原因：职称人员不满足资质标准要求。另联办部门（交通局）意见：公路工程施工总承包贰级达标。	秭归县茅坪镇银杏沱村一组
2	湖北中广公路勘察设计有限公司	增项：公路工程施工总承包贰级	公路工程施工总承包贰级不达标。原因：净资产不满足资质标准要求。另联办部门（交通局）意见：公路工程施工总承包贰级达标。	宜昌市夷陵区东城试验区中广大厦
3	宜昌励创建设有限公司	增项：公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级	公路工程施工总承包贰级不达标；公路路面工程专业承包贰级不达标；公路路基工程专业承包贰级不达标。原因：自有设备数量不满足各类资质标准要求。另联办部门（交通局）意见：公路工程施工总承包贰级达标；公路路面工程专业承包贰级达	五峰土家族自治县渔洋关镇武汉大道 147 号（曹家坪社区居委会 16-18 号商铺）

			标；公路路基工程专业承包贰级达标。	
4	湖北炜耀电气有限公司	首次申请：电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级	电力工程施工总承包贰级达标；输变电工程专业承包贰级达标；电子与智能化工程专业承包贰级不达标。原因：电子智能化专业技术负责人不满足资质标准要求。	宜昌市猇亭区柳树河巷188号
5	宜昌方木建筑装饰有限公司	首次申请：建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。另联办部门（住新局）意见：技术负责人不满足资质标准要求。	远安县鸣凤镇安泰大道航天花园13幢1单元2层201铺
6	湖北金夷建设工程有限公司	增项：电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级	电力工程施工总承包贰级达标；输变电工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市猇亭区正大路26-15号
7	湖北全耀建设工程有限公司	增项：防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	防水防腐保温工程专业承包贰级不达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标；建筑幕墙工程专业承包贰级达标。原因：技术工人不满足资质标准要求。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修技术负责人不满足资质标准要求。	湖北省宜昌市枝江市安福寺镇江家坡玛瑙河大道

8	湖北方力建设工程有限公司	增项：钢结构工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级不达标。原因：厂房资料不满足资质标准要求。	湖北省宜昌市宜都市松木坪镇观音桥村四组4号2层（自主申报）
9	湖北伍芯建筑工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级不达标。原因：中级职称人员不满足资质标准要求。	湖北省宜昌市西陵区珍珠路72号01-0063
10	宜昌金城筑劳务有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级不达标。原因：技术负责人不满足资质标准要求。	宜昌市伍家岗区中南路35号12栋10层1室