

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 23 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120251103007	宜昌市智荣装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌高新区城东大道 19 号缤纷银座 A 座 9 楼 904 号
2	09050120251104014	宜昌瑞涛建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求。	宜昌市夷陵区樟村坪镇羊角山村 1 组
3	09050120251104015	湖北新智顺建筑有限公司	环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求	宜昌市伍家岗区沿江大道 130 号 1 栋 1 单元 3003 室
4	09050120251105007	湖北春嘉建筑有限责任公司	模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求	湖北省宜昌市枝江市董市镇高石岗村四组 172 号
5	09050120251106003	湖北畅特建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求	湖北省宜昌市远安县鸣凤镇栖凤小区 14 号
6	09050120251106006	湖北煦宸建设有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区龙泉镇跑马岗村 3 组
7	09050120251106011	湖北力欣科技有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 A13-107

8	09050120251106012	长江三峡水务（宜昌）有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市点军区紫阳二生活区旁
9	09050120251107007	宜昌市洋坤建筑有限公司	施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级、建筑幕墙工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求	湖北省宜昌市远安县洋坪镇商贸小区
10	09050120251107012	湖北宏诺建设有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区沿江大道130号1栋1单元1601室
11	09050120251110003	宜昌松柏建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：企业安全生产制度承诺书不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路29号5栋
12	09050120251110006	湖北鹏坤建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区西湖路25号
13	09050120251110010	湖北广盛建设集团有限责任公司	环保工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、机电工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市沿江大道189-1号
14	09050120251110011	宜昌京都建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷A15-109

15	09050120251111002	宜昌传诚建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区伍家乡旭光村春立方小区 8-1-2503
16	09050120251111003	湖北君垣建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 68-6 献福路 6 号世纪欧洲城 6 号楼 1 单元 901
17	09050120251111006	宜都市强芹园林绿化工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市枝城镇三板湖村三组
18	09050120251112002	湖北荣之禾建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区中南路 35 号 14-1-2405
19	09050120251112007	宜昌永厚建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区小溪塔街道松湖路 11 号 802
20	09050120251112004	宜昌亚兴建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔冯家湾村 4 组
21	09050120251113001	宜昌驰腾建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市枝江市问安镇问安大道 129-1 号
22	09050120251114007	宜昌拓奥建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	五峰土家族自治县天池路 28 号中国供销五峰物流园 1 栋 1-401、1-402、1-403、1-404、1-405（自主申报）
23	09050120251114008	湖北大筑科技有限公司	钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市猗亭区正大路 26-2 号
24	09050120251117002	湖北宏建蓝科建设有限公司	环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求。	宜昌市点军区江南大道 153 号 402

25	09050120251117004	宜昌集岑通信工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求。	宜昌市西陵区沿江大道114号强华大厦1108室
26	09050120251117005	宜昌峰龙建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	长阳龙舟坪镇津洋口村一组星城二路10号6-2-1101
27	09050120251117006	湖北晟盟建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 法定代表人承诺书不符合要求。2. 三类人员不符合要求	宜昌市夷陵区夷兴大道（平湖国际C-601）

新申请

1	09050120251102001	湖北丰稷农业科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、三类人员证书不符合要求。（2、安全生产规章制度不符合要求。3、检测工具不符合要求。4、年度安全生产资金投入计划书不符合要求。5、职业病危害种类明细表不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道迎宾大道西段131号
2	09050120251103001	湖北省腾势建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、未提供年度安全生产管理目标。2、劳保用品不符合要求。3、职业病防治措施不符合要求。4、年度安全教育培训计划书不符合要求。	宜昌市伍家岗区东艳路1号8栋2单元903室(自主申报)
3	09050120251103008	宜昌博腾建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、未提供年度安全生产管理目标。2、职业病危害种类明细表不符合要求。3、危大部位的监控措施及应急预案不符合要求。4、应急救援演练不符合要求。5、年度安全教育培训计划书不符合要求。	宜昌市伍家岗区合益路88-11-0504号
4	09050120251103009	湖北银岭暖通环境工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、劳保用品不符合要求。2、职业病防治措施不符合要求。3、重大危险源应急预案不符合要求。4、年度安全教育培训及考核记录不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区黄金卡社区夷兴大道176号
5	09050120251103010	宜昌锴泽建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、劳保用品不符合要求。2、职业病防治措施不符合要求。3、应急预案管理制度不符合要求。4、应急预案演练完善方案不符合要求。5、应急救援组织名单不符合要求。	宜昌市伍家岗区城东大道112号长江广场2号楼901
6	09050120251103011	湖北顶顺建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、三类人员证书不符合要求。2、安全生产规章制度不符合要求。3、年度安全生产资金投入计划书不符合要求。4、职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市西陵区东山村路6-9-1-102号
7	09050120251104002	宜昌市万财建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市点军区桥边教育站办公楼G区1114室

8	09050120251104004	宜昌市劲康科技有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 人员社保不符合要求。2. 安全生产资金投入计划不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市樵湖一路21-4-1号
9	09050120251104006	湖北宜昌国贤建筑装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. A证人员不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市伍家岗区东山大道333-1号204室
10	09050120251104007	枝江市集诚钢结构有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 三类人员保险不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	枝江市仙女镇仙女工业园一路以北
11	09050120251104008	湖北焱泽建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 三类人员保险不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 职业病危害防治措施不符合要求。5. 应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区合益路59号万科城市之光9栋1单元21层2103室
12	09050120251104010	宜昌奇都建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. A证不员不符合要求。2. 安全管理目标不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。4. 重大危险源清单不符合要求。5. 企业年度安全教育培训计划及纪录不符合要求。	宜昌市夷陵区邓村乡竹林湾村一组68号
13	09050120251104011	湖北畅佑建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区伍家乡东站路2号华鹏梧桐邑45栋1单元32层3202室
14	09050120251104016	宜昌顿威建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市兴山县古夫镇夫子社区夫子岩小区88号2单元501室
15	09050120251105004	宜昌市骅轩劳务有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市顾家店镇青龙山村二组198号
16	09050120251105008	宜都市科利劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。	宜都市枝城镇白水港村四组
17	09050120251105009	湖北劲垒建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市伍家岗区一马路8号

18	09050120251105010	宜昌饶屿建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。	宜昌市西陵区发展大道46号地铂港907室
19	09050120251105012	宜昌邦禾建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 职业病危害防治措施不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区东路2号5栋1单元8层3室
20	09050120251106001	湖北广洋建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病危害防治预案不符合要求。	湖北省宜昌市点军区点军街道孝子岩路6号33号楼1单元301号
21	09050120251106002	宜昌羌宜建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 职业病危害防治措施不符合要求。2. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道105号山水国际(0021)幢000203室
22	09050120251106004	湖北采怡金属结构有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 职业病危害防治措施不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区东路211号1号楼410室
23	09050120251106005	湖北劲航建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 职业病危害防治措施不符合要求。2. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道188号办公-1204
24	09050120251106007	湖北锦山绣水环境工程有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 三类人员不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 安全生产责任制不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区窑湾乡沙河村四组4-186号