

## 附件

# 建筑业企业资质审查意见公示名单

(2025 年第 21 批)

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	中船重工纵横科技有限公司	增项：电力工程施工总承包贰级	电力工程施工总承包贰级不达标。原因：1、中级职称人员不达标。2、注册建造师不达标。	宜昌市西陵区胜利三路 58 号
2	湖北罗工科技有限责任公司	首次申请：电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	电子与智能化工程专业承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	宜都市陆城长江大道嘉木醇文化广场三楼 C-3-01、03、04、05
3	湖北国垚建设工程有限公司	增项：城市及道路照明工程专业承包贰级	城市及道路照明工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 A15-424
4	宜昌松柏建筑工程有限公司	首次申请：市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	市政公用工程施工总承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标。原因：未提供湖北优至上鑫建筑工程有限公司变更为中樵建设集团有限公	宜昌市伍家岗区中南路 29 号 5 栋

			司相关审批材料。	
5	湖北江瀚建设有限公司	增项：桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级	桥梁工程专业承包贰级达标；隧道工程专业承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标；城市及道路照明工程专业承包贰级达标。	宜昌市夷陵区乐天溪镇沙坪村二组8号
6	湖北金德坤建筑有限公司	增项：建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市西陵区发展大道16号2401号
7	宜昌励创建设有限公司	增项：公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级	公路工程施工总承包贰级达标；公路路面工程专业承包贰级达标；公路路基工程专业承包贰级达标。另联办部门（交通局）意见：公路工程施工总承包贰级达标；公路路面工程专业承包贰级达标；公路路基工程专业承包贰级达标。	五峰土家族自治县渔洋关镇武汉大道147号（曹家坪社区居委会16-18号商铺）
8	湖北共益建设有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级不达标；建筑幕墙工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级不达标。原因：1、环保类别技术负责人不达标。2、钢结构厂房不达标。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷A13-469

9	湖北鼎智装饰装修工程有限公司	首次申请：建筑幕墙工程专业承包贰级	建筑幕墙工程专业承包贰级达标	宜昌市西陵区峡州大道与锦江大道交汇处(吾悦广场)南街 S3-418 号
10	湖北涛驰建设工程有限公司	首次申请：地基基础工程专业承包贰级	地基基础工程专业承包贰级达标	宜昌市夷陵区东城试验区姜家湾夷兴大道 208 号
11	湖北鹏发送变电工程有限公司	增项：电力工程施工总承包贰级	电力工程施工总承包贰级不达标。原因：技术负责人不符合要求。	宜昌市伍家乡共联村一组 1-63 号
12	湖北江瀚建设有限公司	增项：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级不达标。原因：技术负责人不达标。	宜昌市夷陵区乐天溪镇沙坪村二组 8 号
13	湖北鑫盛阳建设工程有限公司	增项：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级不达标。原因：1、技术负责人不达标。2、技术工人不达标。	当阳市坝陵街道办事处锦屏大道中段 52 号