

附件

## 建筑业企业资质审查意见公示名单

(2026年第4批)

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	湖北利融惠勇建设工程有限公司	增项：公路工程施工总承包贰级	公路工程施工总承包贰级达标。另联办部门（交通局）意见：公路工程施工总承包贰级不达标。原因：技术负责人不达标。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷A13-121
2	远安县兴路养护有限公司	增项：地基基础工程专业承包贰级	地基基础工程专业承包贰级达标	远安县旧县镇安鹿村七组
3	湖北建夷检验检测中心有限公司	首次申请：特种工程（结构补强）专业承包不分等级	特种工程（结构补强）专业承包不分等级达标	宜昌市西陵区体育场路7号
4	湖北杰晟建设工程有限公司	增项：桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级	桥梁工程专业承包贰级达标；隧道工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县资丘镇柿贝村二组27号
5	湖北广成建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	湖北省宜昌市点军区佳和家园安置小区2#楼建筑业企业总部大楼4层（增设经营场所：湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷A13-499）

6	宜昌大墅装饰设计有限责任公司	首次申请：防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	防水防腐保温工程专业承包贰级不达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标；建筑幕墙工程专业承包贰级达标。原因：1. 防水防腐保温工程专业承包贰级技术负责人不达标。2. 技术工人不达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	宜昌市点军区五龙阳光 1-105 号
7	湖北骁胤装饰工程有限公司	首次申请：钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级达标；防水防腐保温工程专业承包贰级不达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。原因：1. 防水防腐保温工程专业承包贰级技术负责人不达标。另联办部门（住新局）意见：建筑装饰装修工程专业承包贰级达标。	秭归县茅坪镇杨贵店村一组堰湾小区门面 5-6 号
8	湖北嘉硕电子科技有限公司	首次申请：电子与智能化工程专业承包贰级	电子与智能化工程专业承包贰级不达标。原因：技术负责人不达标。	长阳土家族自治县龙舟坪镇秋潭路 52 号
9	宜昌宜岳建设有限公司	增项：地基基础工程专业承包贰级	地基基础工程专业承包贰级不达标。原因：职称人员不达标。	湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村 1 组八河口市场商贸区 28-66 号
10	宜昌顺坤建筑劳务有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	长阳大堰乡环堰路 2 号