

宜昌市住房和城乡建设委员会

关于政协宜昌市六届二次会议 第 288 号提案的答复

分类：B

胡小云代表：

您提出的《关于解决解决沪蓉高速猇亭境内宜昌长江公路大桥与 318 国道交汇点安全隐患的建议》收悉，现答复如下：

宜昌长江公路大桥与 318 国道交汇点存在路段狭窄、交岔路口多、转弯半径不足等安全隐患问题。多年来，该路段的交通瓶颈问题受到市人大、市政协及社会大众广泛关注，大桥总公司在缓解该处交通问题上作出了积极努力。2017 年，大桥总公司出资 1000 万元对宜昌大桥收费站和交叉口进行扩建，扩建后该交汇段 318 国道由原有 4 车道变为 5 车道，收费站出入 318 国道匝道车道数由原来 6 车道增加到 9 车道，路段通行能力得到很大提升。由于该处路段紧邻猇亭区古战场，受沪蓉高速、猇亭大桥、长江岸堤因素等限制，该处建设大桥完全互通式立交难以实现。

为解决该段道路车辆众多，交通不畅，事故频发的问题，我市谋划了一批城区与猇亭区交通枢纽项目，一是由我委组织建设的宜昌市峡州大道(柏临河路~先锋路)快速路正在紧锣密鼓的施工中，计

划 2019 年完工，该快速路的建成将大大减少 318 国道过境车流量，改善 318 国道的通行环境。二是市规划局已于 2018 年启动《东山大道延伸段（柏临河路至先锋路段）前期研究》的编制工作，规划新增一条城市主干道将伍家、猗亭进行连接，进一步完善道路路网结构，保障交通安全。这些连接道路建成后将大大减少该路段的交通量、降低事故发生率、有效保证人民出行安全。

感谢您对我市城建工作的关心与支持。

宜昌市住房和城乡建设委员会

2018 年 8 月 14 日

责任领导：杨 涛

联系电话：18986801603

承办人：邹平享

联系电话：18071320199

邮政编码：443000

公开情况：公开