

## 附件 1:

## 建筑业企业资质审查意见公示名单 (2020 年第十九批)

序号	名称	申请资质类别	评审意见
1	湖北华信冶建建设有限公司	增项: 公路工程施工总承包叁级	住建局: 同意 交通局: 同意
2	湖北倬晟建设工程有限公司	增项: 公路工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、公路路面工程专业承包叁级	住建局: 同意 交通局: 同意
3	湖北智坤建设工程有限公司	增项: 施工劳务资质不分等级	同意
4	湖北宜昌三的建筑装饰工程有限公司	增项: 建筑工程施工总承包叁级, 建筑幕墙工程专业承包贰级	同意
5	中船重工纵横科技有限公司	增项: 城市及道路照明工程专业承包叁级	同意
6	宜昌元尚建筑装饰工程有限责任公司	增项: 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级, 建筑幕墙工程专业承包贰级	同意
7	湖北泰筑建设工程有限公司	增项: 施工劳务资质不分等级, 消防设施工程专业承包贰级	同意
8	宜昌光源电业有限责任公司	增项: 地基基础工程专业承包叁级	同意
9	宜昌洪源路桥建设有限公司	增项: 水利水电工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级	同意
10	湖北宜立建设工程有限公司	增项: 环保工程专业承包叁级	同意
11	湖北中建鸿友建设有限公司	增项: 模板脚手架专业承包不分等级	同意
12	宜昌富森建设工程有限公司	增项: 建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意
13	宜昌易盛建设有限公司	增项: 建筑工程施工总承包叁级	不同意建筑工程施工总承包叁级。原因: 职称人员田亚坤、徐久虎仅缴纳 11、12 月份社保; 技术工人刘立志等 14 人仅缴纳 11、12 月份社保
14	湖北兴合胜建筑工程有限公司	增项: 钢结构工程专业承包叁级	不同意钢结构工程专业承包叁级。业绩问题: 技术负责人业绩二不达标, 不予认定。
15	湖北禹桥建筑工程有限公司	增项: 水利水电工程施工总承包叁级	不同意水利水电工程施工总承包叁级。原因: 技术负责人不达标。技术负责人高工证件真实性存疑, 不予认可。

16	湖北中标建设有限公司	增项：水利水电工程施工总承包叁级	不同意水利水电工程施工总承包叁级。原因：中级以上职称人员数量不达标。韩永宏职称证资料提供不全，不予认定，职称人员缺1人。
17	湖北亿涛建设有限公司	增项：水利水电工程施工总承包叁级	不同意水利水电工程施工总承包叁级。原因：未查询到职称人员周毓豪职称证书信息，职称证存疑，不予认定
18	湖北中八建设工程有限公司	增项：水利水电工程施工总承包叁级	不同意水利水电工程施工总承包叁级。原因：职称人员不达标。韩巍、李柏林职称证存疑，不予认定。
19	湖北金之洋建设工程有限公司	增项：施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	不同意施工劳务资质不分等级。原因：符合要求的技术工人仅49人，人数不达标。不同意模板脚手架专业承包不分等级。原因：1、符合要求的职称人员仅四人，职称人员不达标。2、符合要求的技术工人人数不达标。砌筑工王凯，架子工刘晴停、陈飞、朱昌绪、陈世柱，模板工林勇、杨尧坤、张万宪、谢忠华、万平、陈竹林、王宜清、陈华明、陈要明、吴家全证书存疑。
20	当阳市宏润建设工程有限公司	增项：环保工程专业承包叁级	不同意环保工程专业承包叁级。原因：技术负责人王柳代表提供的代表业绩1、2、3存疑，业绩不满足要求，技术负责人不予认定。
21	湖北宜坤建设有限公司	增项：施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	不同意施工劳务资质不分等级。原因：未指定唯一技术负责人，无法考核。不同意模板脚手架专业承包不分等级。原因：1、未指定唯一技术负责人，无法考核。2、职称人员与技术工人重复，符合要求的职称人员不足。3、职称人员陈艳华社保为自由个体。
22	湖北泽成建筑工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级	同意
23	湖北盛函环保科技有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	同意
24	湖北久金建设有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级，建筑装饰装修工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级	同意
25	湖北勤道建设有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级，建筑装饰装修工程专	同意

		业承包贰级	
26	宜昌晨鑫劳务有限公司	首次申请: 市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级, 防水防腐保温工程专业承包贰级	同意
27	卓匠建设有限公司	首次申请: 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意
28	湖北富节建设工程有限公司	首次申请: 施工劳务资质不分等级	同意
29	宜昌锦楚建筑工程有限公司	首次申请: 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意
30	湖北楚鼎建设有限公司	首次申请: 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	同意
31	湖北琦璞建设有限公司	首次申请: 施工劳务资质不分等级	同意
32	湖北骅亨建设有限公司	首次申请: 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级, 防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	同意
33	宜昌展宏建设有限公司	重新核定: 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级	同意
34	宜昌秦楚水电工程有限公司	首次申请: 建筑工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级	同意
35	湖北珩辉环境工程有限公司	首次申请: 建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级	同意

		级、模板脚手架专业承包不分等级	
36	湖北新佳瑞建筑有限公司	首次申请：施工劳务资质不分等级	同意
37	湖北中广公路勘察设计有限公司	首次申请：市政公用工程施工总承包叁级	不同意市政公用工程施工总承包叁级。原因：技术负责人业绩指标不明确，无法考核。
38	湖北远森建筑劳务有限公司	首次申请：施工劳务资质不分等级	不同意施工劳务资质不分等级。原因：技术负责人不达标。经网查，技术负责人证件未查到相关信息。
39	宜昌瑞楠建筑有限公司	首次申请：市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级	不同意市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级 原因：社保不达标。1、职称人员石欢等6人经查询无11月社保、12月社保欠费。2、技术工人彭金龙等24人查询无11月社保、12月社保欠费。
40	湖北巨星建设集团有限公司	升级：钢结构工程专业承包贰级	不同意钢结构工程专业承包贰级。1、技术负责人罗均荣仅缴纳11月-12月，未按标准要求缴纳社保，技术负责人不予认定；2.企业未提交满足资质标准要求的技术装备相关资料，技术装备不予认定。3.业绩不达标，不予认定。