

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2021 年第二十九批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见
新申请				
1	090501202110 29011	湖北伟超基础工程 有限公司	施工劳务资质 不分等级 地基基础工程 专业承包叁级	同意
2	090501202110 28003	宜昌天工钢结构 有限公司	环保工程 专业承包叁级 钢结构工程 专业承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 安全生产规章制度与 企业组织机构图安全 管理部门设置名称不 一致 2、安全生产事故应急 预案与企业组织机构 图安全管理部门设置 名称不一致
3	090501202110	当阳市风景园艺工程	市政公用工程施工	不同意建筑施工企业

	28005	有限责任公司	总承包叁级	<p>安全生产许可证；1、B证赵成琼无社保缴纳信息</p> <p>2、安全生产规章制度与企业组织机构图安全管理部门设置名称不一致</p> <p>3、安全生产管理机构设置文件，部门设置混乱（同份文件内，既有安全生产部，又有安全生产科）</p>
4	090501202110 28008	湖北普雷杰环保科技有限公司	<p>环保工程 专业承包叁级</p> <p>机电工程施工 总承包叁级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；安全生产规章制度与企业组织机构图安全管理部门设置名称不一致</p>
5	090501202110 29002	湖北神瑞达建设工程有限公司	<p>市政公用工程施工 总承包叁级</p> <p>地基基础工程 专业承包叁级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、特种人员社保不达标（10.29申报，应缴纳</p>

			<p>环保工程</p> <p>专业承包叁级</p> <p>施工劳务资质</p> <p>不分等级</p> <p>建筑工程施工</p> <p>总承包叁级</p>	<p>9.1-9.30 社保，缴纳商业险，保险期限为9.23-10.22)；</p> <p>2、危大应急预案与企业安全管理组织机构网络图安全管理部门设置名称不一致。</p>
6	090501202111 01003	宜昌方诚建设工程有限公司	<p>建筑装修装饰工程</p> <p>专业承包贰级</p> <p>钢结构工程</p> <p>专业承包叁级</p> <p>市政公用工程施工</p> <p>总承包叁级</p> <p>建筑工程施工</p> <p>总承包叁级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、安全生产事故应急救援预案与企业组织机构网络图安全管理部门设置名称不一致；且预案中未明确各救援小组职责。</p> <p>2、安全生产规章制度与企业组织机构网络图安全管理部门设置名称不一致</p>
7	090501202110 30001	五峰山通工程建设有限责任公司	<p>建筑装修装饰工程</p> <p>专业承包贰级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；</p>

			建筑工程施工 总承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级 施工劳务资质 不分等级	法人刘波既为 A 证持有人员, 也为项目经理 B 证持有人员, 不可同时使用。
8	090501202111 01011	湖北福匡建设有限公司	防水防腐保温工程 专业承包贰级 建筑装修装饰工程 专业承包贰级 模板脚手架 专业承包不分等级 环保工程 专业承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级 施工劳务资质 不分等级 建筑工程施工 总承包叁级 地基基础工程	不同意建筑施工企业安全生产许可证; 所有清单、规章制度等资料, 均未加盖公司印章。

			专业承包叁级	
9	090501202111 01012	湖北湾潭建设 有限公司	建筑装饰装饰工程 专业承包贰级 古建筑工程 专业承包叁级 环保工程 专业承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级 建筑工程施工 总承包叁级 地基基础工程 专业承包叁级 城市及道路照明工程 专业承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证； 安全生产规章制度与 企业组织机构网络图 部门设置不一致。
延期				
1	090501202110 27004	宜昌市永绅送变电工程 有限公司	输变电工程 专业承包叁级 城市及道路照明工程 专业承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；1、 企业安全生产事故应 急预案指挥机构人员

			<p>电子与智能化工程 专业承包贰级</p> <p>建筑机电安装工程 专业承包叁级</p>	<p>职责，与“应急救援组织人员名单”职责不一致。</p> <p>2、安全生产规章制度中施工组织设计编制制度内的审批部门，与企业安全管理体系网络图安全管理部门名称不一致</p>
2	090501202110 29004	宜昌市生光建筑机械 有限责任公司	<p>起重设备安装工程 专业承包贰级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、多份清单、表单、规章制度均未加盖公章；</p> <p>2、安全生产规章制度与安全生产管理组织机构图内的安全管理部门设置名称不一致。</p>
3	090501202110 29005	宜昌市宏宇工程劳务 有限公司	<p>模板脚手架专业承包 不分等级</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；1、企业组织体系网络图安全科层级设置有误，</p>

				<p>安委会人员设置不合理。</p> <p>2、企业安全科长任命文件，人员任命不合理</p> <p>3、危大应急预案与安全管理组织机构图安全管理部门设置名称不一致。</p>
4	090501202110 29008	湖北元邦建筑工程有限公司	<p>建筑装修装饰工程 专业承包贰级</p> <p>市政公用工程施工 总承包贰级</p> <p>地基基础工程 专业承包叁级</p> <p>钢结构工程 专业承包叁级</p> <p>施工劳务资质 不分等级</p> <p>环保工程 专业承包叁级</p> <p>水利水电工程施工</p>	<p>不同意建筑施工企业安全生产许可证；安全生产规章制度与企业组织机构图安全管理部门设置名称不一致；</p>

			总承包叁级 建筑机电安装工程 专业承包叁级 建筑工程施工 总承包贰级	
5	090501202111 01009	宜昌钟成建筑工程 有限公司	建筑装修装饰工程 专业承包贰级 建筑幕墙工程 专业承包贰级 环保工程 专业承包叁级 古建筑工程 专业承包叁级 建筑工程施工 总承包叁级 钢结构工程 专业承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证； 安全生产规章制度与 企业组织机构网络图 安全管理部门设置名 称不一致
6	090501202111 01006	湖北辰罡建设工程 有限公司	防水防腐保温工程 专业承包贰级	不同意建筑施工企业 安全生产许可证； 1、

			建筑装修装饰工程 专业承包贰级 施工劳务资质 不分等级 建筑工程施工 总承包叁级 钢结构工程 专业承包叁级 城市及道路照明工程 专业承包叁级 地基基础工程 专业承包叁级 环保工程 专业承包叁级 公路工程施工 总承包叁级 市政公用工程施工 总承包叁级	安全生产规章制度与 企业组织机构网络图 安全管理部门设置名 称不一致
7	090501202111 03002	湖北博亿建设实业 有限公司	建筑工程施工 总承包贰级 特种工程	不同意建筑施工企业 安全生产许可证；安全 生产规章制度与企业

		专业承包不分等级(限 结构补强) 建筑装修装饰工程 专业承包贰级 特种工程 专业承包不分等级(限 特种设备起重吊装) 建筑幕墙工程 专业承包贰级 市政公用工程施工 总承包叁级 钢结构工程 专业承包叁级 地基基础工程 专业承包叁级	组织机构网络图等多 个文件安全管理部门 设置名称不一致
--	--	--	-----------------------------------