

附件：

建筑业企业资质审查意见公示名单

(2023 年第 16 批)

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	湖北乾奥建设工程有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级。	陆城杨守敬大道（清江润城 A5-301）
2	宜都市祥顺建设工程有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级；同意市政公用工程施工总承包贰级。	宜都市高坝洲镇机电工业园
3	宜昌大兴水利水电工程有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级；同意市政公用工程施工总承包贰级。	当阳市半月镇晨钟街东侧
4	湖北岚沃建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级；同意市政公用工程施工总承包贰级。	宜昌市伍家岗区中南路 56 号 11-1-802
5	宜昌林建建筑工程有限责任公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级；同意市政公用工程施工总承包贰级。	宜昌市伍家岗区中南中 56 号 13-1-401
6	湖北信德建设集团有限公司	增项、升级（限重点企业申报）：模板脚手架专业承包不分等级	同意模板脚手架专业承包不分等级	宜昌市夷陵区黄花镇黄花场村二组宜保路 66 号
7	中二建设工程集团有限公司	增项：市政公用工程施工总承包贰级	不同意市政公用工程施工总承包贰级；原因：职称人员不符合要求。	湖北省宜昌市当阳市玉泉办事处关陵庙村七组

8	湖北华赢路桥工程有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰级；不同意市政公用工程施工总承包贰级；原因：1. 建筑工程技术负责人不符合要求。2. 市政工程技术负责人不符合要求。	兴山县古夫镇夫子岩小区 93 号-5
9	湖北侉天建设工程有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰级；原因：技术负责人不符合要求。	中国（湖北）自贸区宜昌片区港窑路 47-1 号
10	湖北硕丰建设集团有限公司	增项：市政公用工程施工总承包贰级	不同意市政公用工程施工总承包贰级；原因：技术负责人不符合要求。	枝江市马家店沿江路 5 号