

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2024 年第 10 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120240527001	宜昌钰荣新型建材有限公司	建筑幕墙工程专业承包贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意	宜昌市夷陵区梅子垭村 6 组
2	09050120240522002	宜昌天成劳务有限责任公司	模板脚手架专业承包不分等级	同意	当阳市南正街(建安公司院内)
3	09050120240521002	湖北展亿建设工程有限公司	钢结构工程专业承包贰级, 环保工程专业承包贰级, 建筑工程施工总承包贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 防水防腐保温工程专业承包贰级, 建筑幕墙工程专业承包贰级, 市政公用工程施工总承包贰级	同意	秭归县茅坪镇长宁大道 121 号锦绣花园 01 幢 307 号 (仅限办公用途)
4	09050120240520009	宜昌市磊石建设工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级, 市政公用工程施工总承包	同意	当阳市育溪镇大河桥路二巷 30 号

			叁级		
5	09050120240520008	宜昌市禾木安装工程 有限公司	建筑机电安装工程专业承包叁级, 电力工程施工总承包叁级, 施工劳务资质不分等级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意	宜昌市珍珠路 99-9号
6	09050120240520007	宜昌诚兴建筑有限公司	市政公用工程施工总承包叁级, 建筑工程施工总承包叁级	不同意。 原因: B证人员符合要求。	宜昌市夷陵区鸦 鹊岭镇二环路
7	09050120240520004	湖北庆承建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级, 建筑工程施工总承包贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 市政公用工程施工总承包贰级	同意。	宜昌市西陵区西 陵一路6号
8	09050120240517001	湖北宸祥泰斗建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。	宜昌市夷陵区分 乡镇分乡场村明 珠南路36号
9	09050120240516002	湖北中建鸿友建设有限公司	建筑工程施工总承包壹级, 防水防腐保温工程专业承包贰级, 公路工程施工总承包	不同意。 原因: 企业A证人员不满足要求。	枝江市马家店街 办东湖大道龙鑫 广场25-101

			包叁级,建筑幕墙工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,建筑装饰装修工程专业承包贰级,机电工程施工总承包叁级,地基基础工程专业承包叁级,古建筑工程专业承包叁级,环保工程专业承包叁级,模板脚手架专业承包不分等级,施工劳务资质不分等级,钢结构工程专业承包贰级,建筑工程施工总承包壹级。		
10	09050120240516001	长江三峡生态园林有限公司	市政公用工程施工总承包叁级	不同意。 原因:填写的非近三年企业安全生产事故统计情况。	宜昌市东山大道80号
11	09050120240515004	宜昌青岩基础工程有限公司	地基基础工程专业承包叁级	同意。	湖北省宜昌市西陵区体育场北路171号(华祥商业

					中心 1、2#楼 1 单元 22 层 012207 号)
新申请					
1	09050120240524006	湖北佳德建筑工程有 限公司	钢结构工程专业承包贰级, 建筑机电安装工程专业承 包贰级, 建筑工程施工总承 包贰级, 消防设施工程专业 承包贰级, 市政公用工程施 工总承包贰级	不同意。 1. 人员信息错误。2. 企 业年度安全教育培训记 录不符合要求。	当阳市玉泉办事 处环城西路 39 号
2	09050120240524001	湖北南宇科技有限责 任公司	建筑机电安装工程专业承 包叁级	不同意。 原因: 1. 检测工具不符 合要求。2. 职业病危害 明细种类明细表不符合 要求。3. 职业病危害防 治制度不符合要求。4. 职业病危害防治措施不 符合要求。5. 重大危险 源清单不符合要求。6. 危险源公示公告制度不 符合要求。7. 危大监控	宜昌市伍家岗区 伍临路 101 号 53 栋

				措施和应急预案不符合要求。8.应急救援预案管理制度不符合要求。9.企业年度安全教育培训不符合要求。	
3	09050120240522003	湖北世峰建设有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。 原因：1.人员证件不符合要求。2.从业人员保险证明不符合要求。3.安全生产责任制不符合要求。4.应急救援预案管理制度不符合要求。5.企业年度安全教育培训记录不符合要求。	宜昌市伍家岗区伍临路101号51栋2单元602室
4	09050120240521001	湖北川鹰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级	不同意。 原因：1.企业年度安全教育培训记录不符合要求。	宜昌市伍家岗区伍临路38-4-010302号
5	09050120240520003	宜昌武盛建筑劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。 原因：1.施工机具设备不符合要求。2.企业年	宜昌市夷陵区鄢家河村4组

				度安全生产资金投入计划表不符合要求。3.企业安全生产事故应急预案管理制度不符合要求。	
6	09050120240516003	湖北仁淇电力工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。 原因：1.企业年度安全生产资金投入计划表不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。（3.重大危险源清单不符合要求。4.企业安全生产事故应急预案管理制度不符合要求。5.应急救援组织人员名单不符合要求。	宜昌市伍家岗区 城东大道112号 2栋17层1718 室
7	09050120240515003	湖北昱诚建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。 原因：1.年度安全生产资金投入计划表不符合要求。2.劳保用品不符合要求。3.职业病应急	湖北省宜都市枝 城镇钟家冲村五 组2-005（自主 申报）

				<p>预案不符合要求。4.重大危险源清单不符合要求。5.企业生产安全事故应急预案管理制度不符合要求。6.企业年度安全生产教育培训计划不符合要求。</p>	
8	09050120240529002	宜昌大兴爆破有限责任公司	施工劳务资质不分等级	<p>不同意。原因：1.年度安全生产资金投入实施情况证明文件不符合要求。2.危大工程监控措施和应急预案不符合要求。3.企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。</p>	中国（湖北）自贸区宜昌片区大连路33号
9	09050120240529001	枝江市祥瑞建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	<p>不同意。原因：1.企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。2.企业生产安全事故应急救援组织人员名单不符合要求。</p>	枝江市仙女镇江汉大道以东，仙女中学以南

10	09050120240528002	云晖九天（湖北）科技有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产管理体系网络图不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市西陵区沿江大道 52 号
11	09050120240527006	宜昌智翔科技有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.企业生产安全事故应急救援组织人员名单不符合要求。2.年度安全培训计划不符合要求。3.检测工具不符合要求。4 安全生产管理体系网络图不符合要求。	宜昌高新区兰台路 13 号
12	09050120240527005	湖北厚培建筑安装有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.年度安全生产投入计划不符合要求。3.安全生产管理体系网络图不符合要求。	宜昌市夷陵区试验区国宾一号 31-4 号
13	09050120240527001	湖北珑腾建设有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.持 A 证人员不符	宜昌市伍家岗区城东大道 118 号 5 栋 1 单元 2701

				合要求。3.特种作业人员不符合要求。4.年度安全生产资金投入实施情况证明文件不符合要求。5.本年度安全教育培训考核记录不符合要求。	号
14	09050120240526001	湖北楚炎工程有限公司	施工劳务资质不分等级,地基基础工程专业承包贰级	不同意。原因: 1.安全生产责任制不符合要求。2.企业年度安全生产管理目标不符合要求。3.未提供检测工具。4.年度安全生产资金投入计划和实施情况不符合要求。5.应急救援预案管理制度不符合要求。6.人员信息填写错误。	宜昌市西陵区西陵一路16号