

附件：

建筑业企业资质审查意见公示名单

(2024 年延续第 5 批)

序号	名称	延期资质	审查意见
1	瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级	同意市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级
2	中二建设工程集团有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级。不同意装饰装修专业承包贰级资质、不同意钢结构专业承包贰级资质。原因：1. 未明确装饰装修类别类质的技术负责人。2. 任命了两个钢结构专业资质技术负责人，其中靳晓红职称不达标。

3	湖北禹桥建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级
4	宜昌瑞天建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑装	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级

		修装饰工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	级；不同意钢结构工程专业承包贰级。原因：未填写企业自有主要机械设备表
5	秭归福祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级
6	宜昌市洋坤建筑有限公司	机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保	同意机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保

		工程专业承包贰级	
7	湖北国通领驭建设集团有限公司	输变电工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级	同意输变电工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级
8	湖北永润建设工程有限公司	消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	不同意消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级。原因：法定代表人承诺书未写明本次申请的资质类别。
9	宜昌长欣机电安装工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级。原因：1、防水防腐保温专业资质类别未提供相关职称人员附件资料，且申报表中提供的人员职称证书网查无信息。2、技术工人不达标。李明、王洪昌、熊劲松、李涛等多人与建造师、中级职称人员重复，不予认可。

10	湖北宏威网络技术 有限公司	电子与智能化工程专 业承包贰级	同意电子与智能化工程专业承 包贰级
11	湖北屹腾建筑工程 有限公司	建筑工程施工总承包 贰级、市政公用工程 施工总承包贰级、钢 结构工程专业承包贰 级、消防设施工程专 业承包贰级、建筑装 修装饰工程专业承包 贰级、建筑幕墙工程 专业承包贰级、城市 及道路照明工程专业 承包贰级、环保工程 专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰 级、市政公用工程施工总承包 贰级、钢结构工程专业承包贰 级、消防设施工程专业承包贰 级、建筑装修装饰工程专业承 包贰级、建筑幕墙工程专业承 包贰级、城市及道路照明工程 专业承包贰级、环保工程专业 承包贰级
12	宸瑞建设 有限公司	建筑工程施工总承包 贰级、市政公用工程 施工总承包贰级、钢 结构工程专业承包贰 级、建筑装修装饰工 程专业承包贰级、建 筑幕墙工程专业承包	同意建筑工程施工总承包贰 级、市政公用工程施工总承包 贰级、钢结构工程专业承包贰 级、建筑装修装饰工程专业承 包贰级、建筑幕墙工程专业承 包贰级、环保工程专业承包贰 级。

		贰级、环保工程专业承包贰级	
13	宜昌雄辉装饰工程有限公司	建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意建筑装饰装修工程专业承包贰级
14	湖北国昌建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级
15	宜昌艺绚装饰工程有限公司	建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意建筑装饰装修工程专业承包贰级

16	宜昌经纬建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级
17	湖北华信建设工程有限公司	钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级
18	永东建设集团有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级。

19	当阳市给排水安装工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。
20	湖北汇宜建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级
21	枝江市金润源水务有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级
22	湖北晶翥建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级

23	宜昌市竞峰建筑安装有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级
24	湖北鑫民建设集团有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级。不同意钢结构工程专业承包贰级。原因：未填写企业自有主要机械设备表
25	湖北沛函建工集团有限公司	机电工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级	不同意机电工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级。原因： 1. 法定代表人承诺书未明确本次申请延续的资质类别。2. 桥梁和隧道工程的技术负责人职称专业不符合要求。
26	宜昌筑诚建设工程有限公司	建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意建筑装饰装修工程专业承包贰级

27	湖北秦鄂建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级	同意钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级；不同意市政公用工程施工总承包贰级。原因：市政建造师闫巧荣证书过期。
28	湖北天垒机电设备安装有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级
29	宜昌建投园林有限公司	建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级。原因：1. 法定代表人承诺书未明确本次申请延续的资质类别。2. 建筑总包中级职称人员数量不达标。

30	湖北乾奥建设工程有限公司	<p>建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级</p>	<p>同意地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级；不同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级。原因：1. 净资产不符合要求。</p>
31	湖北宜翔建设有限公司	<p>市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级</p>	<p>同意市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级</p>
32	湖北奥禹建设工程有限公司	<p>市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、</p>	<p>同意市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。</p>

		环保工程专业承包贰级	
33	湖北金湖建设工程有限公司	<p>电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级</p>	<p>同意电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。</p> <p>不同意防水防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级。原因：1. 防水资质技术负责人不符合要求。（工程管理资历为0年）2. 环保资质技术负责人不符合要求。（工程管理资历为0年）3. 起重设备资质职称人员不符合要求。（仅提供3人，缺1人）</p>

34	宜昌东能电力工程有限公司	输变电工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级	同意输变电工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级。
35	湖北泓博锐建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级。
36	宜昌三峡送变电工程有限责任公司	输变电工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级	不同意输变电工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级。原因：未上传企业法定代表人承诺书。
37	湖北骐领建设有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。

38	宜昌固润港务建设有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑装修装饰工程专业承包贰级。
39	兴山华鼎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。
40	湖北民筑建设有限公司	建筑工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级	同意防水防腐保温工程专业承包贰级。 不同意建筑工程施工总承包贰级。原因：建筑建造师不符合要求。（一建建筑伍仁冉网查无信息，缺1人）
41	湖北博亿建设实业有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程

		专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级	（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级。
42	宜昌市禾木安装工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑装修装饰工程专业承包贰级。
43	湖北博霖建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。 不同意钢结构工程专业承包贰级。原因：钢结构资质厂房不符合标准要求。（数量不达标）

44	宜昌超越路桥有限公司	<p>建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级</p>	<p>同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。</p> <p>不同意起重设备安装工程专业承包贰级。原因：起重资质职称人员不符合要求。（符合要求的仅2人，还缺2人）</p>
45	湖北泰和建设集团有限公司	<p>市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级</p>	<p>同意钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。</p> <p>不同意市政公用工程施工总承包贰级。原因：市政建造师数量不符合要求。（网查胡杨涛建筑市政水利已注销，市政缺1人）</p>

46	湖北大康建设有限公司	<p>建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级</p>	<p>同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。</p>
47	湖北煜耀建筑工程有限公司	<p>市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级</p>	<p>同意市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级。</p>
48	宜昌昌耀电业集团有限公司	<p>电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包</p>	<p>同意城市及道路照明工程专业承包贰级。 不同意电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级。</p>

		包贰级	原因：1. 电力资质建造师不符合要求。（缺1人）2. 电力资质技术工人不符合要求。（建造师黄黎明同时又是技术工人，不予认可，技术工人缺1人）3. 输变电资质职称人员不符合要求。（缺8人）
49	湖北宸远建设有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。

50	宜都山城水都建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑装修装饰工程专业承包贰级
51	天恩集团(宜昌)建设有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、起重设备安工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、起重设备安工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级
52	湖北万兴建安有限公司	建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级

53	湖北安得华建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级
54	湖北浩建璟泰建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑装修装饰工程专业承包贰级
55	宜昌富江建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。原因：法人信息未填写。
56	宜昌橙果装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑装修装饰工程专业承包贰级
57	宜昌永恩建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级	不同意市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级。原因：1. 净资产不符

			合标准要求。（企业基本信息栏填写的净资产仅 258.58 万元）2. 市政资质技术工人不符合要求。（张芙蓉既是职称人员，又是技术工人，不予认可，市政资质技术工人差 1 人）
58	湖北安得华建设工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级	同意模板脚手架专业承包不分等级。
59	湖北锦润宏瑞建设工程有限公司	消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	不同意消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级。 原因：承诺书不符合要求。（未勾选不存在的违法违规项）
60	湖北君晟建设工程有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意建筑装饰装修工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级。
61	湖北沧海建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、消防设施	同意市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包

		工程专业承包贰级、 建筑装修装饰工程专 业承包贰级	贰级、建筑装修装饰工程专业 承包贰级。
62	宜昌晶鑫建设工程有 限责任公司	建筑工程施工总承包 贰级、市政公用工程 施工总承包贰级、地 基基础工程专业承包 贰级、建筑装修装饰 工程专业承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰 级、市政公用工程施工总承包 贰级、地基基础工程专业承包 贰级、建筑装修装饰工程专业 承包贰级。 原因：1.承诺书不满足标准要 求。（未填写申请延续的资质 项）
63	湖北联合建筑工程 有限公司	建筑工程施工总承包 贰级、市政公用工程 施工总承包贰级、钢 结构工程专业承包贰 级、地基基础工程专 业承包贰级、建筑装 修装饰工程专业承包 贰级、环保工程专业 承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰 级、市政公用工程施工总承包 贰级、钢结构工程专业承包贰 级、地基基础工程专业承包贰 级、建筑装修装饰工程专业承 包贰级、环保工程专业承包贰 级。

64	湖北玖道建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	同意建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级。
65	湖北佳旺建设有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。
66	湖北润江建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级； 不同意建筑机电安装工程专业承包贰级。 原因：1. 注册建造师不满足标

		专业承包贰级	准要求。（仅填报7人，差1人）
67	五峰立达建设工程有限责任公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。
68	湖北金茂天成建设有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级、特种工程（特种防雷）

		不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级、特种工程（特种防雷）专业承包不分等级	专业承包不分等级。
69	宜昌凯越建筑装饰工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级
70	宜昌发顺节能环保科技有限公司	建筑幕墙工程专业承包贰级	同意建筑幕墙工程专业承包贰级。
71	湖北润通建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包

		承包贰级、环保工程专业承包贰级	贰级。
72	湖北前沿环境艺术工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意建筑装修装饰工程专业承包贰级。
73	湖北省苏弘建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。 原因：1. 技术负责人不满足标准要求。（填报的技术负责人“熊炜”姓名错误，经查询与系统内信息不一致）2. 未填报“企业自有主要机械设备”。
74	宜昌市先锋防腐保温有限公司	消防设施工程专业承包贰级	同意消防设施工程专业承包贰级

75	宜昌金利水利水电工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	不同意市政公用工程施工总承包贰级。 原因：1. 技术负责人不满足标准要求。（章光敏为工程序列中级职称、且非一级市政建造师不满足标准要求，该人员信息与职称人员里填报的不一致）
76	宜昌东阳建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。
77	湖北银土建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级。
78	宜昌市博鑫建筑有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。 不同意市政公用工程施工总承包

		级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	包贰级、钢结构工程专业承包贰级。原因：1. 注册建造师不满足标准要求。（周伟市政专业注册时间为 2024. 5. 24、延期申报时间为 2024. 5. 21，晚于申报时间不予认可）2. 未填报企业自有主要机械设备。
79	湖北原上建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级。
80	湖北林增建设有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级	不同意防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。原因：1. 净资产不满足标准要求。（117.3 万）

81	浙江二建宜昌钢结构有限公司	建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级。 原因：1.承诺书不满足标准要求。（未勾选不存在的违法违规项）
82	湖北亿源建筑有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级。
83	宜昌楚天建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意建筑装饰装修工程专业承包贰级； 不同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。 原因：1.净资产不满足标准要

			求。（2000万）
84	湖北进联建筑工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级	不同意模板脚手架专业承包不分等级。 原因：1. 技术负责人不满足标准要求。（技术负责人负责资质类别为备案劳务，非申报的资质项）2. 职称人员不满足标准要求。（未提供职称人员，缺5人。）3. 承诺书不满足标准要求。（提供的非延期用承诺书）
85	长阳路通工程建设有限责任公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。
86	启迪环境科技发展股份有限公司	建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级	不同意建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级。 原因：1. 净资产不满足标准要求。（数据异常，资产总额数

			<p>据不符合逻辑，与填报的企业财务生产经营情况内其他数据逻辑不吻合，如净资产 255620 万元、固定资产 318330 万元，资产总额仅 423.7279 万元)2. 注册建造师不满足标准要求。</p> <p>(曾伟注册单位非本单位、差 1 人，注册单位“武汉市群鑫市政工程有限公司”不予认可。)</p>
87	宜昌睿博建筑工程有限公司	<p>建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、</p>	<p>同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、</p> <p>不同意钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、</p>

		<p>安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级</p>	<p>包贰级。原因：1. 厂房面积不满足标准要求。（租赁厂房1756平方米，不满足钢结构工程专业承包二级资质）2. 职称人员不满足标准要求。（王建华给排水专业，不满足防水防腐保温工程专业承包二级资质）</p>
88	宜昌昌耀建筑有限公司	<p>建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级</p>	<p>同意建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级；</p>
89	宜昌明泰建筑工程有限公司	<p>建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级</p>	<p>同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级；</p>