

附件：

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	宜都市远发建筑工程有限公司	增项：钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级不达标；环保工程专业承包贰级不达标。原因：1.技术负责人不达标。2.厂房不达标。3.机械设备不达标。	宜都市陆城清江路46号
2	宜昌光源电业有限责任公司	增项：建筑工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标。原因：1.技术工人不达标。2.职称人员不达标。3.技术负责人不达标。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区鄢家河村3组
3	东土科技（宜昌）有限公司	首次申请：电子与智能化工工程专业承包贰级	电子与智能化工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌市点军区将军路205号
4	宜昌爱达利工程有限公司	首次申请：消防设施工程专业承包贰级	消防设施工程专业承包贰级达标	湖北省宜昌市夷陵区黄花镇上洋村1组13号

5	湖北西武科技发展有限公司	首次申请：消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑机电安装工程专业承包贰级达标，消防设施工程专业承包贰级不达标。原因： 1.消防设施专业技术负责人不达标。	宜昌高新区发展大道 16号
6	安蓝智控（湖北省）技术有限公司	首次申请：环保工程专业承包贰级	环保工程专业承包贰级达标	宜昌市发展大道57-6号三峡云计算大厦B栋 1001号
7	湖北广罗建设工程有限公司	增项：建筑工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标	宜昌市夷陵区分乡镇高家堰村七组52号
8	湖北库仑自动化设备有限公司	首次申请：机电工程施工总承包贰级	机电工程施工总承包贰级不达标。原因：1、技术负责人不符合要求。	中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路8号 709-711
9	宜昌昌耀建筑有限公司	增项：电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级	电力工程施工总承包贰级达标；输变电工程专业承包贰级达标。	宜昌市夷陵区东城路5号
10	湖北协创建设有限公司	首次申请：建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑机电安装工程专业承包贰级达标	宜昌市夷陵区东城试验区东方大道2号保利罗兰香谷5-204
11	宜昌紫东建筑有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标。	宜昌市夷陵区小溪塔街办夷兴大道57号

12	湖北君博瑞冷链设备有限公司	首次申请：防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级	防水防腐保温工程专业承包贰级达标；建筑机电安装工程专业承包贰级不达标。原因：1.中级职称人员不达标。	宜昌市夷陵区湖北夷陵经济开发区高铁北站产业园鸦鹊岭片区
13	宜昌鼎双建筑劳务有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级达标	宜昌市夷陵区小溪塔街道三峡路弘林大厦1单元1504号