

附件：

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 12 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
<b>延期申请</b>					
1	0905012025 0526009	湖北尚特市政工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市夷陵区东城 试验区鄢家河村五 组 5-87 号
2	0905012025 0529002	湖北堃宜达建设工 程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市点军 区银河路 118 号百 联慧谷 A13-544
3	0905012025 0529003	湖北楚鼎建设有限 公司	施工劳务资质不分等级、 建筑装修装饰工程专业承 包贰级、建筑幕墙工程专 业承包贰级、市政公用工 程施工总承包贰级、建筑 工程施工总承包贰级、环 保工程专业承包叁级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市远安 县鸣凤镇振兴路 51 号(201 室)
4	0905012025 0530003	湖北品航建设工程 有限公司	建筑装修装饰工程专业承 包贰级、防水防腐保温工 程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市伍家岗区城 东大道 103 号 20 栋 1 单元 5 层 1 室 (自主申报)
5	0905012025 0530008	宜昌隆赛建筑工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。原因：安全生产管理机 构负责人不符合要求。	宜昌市伍家岗区东 山大道 435-15-1-2302 号
6	0905012025 0530009	湖北越惠建筑工程 有限公司	防水防腐保温工程专业承 包贰级、旧版劳务资质	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市枝江 市安福寺镇紫荆路 4 号

7	0905012025 0603005	湖北泰庚建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市夷陵区龙泉镇万家畈村四组
8	0905012025 0603008	宜昌木林森园林绿化有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市夜明珠路5号镇镜山小区14号楼
9	0905012025 0603010	湖北鸿业伟程建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市五峰土族自治县牛庄乡牛庄街63-2号
10	0905012025 0604001	湖北长贵建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市夷陵区龙泉镇水府庙村三组
11	0905012025 0604011	宜都市任何工贸有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜都市陆城长江大道8巷11号
12	0905012025 0604012	湖北飞淼建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市夷陵区湖光路(丰豪名都)
13	0905012025 0604015	宜昌奥骐建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村2组
14	0905012025 0604018	宜昌垄瑞建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市枝江市七星台镇进园街18号
15	0905012025 0605006	湖北科普特智能科技有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌高新区港城路16号中试车间401室(自主申报)

16	0905012025 0605012	湖北锦涵建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市伍家岗区夷陵大道 292 号映象左岸 S2 栋 1 层 13 室
<b>新申请</b>					
1	0905012025 0527002	宜昌市嘉屹建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。原因：1. 职业病危害种类明细表不符合要求。2. 危大部位的应急预案不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街道三峡路 2 号香山凤凰城 F1516 幢 2 单元 021102 号
2	0905012025 0527004	长阳安发建筑劳务有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	长阳龙舟坪镇三渔冲村三组 048 号
3	0905012025 0527007	湖北宜昌智群工程机械设备租赁有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。原因：年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市西陵区西陵一路 18-3 号
4	0905012025 0527008	湖北天宜机械股份有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜都市陆城十里铺工业园区 (城西)
5	0905012025 0527009	湖北琨博建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。原因：1. 特种人员不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 安全操作规程不符合要求。4. 各级安全生产责任制不符合要求。5. 安全管理机构成立文件不符合要求。6. 红头文件不符合要求。7. 年度安全管理目标不符合要求。8. 检测机具不符合要求。9. 年度安全生产资金计划不符合要求。10. 年度安全生产资金计划表不符合要求。11. 劳保用品不符合要求。12. 职业病危害防治制度不符合要求。13. 职业病危害防治措施和预案不符合要求。14. 重大危险源公	宜昌市伍家岗区夷陵大道 135-3-301 号

				示、告知制度不符合要求。15. 重大危险源监控措施和应急预案不符合要求。16. 应急救援预案管理制度不符合要求。17. 安全生产教育培训计划不符合要求。18. 安全教育培训计划表不符合要求。19. 安全教育培训记录不符合要求。	
6	0905012025 0527011	宜昌甲辰矿山工程建设有限公司	矿山工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：重大危险源公示、告知制度不符合要求。	宜昌市夷陵区夷兴大道6-5号
7	0905012025 0528004	湖北坤泰通建设有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：重大危险源清单不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区西陵二路18号三峡双创中心22楼
8	0905012025 0528011	林瀚（长阳）林业发展有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产资金使用计划及计划不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县鸭子口乡厚浪沱村1组1-101号
9	0905012025 0529006	湖北繁成建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 三类人员不符合要求。2. 重大危险源清单不符合要求。3. 应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南南路56号9-1-2803（自主申报）
10	0905012025 0529007	湖北清江工程管理有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市城东大道112号2栋1019室
11	0905012025 0529008	宜昌华盾建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全管理机构负责人不符合要求。2. 安委会文	湖北省宜昌市点军区土城村二组39号

				件不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 重大危险源监控措施不符合要求。	
12	0905012025 0530001	宜昌亨发门窗有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 各级安全生产责任制不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 劳动保护用品不符合要求。4. 职业病危害种类明细表不符合要求。5. 职业病危害防治措施不符合要求。6. 重大危险源清单不符合要求。7. 危大工程监控措施和应急预案不符合要求。8. 应急救援组织人员名单不符合要求。9. 应急救援演练记录和完	湖北省宜昌市点军区桥边镇十里红路308号28栋一层
13	0905012025 0530004	湖北中道建筑安装工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 重大危险源清单不符合要求。2. 企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。3. 应急预案演练记录和完善方案不符合要求。	湖北省宜昌高新区发展大道11号东方杰座B601室
14	0905012025 0602001	宜昌市璟程电力工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 劳动保护用品不符合要求。2. 企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。3. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。	中国(湖北)自贸区宜昌片区汕头路16号东山康城010405室
15	0905012025 0603006	湖北翔霄建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔街办松湖路17号星湖湾(10幢)
16	0905012025 0603011	湖北沛泽建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金实施情况证明文件不符合要求。2. 年度安全教育培训计划	湖北省宜昌市伍家岗区城东大道112号2栋14层1408室

				不符合要求。3.职业病危害防治措施不符合要求。	
17	0905012025 0604002	宜昌锦山建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产管理组织体系网络图不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道130号御江一品2号楼209室
18	0905012025 0604003	宜昌楚通地质勘测有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产资金计划不符合要求。2.劳保用品不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区东山大道375号(125队院内030楼203室)
19	0905012025 0604004	湖北祺全建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.特种作业人员不符合要求。2.安全生产责任制不符合要求。3.年度安全生产管理目标不符合要求。4.检测设备不符合要求。5.职业病危害防治措施不符合要求。6.应急预案管理制度不符合要求。	当阳市玉阳街道办事处玉阳路5号403室
20	0905012025 0604006	湖北际楚建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员工伤保险不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街道平安街13号
21	0905012025 0604013	湖北泰正机电工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产管理机构负责人不符合要求。2.年度安全生产管理目标不符合要求。3.职业病危害防治制度不符合要求。4.应急预案的完善方案不符合要求。	湖北省宜昌高新区兰台路13号2栋
22	0905012025 0604017	湖北捷涛建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产管理目标不符合要求。2.三类人员工伤保险不符合要求。3.检测工具不符合要求。4.劳保用品不符合要求。5.职业病危害防治措施不符合要求。6.重大危险源清	宜昌市西陵区气象台小区62号-203

				单不符合要求。7. 危大部位的应急预案不符合要求。8. 应急预案的完善方案不符合要求。9. 年度安全教育培训不符合要求。	
23	0905012025 0604019	湖北佳科建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 检测工具不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 危险源公示告知制度不符合要求。4. 应急救援管理制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道特 168-5 号
24	0905012025 0604023	当阳市星辉建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金计划不符合要求。2. 劳保用品不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。4. 职业病危害防治制度不符合要求。5. 应急预案管理制度不符合要求。6. 企业安全生产规章制度不符合要求。	当阳市庙前镇桐树垭村六组 106 号 (原桐树垭村四组)
25	0905012025 0604025	湖北省德智威建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 企业安全生产责任制不符合要求。2. 安全生产管理制度不符合要求。3. 年度安全生产管理目标不符合要求。4. 三类人员工伤保险不符合要求。5. 检测工具不符合要求。6. 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。7. 安全生产资金实施明细表不符合要求。8. 职业病危害防治措施不符合要求。9. 职业病危害防治制度不符合要求。10. 危大部位的监控措施及应急预案不符合要求。	宜昌市伍家岗区夷陵大道 276-B-903 号

26	0905012025 0605001	湖北汇恒建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业年度安全生产管理目标不符合要求。2.劳保用品不符合要求。3.应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县高家堰镇古城村二组 68 号
27	0905012025 0605002	中十冶集团（湖北）装配式建筑产业发展有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产资金投入计划不满足要求。2.安全生产规章制度不满足要求。3.应急救援预案完善方案不满足要求。4.应急救援队伍名单不满足要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇黄家坪村二组 132 号
28	0905012025 0605003	湖北虎翼建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业年度安全生产管理目标。2.安委会成立文件不满足要求。3.安全生产规章制度不符合要求。4.安全生产责任制不符合要求。5.主要检测工具不满足要求。6.年度安全生产投入计划表不满足要求。7.安全生产投入统计表不满足要求。8.劳保用品产品合格证不满足要求。9.职业病危害防治预案不满足要求。10.职业病危害防治制度不满足要求。11.重大危险源清单不满足要求。12.重大危险源监控措施和应急预案不满足。13.应急救援预案管理制度不满足要求。14.年度安全生产培训计划不满足要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 101 号梅岭一号 9 栋 2 单元 4 层 402 室（自主申报）
29	0905012025 0605008	宜昌苏吴网架有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产操作规程不符合要求。	当阳市半月镇丁湾村六组

30	0905012025 0605009	湖北程晟节能科技 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。原因：1.年度安全生产 资金投入计划不符合要求。	宜昌市夷陵区鸦鹊 岭镇长湖村一组 51 号
----	-----------------------	------------------	------------	--	-----------------------------