

附件：

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 14 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
<b>延期申请</b>					
1	090501202506 18002	湖北隽秀生态环境科 技有限公司	市政公用工程施工总承包贰 级、建筑装修装饰工程专业承 包贰级、环保工程专业承包贰 级、地基基础工程专业承包贰 级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区西陵二 路 165 号
2	090501202506 18007	宜昌隆赛建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市伍家岗区东山 大道 435-15-1-2302 号
3	090501202506 20002	湖北锦树建设工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达 标。原因：企业生产安全事故近三年 情况不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗 区夷陵大道 149-4 栋 -202 室(自主申报)
4	090501202506 24001	宜昌金城筑劳务有限 公司	施工劳务资质不分等级、旧版 劳务资质	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市伍家岗区中南 路 35 号 12 栋 10 层 1 室
5	090501202506 25004	宜昌晓迪建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市西陵区夜明珠 路 5 号
6	090501202506 26002	宜昌博银建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市夷陵区鸦鹊岭 镇林果场 7 号

7	090501202506 26004	宜昌志福建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	枝江市安福寺镇廖家 林村5组133号
8	090501202506 26006	宜昌星超建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	中国(湖北)自贸区宜 昌片区汕头路22号1 栋9层3室
9	090501202506 27001	宜昌永恩建设工程有 限公司	施工劳务资质不分等级、消防 设施工程专业承包贰级、市政 公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标	湖北省宜昌市猇亭区 正大路26号-10
10	090501202506 27002	湖北亿立能科技股份 有限公司	环保工程专业承包贰级、电子 与智能化工程专业承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌高新区兰台路13 号中试车间8幢
11	090501202506 27009	宜昌宸裕建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	秭归县茅坪镇刘家湾 146号
12	090501202506 30005	五峰鑫众建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	五峰土家族自治县渔 洋关镇曹家坪6组134 号
13	090501202506 30012	湖北禹忠建设工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜昌市伍家岗区中南 路35号8栋1单元 2302号
14	090501202506 30013	宜都市炫荣土石方工 程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标	宜都市枝城镇西湖路 59号

新申请

1	090501202506 17011	湖北世纪之光科技有 限公司	电子与智能化工程专业承包 贰级、环保工程专业承包贰 级	建筑施工企业安全生产许可证不达 标。原因：1.各级安全生产责任制不 符合要求。2.安全生产管理目标不符 合要求。3.安全管理机构文件不符合 要求。4.检测工具不符合要求。5. 劳保用品不符合要求。6.职业病防治 制度不符合要求。7.重大危险源监控 措施和应急预案不符合要求。8.企业 生产安全事故应急救援预案管理制 度不符合要求。9.应急救援演练的完 善方案不符合要求。10.年度安全教 育培训计划不符合要求。11.安全教 育培训记录不符合要求。	宜昌市西陵区发展大 道 97 号
2	090501202506 17012	宜昌富平井巷工程有 限公司	矿山工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达 标。原因：1.安全生产机构文件不符 合要求。2.职业病危害防治措施不符 合要求。3.重大危险源应急救援预案 不符合要求。4.应急救援预案管理制 度不符合要求。5.年度安全教育培训 记录不符合要求	湖北省宜昌市夷陵区 小溪塔街道三峡路 2 号
3	090501202506 18003	湖北鑫乾建设有限公 司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达 标。原因：1.安全生产规章制度不符 合要求。2.年度安全生产资金投入计 划不符合要求。3.企业生产安全事故 应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市西陵区西陵一 路 19-1-2-2707 号
4	090501202506 18006	湖北汇恒建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达 标。原因：1.安全生产规章制度不符 合要求。2.应急救援组织人员名单不 符合要求。	湖北省宜昌市长阳土 家族自治县高家堰镇 古城村二组 68 号
5	090501202506 19001	湖北祺全建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达 标。原因：1.安全生产规章制度不符 合要求。2.操作规程不符合要求。3. 年度安全生产管理目标不符合要求。 4.应急救援演练不符合要求。5.企 业安全教育培训不符合要求。	当阳市玉阳街道办事 处玉阳路 5 号 403 室
6	090501202506 19004	湖北楠沁建设工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达 标。原因：1.年度安全生产资金投入 计划表不符合要求。2.企业安全生 产事故应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌高新区山 河园路 20 号 1 栋 912 室

7	090501202506 23003	湖北中道建筑安装工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.职业病危害防治措施不符合要求。2.应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌高新区发展大道11号东方杰座B601室
8	090501202506 23004	湖北捷涛建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.危险源公示告知制度不符合要求。2.应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市西陵区气象台小区62号-203
9	090501202506 24005	湖北鼎智装饰装修工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.施工机械设备、检测工具不符合要求。	宜昌市西陵区峡州大道与锦江大道交汇处(吾悦广场)南街S3-418号
10	090501202506 25003	湖北科化劳务有限公 司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区峡州大道49号12号楼010901
11	090501202506 26013	湖北壹菱建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.各级安全生产责任制不符合要求。3.重大危险源清单不符合要求。4.年度安全教育培训计划表不符合要求。5.年度安全教育培训记录和考核记录不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇老街80号
12	090501202506 27004	宜昌鸿运达机械有限 公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.施工机械设备、检测工具不符合要求。2.年度安全生产资金计划表不符合要求。	宜昌高新区白洋工业园滚钟坡村九组
13	090501202506 27005	宜昌诺德建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.年度安全教育培训记录及考核表不符合要求。3.施工机械设备、检测工具不符合要求。	宜昌市西陵区建设路24号10栋2201室
14	090501202506 27006	湖北虎翼建设工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.特种人员不达标。2.成立安全生产委员会文件不达标。3.从业人员保险证明不达标。4.机械设备不达标。5.主要检测工具不达标。6.职业病危害防治制度不达标。7.职业病危害防治措施不达标。8.职业病危害防治措施不达标。9.应急救援预案演练记录不达标。10.企业生产安全事故应急救援管理制度不达标。11.企业年度安全教育培训不达标。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道101号梅岭一号9栋2单元4层402室(自主申报)

15	090501202506 28001	湖北乘航建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业生产安全事故综合应急预案不达标。	宜昌市伍家岗区同强路36号6栋1单元4层3室
16	090501202506 30002	湖北富煜机电工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业年度安全生产管理目标不达标。2.职业病危害因素种类表不达标。3.重大危险源清单不达标。	宜昌市伍家岗区城东大道112号2栋14层1402室
17	090501202506 30010	湖北磊诺劳务有限公 司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全管理目标不达标。2.主要检测工具不达标。3.年度安全资金投入计划不达标。4.企业年度安全教育培训不达标。	宜昌市伍家岗区中南一路13号24栋2单元5层1室
18	090501202506 30014	宜昌平乾建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产资金投入计划不达标。	宜昌市夷陵区小溪塔东湖居委会41-1-408号
19	090501202507 01001	宜昌万凯电力建设有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.特种作业人员不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。	宜都市陆城五宜大道清江润园13号楼1单元1层102号
20	090501202506 30016	湖北省德佑晟建设有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.特种作业人员不符合要求。2.成立公司安全生产管理机构文件符合要求。3.年度安全教育培训考核记录不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区东门外正街32-1-1302号
21	090501202506 30017	湖北宜昌印玺建筑装 饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.三类人员不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。3.重大危险源应急预案不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔丁家坝社区松湖路17号星湖湾5幢1单元
22	090501202507 01003	宜昌优工建筑劳务有 限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.2025年度安全资金投入计划。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县磨市镇磨市村六组87号