

附件：

建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 19 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120250827001	宜昌达顺劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市玉泉办事处玉泉寺集镇 021 号
2	09050120250828001	湖北步阳建筑有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县磨市镇教师口村兴农路 18 号
3	09050120250828005	宜昌蓝坤劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区发展大道 97 号
4	09050120250831002	湖北嘉业安建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 A13-442
5	09050120250901003	湖北唐人科技有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：A 证人员不符合要求。	宜昌市西陵区西陵二路 22 号(CBD 数码城 C 栋 11 层 051101 房)
6	09050120250902005	湖北宇乔建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区小溪塔街办锦江东路湖锦花园 59 栋 101 号
7	09050120250902010	宜昌亚泰电子工程有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区西陵二路 26-4-3-102 号
8	09050120250902013	宜昌鑫煜成建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	秭归县茅坪镇长宁大道 32 号

9	09050120250904005	湖北铮梓建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：企业信息不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷13栋501-501
10	09050120250904006	湖北文龙景观园艺有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	枝江市马家店计划村三组

新申请

1	09050120250827003	湖北灿圣建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷13栋501-2393（集群注册）
2	09050120250828002	湖北圣昕珺通信技术服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 企业年度安全生产管理目标不符合要求。4. 检测工具不符合标准要求。5. 安全生产投入计划表。6. 年度安全生产投入实施统计表不符合要求。7. 职业病危害防治制度不符合要求。8. 职业病危害防治措施不符合要求。9. 应急救援预案管理制度不符合要求。10. 应急救援组织人员名单不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道金山大道26号马家店创业园10栋2-253
3	09050120250828004	湖北忠政建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安管人员不符合要求。2. 2025年度安全生产资金费用支出统计表不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市西陵区西陵二路18号15楼
4	09050120250829001	宜昌睿诚劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、安全生产规章制度不符合要求。2、安全生产资金实施统计表不符合要求。3、职业病危害防治措施及预案不符合要求。4、职业病危害防治制度不符合要求。5、年度安全教育培训计划表及培训考核记录不符合要求。	湖北省宜昌市猗亭区金猗路69号301室
5	09050120250829002	宜昌首创建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、三类人员工伤保险不符合要求。2、年度安全生产资金投入计划表及实施统计表不符合要求。3、安全防护用品不符合要求。4、职业病危害防治措施及预案不符合要求。5、职业病危害防治制度不符合要求。6、重大危险源清单不符合要求。7、应急	宜昌市伍家岗区中南南路35号14-2-2005

				救援组织人员名单不符合要求。8、年度安全教育培训计划表及培训考核记录不符合要求。	
6	09050120250829003	湖北华歌建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产委员会不符合要求。2、职业病危害防治措施及预案不符合要求。3、职业病危害防治制度不符合要求。4、危大部门的应急预案不符合要求。5、危险源公示告知制度不符合要求。6、安全生产应急预案管理制度不符合要求。7、年度安全教育培训计划表及培训考核记录不符合要求。8、年度安全生产资金投入计划表不符合要求。	湖北省宜昌高新区城东大道71号5栋-2-3104号(自主申报)
7	09050120250901001	湖北晶屹建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全管理目标不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。3.企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。4.应急救援设备不符合要求。	湖北省宜昌高新区城东大道39号城市之光1821室051(集群注册)
8	09050120250901004	宜昌汉杨园林绿化有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.安全生产资金投入计划不符合要求。3.职业病危害防治措施不符合要求。4.危险源公示告知制度不符合要求。5.企业生产安全应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔冯家湾社区地质花苑(006)幢
9	09050120250901005	湖北品居建筑工程劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.企业生产安全应急预案不符合要求。	宜昌市西陵区汕头路18号15栋2单元701室
10	09050120250901006	湖北煜宸机电工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全管理目标不符合要求。2.年度安全生产资金投入计划不符合要求。3.职业病危害防治制度不符合要求。4.职业病危害防治措施不符合要求。5.应急预案演练记录不符合要求。	中国(湖北)自贸区宜昌片区城东大道19号
11	09050120250901008	宜昌捌加壹工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.职业病危害防治措施不符合要求。2.应急救援组织人员不符合要求。	宜昌市伍家岗区同强路市民活动中心2层201室
12	09050120250901009	湖北迎丰建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。3.年度安全教育培训计划不符合要求。	宜昌市伍家岗区东站路2号10栋1单元11层5室

13	09050120250901010	湖北源航智能化工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安委会成立文件和安全生产管理机构成立文件不符合要求。2.年度安全生产管理目标不符合要求。3.安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌高新区发展大道57-6号三峡云计算大厦产业大楼10层07号房
14	09050120250902001	宜昌市道畅建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.危大工程预防监控措施不符合要求。3.生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔街办彩云路6号
15	09050120250902002	宜昌薪联劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路32号11栋2单元1401室
16	09050120250902007	宜昌优泰装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.职业病危害防治制度不符合要求。	中国(湖北)自贸区宜昌片区港窑路58号
17	09050120250902011	宜昌泛海巨涛科技有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.安全防护用品不符合要求。3.应急预案演练完善方案不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区高新科技园月儿湾路8号
18	09050120250902012	宜昌华疆致成建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产管理目标不符合要求。2.职业病危害防治措施不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区城东大道112号2栋5层509室
19	09050120250903002	宜昌市荣佩建材有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.危险源公示告知制度不符合要求。	当阳市玉阳街道环城南路(客运站对面)
20	09050120250903003	湖北众园建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全生产规章制度不符合要求。2.企业年度安全生产管理目标不符合要求。3.企业年度安全教育培训计划不符合要求。	湖北省宜昌高新区大连路33号清风华园1栋1单元304
21	09050120250904002	湖北济恒劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.职业病危害防治措施不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区南苑街道山河园路18号恒大帝景10栋1-2102室

22	09050120250904003	宜昌市静达物流有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产操作规程不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 企业年度安全生产管理目标不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路18号
23	09050120250904004	宜昌市冠世纪建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 企业年度安全生产管理目标不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。4. 职业病危害防治措施不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷13栋501-633(集群注册)
24	09050120250905002	宜昌众筑工程安装有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金计划表不符合要求。2. 职业病危害防治预案不符合要求。3. 安全生产应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市猇亭区亚元新村
25	09050120250905003	湖北铭凡建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 职业病危害防治制度不符合要求。2. 安全生产应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区岳湾路29号兴悦府5栋1单元24层2401室
26	09050120250905005	湖北明赆建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金计划、计划表、统计表不符合要求。2. 安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县渔峡口镇岩松坪村一组91号
27	09050120250905007	湖北佑兴工程管理有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全管理目标不符合要求。2. 劳保用品不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 职业病防治措施和预案不符合要求。5. 安全生产应急救援预案管理制度不符合要求。6. 应急救援演练记录不符合要求。	宜昌市西陵区东山大道20-4172号鑫岛国际名苑D栋1702
28	09050120250906002	宜昌航鹤建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金计划表、统计表不符合要求。2. 应急救援演练记录不符合要求。	宜昌市伍家岗区同强路36号26栋011711
29	09050120250907001	湖北省稳健交通安全设施有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌高新区高新区港窑路48-1-120号1栋504室