

附件

建筑施工企业安全生产许可证审查意见
(2025 年第 25 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120251203001	宜昌市源来聚建筑劳务有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、 施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市点军区江南大道99号
2	09050120251203005	湖北顾进建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区体育场北路169-3号
3	09050120251203007	湖北锐乾建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. A证人员不达标。	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57号6栋1单元601室
4	09050120251204009	宜昌荣禾鑫建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道山水国际5幢102
5	09050120251204013	湖北亚胜劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区东城试验区鄢家河村八组
6	09050120251205001	湖北信德建设集团有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、 钢结构工程专业承包壹级、地基 基础工程专业承包壹级、消防设 施工程专业承包壹级、防水防腐 保温工程专业承包壹级、建筑装 修装饰工程专业承包壹级、建筑 机电安装工程专业承包壹级、建 筑幕墙工程专业承包壹级、建筑 工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区黄花镇黄花场村二组宜保路66号
7	09050120251208001	湖北泰庆世建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、 钢结构工程专业承包贰级、建筑 工程施工总承包贰级、施工劳务 资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、A证人员不达标。	枝江市百里洲镇解放路17号

8	09050120251208002	宜昌安诺爆破工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市宜都市王家畈镇樟桂岭村二组99号
9	09050120251208006	宜昌邦建劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国（湖北）自贸区宜昌片区港窑路58号-5-304
10	09050120251208008	湖北远砥建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市夷陵区锦江大道22号健康小区（0004）幢
11	09050120251209003	宜都市创锦建筑安装工程服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市枝城镇龙王台村五组
12	09050120251209005	湖北鑫时佳建设工程有限公司	环保工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	秭归县茅坪镇平湖南路5号
13	09050120251209006	宜昌尊诺工程咨询有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	长阳土家族自治县火烧坪乡青树包村2组128号
14	09050120251209009	湖北腾龙电力工程有限公司	城市及道路照明工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区花艳路7号
15	09050120251210003	宜昌汇中环境工程有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区青岛路23号
16	09050120251210006	宜昌富江建设工程有限公司	钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：A证人员不符合要求。	宜昌市西陵一路18号中环广场1605室
17	09050120251210009	湖北国镇建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区小溪塔平湖社区平云二路8-2-204号
18	09050120251210013	湖北巨旺建设工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、钢结构	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：A证人员不达标。	宜昌市西陵区西湖路25号

			工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级		
19	09050120251211001	湖北进联建筑工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：企业劳务资质备案证书信息与企业营业执照证书信息不一致	湖北省宜昌市远安县河口乡发展路1-2号
20	09050120251211003	湖北越智建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省兴山县古夫镇香溪大道
21	09050120251216009	湖北省清江路桥梁有限公司	公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市沿江大道特168-6号
22	09050120251217001	湖北宜翔建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. A证人员不达标。	宜昌市果园一路14号
23	09050120251217003	宜昌嵘通矿山工程有限公司	矿山工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市兴山县水月寺镇树空坪村一组

24	09050120251217013	秭归康原绿化有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	秭归县茅坪镇南郡大道10号市民广场大楼001601-9号
25	09050120251218002	宜都市鑫陆建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市宜都市陆城西湖二路清江之星A1栋105-106号(自主申报)
26	09050120251218005	湖北中电新能源电气有限公司	输变电工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产制度承诺书不达标。	湖北省宜昌市点军区银河路50号
27	09050120251218007	湖北亿创昇建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	远安县嫫祖镇苟家垭村三组
28	09050120251219002	中建三局第三桥隧发展(宜昌)有限公司	特种工程(结构补强)专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. A证人员不达标。	宜昌市西陵区西陵一路16号
29	09050120251219003	湖北国通领驭建设集团有限公司	施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级、城市及道路照明工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市陆城五宜大道99号(宜都市科技孵化中心)A座五楼
新申请					
1	09050120251121006	湖北赋晟建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、安委会文件不符合要求。2、企业安全生产规章制度不符合要求。3、职业病危害防治措施不符合要求。4、职业病危害防治制度不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇碧沟村二组153号

2	09050120251127001	秭归县晨安运输有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、三类人员不符合要求。2、年度安全管理目标不符合要求。3、从业员工工伤保险证明不符合要求。4、劳保用品不符合要求。	秭归县茅坪镇明珠大道 558 号
3	09050120251127002	宜昌荔鑫建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、年度安全生产资金投入计划书、计划表、安全生产经费实施明细表不符合要求。	宜昌市夷陵区平云二路(瑞祥苑小区)
4	09050120251129001	湖北宜扬建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、三类人员不符合要求。2、安全生产责任制不符合要求。3、企业安全生产规章制度不符合要求。4、从业员工工伤保险证明不符合要求。5、年度安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市点军区桥边教育站办公楼 W 区 2024 室
5	09050120251201005	宜昌市琨德建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 企业生产安全事故应急预案管理制度不符合要求。2. 应急预案演练的完善方案不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街办夷兴大道 18 号金都御林
6	09050120251202006	湖北惟远建设劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 主要检测工具不符合要求。2. 应急预案演练的完善方案不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区峡州大道 109 号 27 栋 1 单元 801 室
7	09050120251204002	湖北凌阔建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 三类人员不符合要求。2. 年度安全生产投入费用统计表不符合要求。	宜昌市伍家岗区东站一路 2 号 6 栋 1 单元 22 层 4 室
8	09050120251204004	宜昌硕臻建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全教育培训计划不符合要求。2. 年度安全生产投入费用统计表不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道特 168-5 号万达广场 A 座 1217 室
9	09050120251204005	湖北拓傲建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 特种人员不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全资金计划、计划表、统计表不符合要求。4. 劳保用品不符合要求。5. 职业病危害防治应急预案不符合要求。6. 重大危险源清单不符合要求。7. 重大危险源应急预案不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道与罗河路交汇处宏信·玫瑰城(0002)幢
10	09050120251204010	宜昌铭谦劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全管理目标不符合要求。2. 劳保用品不符合要求。3. 职业病危害防治预案不符合要求。4. 年度安全教育培训计划表不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇唐家坝村 3 组 42 号

11	09050120251204012	宜昌易家班建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全管理目标不符合要求。2. 劳保用品不符合要求。3. 职业病危害防治预案不符合要求。	宜昌市西陵区发展大道69号二楼A区展厅
12	09050120251205009	宜昌汇域胜装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全生产管理目标不符合要求。3. 年度安全生产资金计划、计划表、统计表不符合要求。	宜昌市伍家岗区花溪路68号7栋1单元3层3室
13	09050120251205010	湖北冠览建筑安装工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。2. 企业年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区夹湾路11-1号(136水池1号楼)
14	09050120251205016	湖北政勇建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 危险源公示告知制度不符合要求。3. 企业年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷13栋501-3335(集群注册)
15	09050120251206001	湖北闰欢建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 职业病危害防治制度不符合要求。2. 企业年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道特168-5号万达广场A座1307号
16	09050120251206002	湖北舰梵建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. A证人员不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 企业生产安全应急救援管理制度不符合要求。4. 企业年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷13栋501-3370(集群注册)
17	09050120251207001	湖北胜虹建设有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全生产资金计划表、统计表不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区联投城市水岸东城中心G4号楼1单元16层011603号
18	09050120251208003	湖北睿曦建筑劳务分包有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全生产责任制不符合要求。	湖北省宜昌市点军区十里红路308号江南科创园10号楼M区3030号
19	09050120251209004	中凯(湖北)建设科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 重大危险源清单不符合要求。2. 重大危险源监控措施不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街道谭家榜居委会广益二路富苑小区(0002)幢

20	09050120251209007	宜昌市东格新能源有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。	当阳市玉泉街道关陵路 90 号
21	09050120251209010	宜昌博腾建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产资金计划、计划表、统计表不符合要求。2. 职业病危害防治预案不符合要求。	宜昌市伍家岗区合益路 88-11-0504 号
22	09050120251209012	湖北鼎砺建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 安全生产责任制不符合要求。3. 企业安全生产规章制度不符合要求。4. 年度安全生产资金投入计划书、计划表及实施统计表不符合要求。5. 职业病危害防治制度不符合要求。6. 年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区东山大道 109-021104 号
23	09050120251210011	宜昌市劲康科技有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制不符合要求。2. 企业安全生产规章制度不符合要求。3. 应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市樵湖一路 21-4-1 号
24	09050120251210020	宜昌岷拓工程建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 企业安全生产委员会文件不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划书、计划表及实施统计表不符合要求。4. 职业病危害防治措施及预案不符合要求。5. 职业病危害防治制度不符合要求。6. 应急预案管理制度不符合要求。	秭归县茅坪镇长岭村四组 088 号
25	09050120251212003	湖北锦逸建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制不符合要求。2. 企业安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 13 栋 501-3716(集群注册)
26	09050120251212005	宜昌中坚建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. A 证人员不达标。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 职业病危害防治预案不符合要求。4. 年度安全教育培训计划不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 121 号金科集美阳光 0005 幢 002220 室
27	09050120251212006	湖北东清暖通科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产责任制不符合要求。2、年度安全生产资金投入实施明细表不符合要求。	宜昌市东山大道 48-3、4 号

28	09050120251213001	宜昌金钩工程设备租赁有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产责任制不符合要求。2、企业安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔冯家湾社区夷兴大道1-3-204号
29	09050120251213002	湖北省京宇建筑安装有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产责任制不符合要求。2、企业安全生产规章制度不符合要求。3、年度安全生产管理目标不符合要求。4、年度安全生产资金投入计划书不符合要求。5、职业病危害防治措施不符合要求。6、危险源公示告知制度不符合要求。7、年度安全教育培训计划表和培训记录不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市陆城长江大道19号1-102室
30	09050120251215004	华风(枝江市)劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、特种作业人员不符合要求。2、企业安全生产责任制不符合要求。3、企业安全生产规章制度不符合要求。4、安全生产管理机构文件不符合要求。5、专职安全生产管理人员文件不符合要求。6、年度安全生产管理目标不符合要求。7、年度安全生产资金投入计划书不符合要求。8、缺安全生产资金实施统计表。9、职业病危害防治措施不符合要求。10、职业病危害防治制度不符合要求。11、重大危险源清单不符合要求。12、危大部位的监控措施及应急预案不符合要求。13、应急预案管理制度不符合要求。14、应急演练记录不符合要求。15、应急演练完善方案不符合要求。16、年度安全教育培训计划书不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道公园路2号锦江华庭2号楼1002室
31	09050120251216001	湖北量富建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全生产资金投入不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路6号31栋1008室
32	09050120251216003	宜昌奇都建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制度不达标。2. 安全生产规章制度不达标。3. 年度安全生产资金投入不达标。4. 职业病危害防治制度不达标。	宜昌市夷陵区邓村乡竹林湾村一组68号
33	09050120251216005	宜昌归檐建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制度不达标。2. 安全生产规章制度不达标。	湖北省宜昌市西陵区体育场北路171号171-1-1-2209
34	09050120251216006	宜昌淮序建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制度不达标。2. 安全生产规章制度不达标。	宜昌市西陵区望洲村七组7-100-01号