

附件

建筑施工企业安全生产许可证审查意见 (2026年第2批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120260105009	湖北拓燧商贸有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔祥和二巷126号(自主申报)
2	09050120260105020	湖北兆合源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因:1. A证人员不达标。2. 企业基本信息不达标。	宜昌市西陵区西湖路32号6-3
3	09050120260106006	宜昌晟泰水电实业有限责任公司	市政公用工程施工总承包贰级、水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级、水利水电工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	远安县鸣凤镇凤翔路179号
4	09050120260106010	宜昌昌茂建设有限公司	钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市兴山县黄粮镇黄粮坪居委会六组110号
5	09050120260108002	湖北灏瑞达环保能源科技有限公司	环保工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因:1. 企业营业执照和资质证书信息不一致。	中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园桔乡路519号一期6号楼一层
6	09050120260108003	宜昌致维工程咨询有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌高新区生物产业园石花山村三组4号

7	09050120260108006	长阳路晨公路养护有限责任公司	公路工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	长阳龙舟坪镇清江路12号
8	09050120260109007	湖北鑫壮建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级、特种工程（特种设备起重吊装）专业承包不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区体育场路41-10号
9	09050120260109009	宜昌莲俊建设工程开发有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区龙泉镇龙泉村龙泉新居2-7号
10	09050120260109010	湖北宜洋建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区中南路35号1栋2单元3003
11	09050120260109012	宜昌望龙建筑有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区三斗坪镇中堡村1组
12	09050120260112001	宜昌卓达电力工程有限公司	输变电工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区龙泉镇跑马岗村一组（小微企业创业园B区6号）
13	09050120260112004	湖北新环复生态环境建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区黄河路与汕头路交汇处（三峡大学国际学术交流中心）7楼
14	09050120260113001	湖北宏威网络技术有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区西陵二路20号
15	09050120260113012	宜昌腾安建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：A证人员不达标。	枝江市七星台镇李家岗村三组73号
16	09050120260113014	易四方（湖北）科技有限公司	消防设施工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区体育场北路华祥商业中心5号楼2037、2039-2042号铺面
17	09050120260113015	宜昌首安建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市河溶镇新汉宜路140号

18	0905012026011 3016	宜昌赢臣建设工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生 产许可证达标。	宜昌市西陵区张家岗2号
新申请					
1	0905012026010 5001	宜昌河际建筑工 程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 企业基本信息不达标。2. 年度安全生产管理 目标不达标。3. 主要检测工具不达标。4. 安全 生产资金投入计划不达标。5. 职业病危害防治 措施不达标。6. 年度培训计划不达标。	宜昌市夷陵区分乡 镇分乡场社区2组
2	0905012026010 5003	宜昌皇枫建筑工 程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 重大危险源清单不达标。2. 危大监控措施和 应急预案不达标。	湖北省宜昌市宜都 市姚家店镇红湖社 区碧桂园御澜湾1 街10栋别墅1J-60 号(自主申报)
3	0905012026010 5004	湖北众银建筑劳 务有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不达标。2. 安全生产责任 制不达标。	宜昌市西陵区发展 大道91-2-101号
4	0905012026010 5005	湖北夷安建筑劳 务分包有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度安全生产资金投入计划不达标。2. 危险 源公示告知制度不达标。	湖北省宜昌市夷陵 区小溪塔街道松湖 路13号2/1/103室
5	0905012026010 5008	宜昌市劲康科技 有限责任公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度安全管理目标不符合要求。2. 年度安全 生产资金投入计划不符合要求。3. 年度安全教 育培训不符合要求。	宜昌市樵湖一路 21-4-1号
6	0905012026010 5017	湖北羽光建设工 程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市伍家岗区东 站路236号2栋1 单元7层2室
7	0905012026010 6005	湖北昱晟建设工 程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全 管理目标不符合要求。3. 年度安全生产资金投 入计划不符合要求。4. 危险源公示告知制度不 符合要求。5. 应急演练记录不符合要求。6. 年 度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市伍家 岗区城东大道85 号旭光商贸大厦11 楼808室
8	0905012026010 6007	湖北靖晟建筑工 程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 企业安全生产责任制不符合要求。2. 企业安 全生产委员会文件不符合要求。3. 年度安全生 产管理目标不符合要求。4. 年度安全生产资金 投入计划表不符合要求。5. 职业病危害种类明 细表不符合要求。6. 职业病危害防治措施及预 案不符合要求。7. 职业病危害防治制度不符合 要求。8. 危大部位的监控措施及应急预案不符 合要求。9. 危险源公示告知制度不符合要求。 10. 应急预案管理制度不符合要求。11. 应急救 援组织人员名单不符合要求。12. 应急演练记录	湖北省宜昌市夷陵 区东城试验区东湖 大道37号万达天 樾(0017)幢000110 室

				不符合要求。	
9	09050120260106009	宜昌锐进贸易有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：年度安全教育培训计划及计划表不符合要求。	宜昌市伍家岗区日新里41号
10	09050120260107001	湖北蒙特建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市西陵区夷陵大道15号903室
11	09050120260107002	坤匠（湖北）建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 基本信息有误。2. 安全操作规程不符合要求。3. 年度安全管理目标不符合要求。	宜昌市伍家岗区伍临路21号1栋1单元11层2室
12	09050120260107005	湖北省京宇建筑安装有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全管理目标不符合要求。2. 年度安全资金投入计划表不符合要求。3. 安全生产应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市陆城长江大道19号1-102室
13	09050120260107007	宜昌中坚建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道121号金科集美阳光0005幢002220室
14	09050120260108005	宜昌誉泉建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市西陵区城东大道7-22-3-301
15	09050120260108009	宜昌宏瑞水电工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 特种作业人员不符合标准要求。2. 年度安全生产资金投入实施情况证明资料不符合要求。3. 年度安全教育培训计划及培训考核记录不符合要求。	宜昌市西陵区樵湖二路70-7号2503室
16	09050120260109002	宜昌煜轩工程建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产管理机构成立文件不符合要求。2. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。3. 应急预案演练记录不符合要求。4. 年度安全教育培训记录不符合要求。	宜昌市西陵区青龙巷1号
17	09050120260109005	宜昌雅特建筑装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全管理目标不符合要求。2. 年度安全生产资金计划及计划表不符合要求。3. 职业病危害防治预案不符合要求。4. 应急救援管理制	湖北省宜昌市西陵区兰台路14-1号二楼

				度不符合要求。	
18	0905012026010 9013	秭归宗跃建筑劳 务有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 年度安全生产管理目标不符合要求。	秭归县茅坪镇长岭 村三组