

附件：

## 建筑业企业资质审查意见公示名单

(2026 年延续第 1 批)

序号	名称	延续资质	审查意见
1	湖北隆拓泰建设工程有限公司	延续：公路工程施工总承包贰级	公路工程施工总承包贰级不达标。原因：社保不达标。(除曹彬、王吉平、郑慧荣外，其余建造师仅提供 11-12 月社保)另联办部门(交通局)意见：公路工程施工总承包贰级达标。
2	宜昌宜岳建设有限公司	延续：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标；市政公用工程施工总承包贰级不达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标；环保工程专业承包贰级不达标。 原因：社保不满足要求。
3	湖北中宜建设工程有限公司	延续：公路工程施工总承包贰级	公路工程施工总承包贰级达标。另联办部门(交通局)意见：公路工程施工总承包贰级

			达标。
4	宜昌冠三建筑工程有限公司	延续：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标；市政公用工程施工总承包贰级不达标；钢结构工程专业承包贰级不达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级不达标；建筑幕墙工程专业承包贰级不达标。原因：1. 社保不满足要求。2. 钢结构资质填报厂房面积不达标，未填报机械设备。
5	宜昌东润钢结构工程有限公司	延续：钢结构工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级达标
6	宜昌天华建筑工程有限公司	延续：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标。
7	宜昌华众建设工程	延续：公路工程施工总承包	公路工程施工总承包贰级不

	<p>有限公司</p>	<p>包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级</p>	<p>达标；市政公用工程施工总承包贰级不达标；桥梁工程专业承包贰级不达标；隧道工程专业承包贰级不达标。原因：1、技术负责人不达标。（公路类别技术负责人徐小令在该公司的注册专业为市政工程，无公路工程注册证书，提供的资格证书未注册不予认可；桥梁工程专业承包技术负责人范立民、隧道工程专业承包技术负责人白小博、市政技术负责人杨志鹏工作经历与其注册轨迹不相符。）2、社保不达标。（未提供注册人员社保证明）另联办部门（交通局）意见：公路工程施工总承包贰级不达标。原因：技术负责人注册建造师执业资格不符合要求，未注册公路工程专业一级建造师。</p>
--	-------------	--	--

8	湖北弘三达建设工程有限公司	延续：钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级	钢结构工程专业承包贰级不达标；地基基础工程专业承包贰级不达标。原因：社保不满足要求。
9	湖北宜万建工有限公司	延续：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；建筑装饰装修工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标。
10	宜昌民生供水有限责任公司	延续：市政公用工程施工总承包贰级	市政公用工程施工总承包贰级不达标。原因：社保不满足要求。
11	宜昌易盛建设有限公司	延续：建筑工程施工总承包贰级	建筑工程施工总承包贰级不达标。原因：建造师张振东不符合要求，安全考核C证在中铁十四局集团有限公司有效。
12	湖北珩辉环境科技有限公司	延续：建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；钢结构工程专业承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标。

13	宜昌弘润新商品砼 有限责任公司	延续：预拌混凝土专业承 包不分等级	预拌混凝土专业承包不分等 级不达标。原因：未填报实验 室负责人。
14	宜昌思睿新型材料 有限公司	延续：预拌混凝土专业承 包不分等级	预拌混凝土专业承包不分等 级不达标。原因：1. 社保不满 足要求。2. 净资产不符合要 求。（企业填报 1890.65）
15	湖北珩辉环境科技 有限公司	延续：模板脚手架专业承 包不分等级	模板脚手架专业承包 不分等级达标