

# 附件

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见 (2026 年第 5 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
<b>延期申请</b>					
1	0905012026030 2003	湖北瑞林装饰设计 工程有限公司	施工劳务资质不分等级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区夷陵大道52-1号(恒基国际A座16楼)
2	0905012026030 2004	湖北鑫民建设集团 有限公司	施工劳务资质不分等级、水利水电工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：法定代表人填写有误。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷A13-345
3	0905012026030 2007	湖北宇邦建设工程 有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市东山大道95号
4	0905012026030 2008	湖北栢琅建设发展 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区东城试验区万科理想城39号楼1层012302号
5	0905012026030 2013	长阳天诚劳务有限 公司	模板脚手架专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	长阳资丘镇资丘村五组白沙路6号

6	09050120260304005	宜昌鑫万都建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市伍家岗区中南路 39 号 15 栋 701
7	09050120260304006	宜昌楚鑫建设有限责任公司	模板脚手架专业承包不分等级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、起重设备安 装工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：A 证人员不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市江汉大道 46 号
8	09050120260304010	宜昌凯鑫建筑工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、起重设备安 装工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市远安县鸣凤镇解放路 398 号
9	09050120260304011	湖北正宜建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市宜都市五眼泉镇袁家榜村三组
10	09050120260305003	宜昌沃森建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市宜都市五眼泉镇袁家榜村四组 11 号
11	09050120260305006	宜昌弘亚建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	秭归县茅坪镇桔颂路 11-1-2-215
12	09050120260309004	湖北筑恩建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区康庄后路 23-1-101 号
13	09050120260309006	湖北鄂西生态建设有限公司	水利水电工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装修装饰工	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市猗亭区古老背街道正大路 46 号

			工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级		
14	09050120260309013	灵境（湖北）科技有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级、建筑工程施工总承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：三类人员不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道（萧氏高新科技园萧氏名邸5-2-903）
15	09050120260309016	国润建设集团有限公司	电力工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、环保工程专业承包贰级、公路工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级（限磷矿、石膏矿开采）	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市伍家岗区柏临河路13号5栋201
16	09050120260309017	长阳丰颐建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：A证人员不符合要求。	长阳磨市镇救师口村一组68号
17	09050120260310003	湖北垚彘建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产管理机构负责人不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县鸭子口乡厚浪沱村一组龙泉路1-2号102室

18	0905012026031 1002	湖北强威建设工程有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包壹级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业基本信息有误。2、施工现场专职安全生产管理人员不符合要求。	湖北省宜昌市点军区桥边镇银河路118号11栋101号
19	0905012026031 1003	坤发建筑有限公司	起重设备安装工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区解放路6号（文化广场1304室）
20	0905012026031 1004	宜昌捷佳劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	五峰土族自治县渔洋关镇长乐大道62号（五峰茗都第2幢0单元07号）
21	0905012026031 2003	宜昌市宏润水利水电设备安装有限公司	建筑机电安装工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市沈家店路4号-2
22	0905012026031 2006	湖北前沿环境艺术工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市点军区桥边镇银河路118号
23	0905012026031 2007	宜昌景峰建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：项目负责人不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路29号6栋1单元3层1室
24	0905012026031 3009	秭归县沙镇溪建筑有限责任公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级、古建筑工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业基本信息有误。2、施工现场专职安全生产管理人员不符合要求。	秭归县茅坪镇建东大道169号

			业承包叁级、模板脚手架专业承包不分等级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级		
<b>新申请</b>					
1	09050120260227015	宜昌恒达建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度资金投入计划不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 年度安全教育培训计划不符合要求。	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-6号
2	09050120260302006	三峡生态环境投资有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 法定代表人工作简历填写有误。2. 职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市点军区紫阳大道光耀大楼315室
3	09050120260303002	宜昌博威租赁有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度安全生产资金投入计划书不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市红花套镇渔洋溪1组1-182(自主申报)
4	09050120260304009	湖北匠诚壹品建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 职业病危害种类明细表不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 应急预案管理制度不符合要求。5. 年度安全生产教育培训计划表不符合要求。	宜昌市伍家岗区工业园区金轮重工厂区内9号厂房
5	09050120260304012	宜昌市吉合盈建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。 2. 职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道恒大绿洲(0033)幢803号
6	09050120260305001	宜昌璧成建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 检测工具不达标。2. 职业病危害防治预案不符合要求。3. 年度安全教育培训记录不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区梅子垭村钓鱼台二号8栋1单元2204室
7	09050120260306002	湖北建振工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 职业病危害防治制度不符合要求。3. 职业病危害应急预案不符合要求。4. 重大危险源公示、告知制度不符合要求。5. 安全生产事故应急救援预案管理制度不符合要求。6. 年度安全教育记录不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道130号1栋1单元1403室
8	09050120260306012	湖北浚昇建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 职业病危害防治制度不符合要求。3. 安全生产事故应急救援预案管理制度不符合要求。4. 年度安全教育记录不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路6号31栋1008室
9	09050120260306015	宜昌凯航建筑装饰工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全资金使用计划不符合要求。3. 职业病危害应急救援预案不符合要求。4. 应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区发展大道69号易中物流分销中心4号地块1层000183

10	09050120260306018	宜昌垒城建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病防护措施不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔街办东湖四巷 86 号
11	09050120260310001	湖北宜晟行工程科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病危害防治措施及预案不符合要求。	中国(湖北)自贸区宜昌片区花溪路 188 号跨境电商产业园 8 号楼 0506 室
12	09050120260310002	宜昌丰辉启泰劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病危害防治措施及预案不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 105 号山水国际 7 幢 116 号商铺
13	09050120260310007	宜昌云疆建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病危害防治措施及预案不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 105 号山水国际 7 幢 212 号商铺
14	09050120260311009	湖北宇和建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、职业病危害防治措施不符合要求。2、应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区城东大道 60 鸿华时代 B 座 1105 号
15	09050120260311010	湖北亘泰建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、职业病危害防治措施不符合要求。2、职业病危害防治预案不符合要求。	中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路 33 号清华科技园 1 号 2 号楼 2 单元 1504 号
16	09050120260311011	湖北宜鹏建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、职业病危害防治措施不符合要求。2、应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 13 栋 501-3333 (集群注册)