

附件

建筑施工企业安全生产许可证审查意见
(2026年第7批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120260331002	湖北方力建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市宜都市松木坪镇观音桥村四组4号2层(自主申报)
2	09050120260331003	湖北川雄建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因:安全管理机构负责人信息填写错误。	湖北省宜昌市伍家岗区岳湾路29号兴悦府17栋7层709、710号
3	09050120260331004	湖北宜坤建设有限公司	建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	枝江市安福寺镇鸦来路3号(灵芝山村五组)
4	09050120260331005	宜昌市中瑞劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区西陵二路与珍珠路交汇南侧(CBD数码城C座21层052102房)
5	09050120260331010	远安县鑫安市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因:安全管理机构负责人信息填写错误。	远安县河口乡云台路2号

6	09050120260401008	宜昌楚韬建筑有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区小溪塔平云一路29号
7	09050120260401024	湖北隆铭斯建设工程有限公司	电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全管理机构负责人信息填写错误。	宜都市姚家店镇枫相树村三组（宜都市宏祥实业有限公司六楼）
8	09050120260402004	湖北华信建设工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、古建筑工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、公路工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：分管安全生产的副总经理信息填写错误。	湖北省当阳市玉阳办事处航空路3号
9	09050120260402011	宜昌华力机械化施工有限责任公司	特种工程专业承包不分等级（限特殊设备起重吊装）	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：法定代表人信息填写错误。	宜昌市营盘路2号8栋
10	09050120260402018	湖北中煤地新奥建设有限公司	施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	枝江市马家店友谊大道与民主大道交汇处（东锦新苑小区三楼）
11	09050120260403001	宜昌宏安防水工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市伍家岗区合益路88-14、88-15号
12	09050120260403009	宜昌坤勃管道设备安装有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区发展大道101号（梅岭壹号）
13	09050120260403013	湖北巨星建设集团有限公司	建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：法定代表人信息填	宜昌市珍珠路12号盈嘉酒店22楼

			结构工程专业承包贰级	写错误。	
14	09050120260407002	湖北凌泰建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区城东大道与中南路一路交汇处宏信依山郡二期8号楼
15	09050120260407004	长阳丰颐建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、法定代表人信息填写错误。2、A证人员信息填报错误。	长阳磨市镇教师口村一组68号
16	09050120260407008	宜昌联锋建筑净化装饰有限责任公司	建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园桔乡路557号生产车间一一层
17	09050120260407009	湖北凯煜建筑有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：技术负责人信息填写错误	湖北省宜昌长阳土家族自治县榔坪镇社坪村二组1108号
18	09050120260407011	宜昌市博镶建筑劳务有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区发展大道69号易中物流分销中心4号地块2层0002138
19	09050120260407016	湖北康泰建筑有限责任公司	模板脚手架专业承包不分等级、消防设施工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：法定代表人信息填写错误。	当阳市玉阳办事处广州路2号
20	09050120260408003	枝江市澳华建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	枝江市马家店团结路12号
21	09050120260408007	宜昌鲲鹏建设有限公司	施工劳务资质不分等级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市陆城街道杨守敬大道108号清江商城C3栋1、2层123、223铺（自主申报）

22	09050120260408008	兴山达鸿安装有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	兴山县古夫镇梅苑小区63号804室
23	09050120260408011	宜昌贵华建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区夷陵路279号
24	09050120260408016	湖北洋桥鑫建筑安装工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区中南路22-3-518号36栋2603
25	09050120260408018	宜昌南北建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道176号(晨光花园)
26	09050120260408019	宜昌前锋建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国(湖北)自贸区宜昌片区珠海路8号725室
27	09050120260409003	宜昌市博颂建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国(湖北)自贸区宜昌片区珠海路10-3号华翔世纪城3号楼二单元1801
28	09050120260410002	湖北筑庭建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区西陵一路8号
29	09050120260410005	湖北中础建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区双虹大道16号(家旺国际广场)
30	09050120260410007	宜昌立生工贸有限责任公司	施工劳务资质不分等级、矿山工程施工总承包壹级(限磷矿、石膏矿开采)	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区鄢家河村8组
31	09050120260410008	湖北朗宁建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包壹级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区沿江大道188号外滩领馆7楼
32	09050120260411002	湖北海筑建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因:安全生产机构负责人工作简历不符合要求。	宜昌市猇亭区高湖村1-99号
33	09050120260412001	湖北君胜建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市当阳市草埠湖镇盘山路74-1号

34	09050120260413002	湖北博丰机电工程有限公司	施工劳务资质不分等级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、B证人员不符合要求。2、安全生产管理机构负责人信息填报错误。3、施工现场专职人员不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道特168-7号
35	09050120260413002	宜昌雄泽劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产管理机构负责人信息填报错误。	长阳土族自治县龙舟坪镇两河口村一组130号
36	09050120260413007	宜昌华焱建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区小溪塔湖光路5-8-604

新申请

1	09050120260401001	宜昌鑫海网络科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 职业病危害各类明细表不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族族自治县龙舟坪镇秋潭路48-1号
2	09050120260401002	宜昌威和机械设备工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市伍家岗区伍家乡旭光村旭东馨苑9-2-902
3	09050120260401006	宜昌新明瑞建筑装饰工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 应急救援管理制度不符合要求。	宜昌高新区大连路33号*
4	09050120260401009	宜昌朝旭建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制度不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。4. 职业病危害种类明细表不符合要求。5. 危险源公示告知制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路29号1栋26层2室
5	09050120260401010	湖北林达楚晟建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市红花套镇红花套村荷花堰小区107号商铺
6	09050120260401012	湖北凯岳建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病危害防治管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区中南路81号市场五1层0001272号

7	09050120260401016	宜昌市源都劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业年度安全生产管理目标不符合要求。2、应急救援组织人员名单不符合要求。3、企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道169-5号（自主申报）
8	09050120260401018	宜昌市美嘉劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业年度安全生产管理目标不符合要求。2、应急救援组织人员名单不符合要求。3、企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	宜都市陆城清江大道雅斯国际广场1号楼401室（自主申报）
9	09050120260401020	宜昌东英制冷设备工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业年度安全生产管理目标不符合要求。2、应急救援组织人员名单不符合要求。3、企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市西陵区沿江大道45号
10	09050120260401021	湖北筑洲建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业年度安全生产管理目标不符合要求。2、应急救援组织人员名单不符合要求。3、企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店团结路以北谦吉路以东长江首府翰林小区5幢1单元19层1902室
11	09050120260401022	湖北翼展建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：应急救援组织人员名单不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区中南路122号岳湾路小学负一层裙楼B22-G03
12	09050120260401025	长阳裕杰劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：应急救援组织人员名单不符合要求。	长阳磨市镇芦溪村二组174号
13	09050120260402003	宜昌平盈建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区龙泉镇雷家畈村一组43号
14	09050120260402005	湖北源栋工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产责任制不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 操作规程目录及内容不符合要求。4. 职业病危害防治预案不符合要求。5. 安全教育培训计划及安全教育培训考核记录不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇津洋口村八组53号
15	09050120260402009	宜昌博灏建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产、文明施工费用统计表不符合要求。2. 职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市夷陵区晨光路（春华秋实18-4）

16	0905012026040 2016	湖北通益建筑 工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 年度安全教育培训和考核记录不符合要求。	宜昌市家岗区中南路 35号2栋2单元3002 号
17	0905012026040 2020	宜昌志垚建设 工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区 石板溪2-116号
18	0905012026040 2021	宜都市民众工 程服务有限公 司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、年度安全生产资金投入计划书不符合要求。 2、职业病危害防治措施不符合要求。	宜都市姚家店镇姚家 店村(九州丽景苑2 号楼12层1201号)
19	0905012026040 2023	湖北嘉驹建设 有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、劳保用品不符合要求。2、应急预案管理制 度不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路 56号13-1-402
20	0905012026040 3004	中锦建筑(宜 都)有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、企业安全生产规章制度不符合要求。2、职 业病危害防治措施及预案不符合要求。3、应 急预案管理制度不符合要求。	宜都市陆城车家店村 二组119号
21	0905012026040 3005	湖北禹遥建筑 工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、检测工具不符合要求。2、职业病危害防治 制度不符合要求。3、年度安全教育培训计划 书不符合要求。4、年度安全教育培训不符合 要求。	湖北省宜昌市点军区 银河路118号百联慧 谷13栋501-3368(集 群注册)
22	0905012026040 3006	湖北英泽电气 有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、企业安全生产规章制度不符合要求。2、年 度安全生产管理目标不符合要求。3、施工检 测工具不符合要求。4、年度安全生产资金投 入计划不符合要求。5、职业病危害种类明细 表不符合要求。6、职业病危害防治措施不符 合要求。7、职业病危害防治制度不符合要求。 8、重大危险源清单不符合要求。9、危大部 位的监控措施及应急预案不符合要求。10、危 险源公示告知制度不符合要求。11、生产安全 事故应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区 港寇路8号3栋1单 元1501室
23	0905012026040 3010	湖北中森可立 建设管理有限 公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 各级安全生产责任制不符合要求。2. 安全生 产规章制度不符合要求。3. 劳动防护用品不符 合要求。	湖北省宜昌市伍家岗 区柏临河路13号3 栋1单元1205室(自 主申报)
24	0905012026040 4001	湖北耀川建设 有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 职业病危 害防治制度不符合要求。3. 安全生产事故应急 预案管理制度不符合要求。4. 年度安全教育培 训	宜昌市伍家岗区沿江 大道230号3栋701 室

				训计划书不符合要求。	
25	09050120260404002	恒之一（湖北）铁路工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全生产责任制不符合要求。3. 重大危险源应急救援预案不符合要求。4. 应急救援预案的完善方案不符合要求。	宜昌市伍家岗区城东大道 112 号 2 栋 14 层 1405 室
26	09050120260404003	宜昌华岚劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安委会文件不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全生产资金计划、计划表、统计表不符合要求。4. 重大危险源清单不符合要求。5. 安全生产事故应急救援预案管理制度不符合要求。	当阳市玉阳办事处子龙路 59 号(香榭水岸 1 栋 2 单元 1401 室)
27	09050120260404004	宜昌涵璇建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区东城路万科理想城 30-1-3104
28	09050120260406001	宜昌众安匠合建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产管理目标不符合要求。	湖北省宜昌市点军区点军街办李家河村九组砂场
29	09050120260407001	宜昌市爱硕建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区鄢家河村三组
30	09050120260407005	湖北鑫之铠工程建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 成立安委会文件不符合要求。2. 年度安全生产管理目标不符合要求。3. 安全生产责任制度不符合要求。4. 安全生产规章制度不符合要求。5. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市百里洲镇互助村一组 011 号
31	09050120260407007	宜昌鸿隆建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市西陵区望洲村一组 1-57 号
32	09050120260407010	宜昌昌佳工程咨询服务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产管理目标不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 职业病危害防治制度及职业病危害种类明细表不符合要求。4. 应急救援预案不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路 33 号 4 栋 1 单元 515 室（自主申报）
33	09050120260407015	湖北中其建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：年度安全生产资金投入计划表和安全生产、文明施工费用统计表不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇莲沱村一组 19 号
34	09050120260407019	湖北索亿科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、职业病危害防治措施不符合要求。2、应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市西陵区西陵二路 20 号

35	09050120260408002	湖北超途智能科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、企业安全生产委员会成立文件不符合要求。 2、检测工具不符合要求。3、劳保用品不符合要求。4、职业病危害防治措施不符合要求。5、危险源公示告知制度不符合要求。6、年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市点军区桥边镇十里红路308号江南科创园10号楼222
36	09050120260408004	兴山县华勇建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、劳保用品不符合要求。2、职业病危害种类明细表不符合要求。	兴山县古夫镇丰邑大道2号二楼
37	09050120260408006	宜都市启晨清洁有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、安全生产管理机构负责人信息填报不符合要求。2、企业安全生产规章制度不符合要求。3、年度安全生产资金投入计划书和计划表不符合要求。4、重大危险源清单不符合要求。5、危大部位的应急预案不符合要求。6、应急救援预案管理制度不符合要求。	宜都市姚家店镇姚家店村民富新天地4号楼2单元11层1101号
38	09050120260408009	湖北宁聚建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 从业人员保险证明不符合要求。2. 安全生产管理目标不不符合要求。3. 安全生产责任制度不符合要求。4. 安全生产规章制度不符合要求。5. 职业病危害防治制度不符合要求。	宜昌市西陵区北门外正街116号
39	09050120260408010	湖北攀祥建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产管理目标不不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 危大监控措施和应急救援预案不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区伍家岗街办东艳路1号东辰心语6栋1单元19层1904室
40	09050120260408012	宜昌市宝国建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产管理目标不不符合要求。2. 职业病危害防治应急救援预案不符合要求。	湖北省宜昌市远安县嫫祖镇西河村二组18号
41	09050120260408013	宜昌璧成建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 危大应急救援预案不符合要求。5. 企业年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区梅子垭村钓鱼台二号8栋1单元2204室
42	09050120260409008	宜昌竹鑫建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产管理目标不不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜都市枝城镇西湖大道(西湖春天12号楼3-501号)
43	09050120260410001	湖北健亿建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 职业病危害防治应急救援预案不符合要求。	宜昌市西陵区夷陵大道15号903室

44	09050120260410004	湖北一远建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 从业员工工伤保险不符合要求。2. 年度安全生产管理目标不符合要求。3. 安全生产责任制度不符合要求。4. 安全生产规章制度不符合要求。5. 主要检测工具不符合要求。6. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。7. 职业病危害防治制度不符合要求。8. 职业病危害防治措施不符合要求。9. 职业病危害防治应急救援预案不符合要求。10. 重大危险源清单不符合要求。11. 危大公示告知制度不符合要求。12. 危大监控措施不符合要求。13. 企业年度安全教育培训制度不符合要求。	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇长湖村一组
45	09050120260410010	当阳市沮漳园林工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产责任制度不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。4. 危大公示告知制度不符合要求。	当阳市玉阳办事处三里港村三组
46	09050120260411001	宜昌智钧钢结构有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区下堡坪乡下堡坪村秀峰街122号(自主申报)
47	09050120260411003	湖北康飞建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、检测工具不符合要求。2、年度安全生产资金投入计划表不符合要求。3、安全生产实施证明文件不符合要求。4、职业病危害种类明细表不符合要求。5、职业病危害防治措施及预案不符合要求。6、年度安全教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路118号百联慧谷13栋501-3503(集群注册)
48	09050120260412002	湖北翔宜建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、未提供年度安全生产管理目标文件及相关资料。2、安全生产实施证明文件不符合要求。3、重大危险源清单不符合要求。4、危大部位的监控措施不符合要求。5、年度安全教育培训计划书不符合要求。	宜昌市西陵区西陵二路20号
49	09050120260413009	湖北峻途建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、职业病应急预案不符合要求。2、应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市西陵区东山大道56号2楼1044室