

附件：

建筑业企业资质延续审查意见公示名单

(2026 年延续第 6 批)

序号	名称	延续资质	审查意见
1	湖北禹龙安全工程技术有限公司	特种工程（结构补强）专业承包不分等级	特种工程（结构补强）专业承包不分等级达标
2	湖北乾润建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级达标；城市及道路照明工程专业承包贰级达标；环保工程专业承包贰级达标。
3	湖北全耀建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环	建筑工程施工总承包贰级达标；市政公用工程施工总承包贰级达标；地基基础工程专业承包贰级达标；防水防腐保温工程专业承包贰级达标；建筑装修装饰工程专业承包贰级达标；建筑幕墙工程专业承包贰

		保工程专业承包贰级	级达标；环保工程专业承包贰级达标。
4	湖北源润发工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、 电力工程施工总承包贰级、 输变电工程专业承包贰级	建筑工程施工总承包贰级达标； 电力工程施工总承包贰级达标； 输变电工程专业承包贰级达标。
5	湖北隆骋建设有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、 特种工程（结构补强） 专业承包不分等级	防水防腐保温工程专业承包贰级 不达标；特种工程（结构补强） 专业承包不分等级不达标。 原因：1. 法定代表人承诺书不 符合要求（法定代表人未签 名）。2. 建造师不符合要求。 （防水防腐专业缺一名注册建 造师）
6	湖北霖宸建设有限公司	模板脚手架专业承包 不分等级	模板脚手架专业承包不分等级 达标
7	湖北晟宇联辉建设工程有限公司	模板脚手架专业承包 不分等级	模板脚手架专业承包不分等级 不达标。原因：1. 未共享到模 板脚手架专业承包资质证书。 2. 法定代表人承诺书不符合要 求。（法定代表人未签名）3.

			未提供主要人员社保。
8	湖北长欣建设有限公司	模板脚手架专业承包不分等级	模板脚手架专业承包不分等级不达标。原因：法定代表人承诺书不符合要求。（法定代表人未签名）