

附件

建筑施工企业安全生产许可证审查意见 (2026 年第 9 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120260427007	宜昌市拓海建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 A15-421
2	09050120260428001	宜昌华力机械化施工有限责任公司	特种工程专业承包不分等级(限特殊设备起重吊装)	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市营盘路 2 号 8 栋
3	09050120260428005	湖北国昌建设工程有限公司	公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区太平溪镇烟竹园路
4	09050120260428009	宜昌市明旭网络科技有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市陆城城乡路 229 号-3 (自主申报)
5	09050120260429003	湖北杰晟建设工程有限公司	电力工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工程	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市长阳土家族族自治县资丘镇柿贝村二组 27 号

			专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、公路工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包壹级		
6	09050120260429009	湖北钜乾建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇津洋口社区 4-34 号
7	09050120260429011	湖北省益锦良发路桥工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌高新区港窑路 32-9-310 号
8	09050120260430001	宜昌同浩建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区东山大道 99 号 2 栋 2005 室
9	09050120260430005	湖北省福攀建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市枝城镇龙王台村三组
10	09050120260430011	远安县鑫安市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	远安县河口乡云台路 2 号
11	09050120260430013	湖北梓马鑫建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县榔坪镇榔坪街 15 号
12	09050120260430015	湖北奥森除尘设备有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国（湖北）自贸区宜昌片区深圳路 11 号东山花园 4 号楼
13	09050120260501002	宜昌富景工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路 6-9 栋（半岛花园 9 栋 702 室）
14	09050120260504001	宜昌道任置重吊装工程有限公司	特种工程（特种设备起重吊装）专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区东湖四巷 86 号

15	09050120260505001	湖北银洲盛世建设工程有限公司	特种工程（结构补强）专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市枝江市百里洲镇新和村一组69号（自主申报）
16	09050120260506003	湖北驭晟建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市陆城五宜大道99号（宜都市科技孵化中心）A座4楼（自主申报）
17	09050120260506004	宜昌鹏程装饰设计工程有限公司	钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区沿江大道232号16栋1单元802室
18	09050120260506007	长阳海洲建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：技术负责人不符合要求。	长阳贺家坪镇七里坪村三组94号
19	09050120260506014	宜昌海图建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市西陵区东山大道20-1189号
20	09050120260506015	宜昌鑫成建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市点军区艾家镇柳林村四组14号
21	09050120260507010	长阳飞宵建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇合子坳村四组55号
22	09050120260507012	湖北威帕森建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道滕家河村二组（自主申报）
23	09050120260507014	宜昌市楚天劳务有限责任公司	施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产管理机构负责人信息填报错误。	宜昌市西陵区西湖路32号7号楼603号
24	09050120260507016	宜昌文辰建设工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产管理机构负责人信息填报错误。	宜昌市夷陵区发展大道（山水国际5栋1-404）
25	09050120260507021	宜都市松颐建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：A证人员不符合要求。	宜都市陆城园林大道23号卫生小区B栋1单元7层701号

26	09050120260507022	宜昌瑞铭建筑装饰服务有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：A证人员不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路35号11栋1单元2703号
27	09050120260508005	湖北冲江源电气有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区东山大道157-1-101号（自主申报）
28	09050120260508008	宜昌天运装饰设计工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区小溪塔东湖社区夷兴大道57号
29	09050120260508010	湖北昱鑫建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市枝江市董市镇金龙街3号
30	09050120260509008	湖北逢阳建设有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市枝江市仙女镇九龙村二组101-2号
31	09050120260511002	宜昌浩淼建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市点军区五龙社区移民后期扶持农业科技推广基地（移民青年创业园）1区众创空间18号工位
32	09050120260511008	湖北富泰建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道胜利路4-6号（自主申报）
33	09050120260511012	湖北博创顺通建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	五峰渔洋关镇发展路8号
新申请					
1	09050120260422004	湖北省凝汇建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市兴山县昭君镇香溪社区和平大道93号二楼223室

2	0905012026042 2005	湖北国虹建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：危险源公示告知制度不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街道锦江东路1号梅陇镇小区2栋2单元
3	0905012026042 2007	湖北智言建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路56号9-1-2803
4	0905012026042 3001	湖北丘山自成建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 工伤保险证明不符合要求。2. 年度安全生产资金投入实施情况证明文件不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。4. 企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。5. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道168号创客中心(0127)幢020225室
5	0905012026042 3011	湖北政成建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产规章制度不符合要求。2、年度安全生产资金投入计划书、计划表不符合要求。3、重大危险源清单不符合要求。4、应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区中南路24-1-201号
6	0905012026042 4002	湖北省海润机电工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、年度安全生产管理目标不符合要求。2、安全生产规章制度不符合要求。3、年度安全生产资金投入计划书、计划表不符合要求。4、劳保用品不符合要求。5、职业病危害防治制度不符合要求。6、危大部位的应急预案不符合要求。7、企业安全生产事故应急救援预案不符合要求。8、企业安委会文件不符合要求。9、年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市点军区奥体路与科教路交会处东侧文鼎广场1栋3C366室
7	0905012026042 5003	湖北楚劭建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、法定代表人信息填报有误。2、年度安全生产管理目标不符合要求。3、安全生产责任制不符合要求。4、安全生产规章制度不符合要求。5、职业病危害防治制度不符合要求。6、应急预案演练完善方案不符合要求。7、年度安全教育培训计划书不符合要求。	宜昌市伍家岗区桔城路6号17栋1802室-2
8	0905012026042 8002	宜昌河际建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：企业安委会文件不符合要求。	宜昌市夷陵区分乡镇分乡场社区2组

9	09050120260429005	湖北通益建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：年度安全教育培训计划不符合要求。	宜昌市家岗区中南路35号2栋2单元3002号
10	09050120260429007	宜都市启晨清洁有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 分管安全生产的副总经理不符合要求。2. 生产安全事故应急预案演练记录不符合要求。	宜都市姚家店镇姚家店村民富新天地4号楼2单元11层1101号
11	09050120260429008	宜昌华岚劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产管理组织体系网络图不符合要求。2. 企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。3. 生产安全事故应急救援预案演练记录及完善方案不符合要求。	当阳市玉阳办事处子龙路59号(香榭水岸1栋2单元1401室)
12	09050120260430003	湖北一远建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 生产安全事故应急救援组织人员名单不符合要求。	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇长湖村一组
13	09050120260430004	恒之一(湖北)铁路工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业基础信息填报有误。2、安全生产规章制度不符合要求。3、职业病危害防治措施不符合要求。4、重大危险源清单不符合要求。5、年度安全教育培训不符合要求。	宜昌市伍家岗区城东大道112号2栋14层1405室
14	09050120260430019	湖北立擎建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、安全生产规章制度不符合要求。2、危险源公示告知制度不符合要求。3、应急预案管理制度不符合要求。4、事故应急演练记录不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道189-1号致远广场1510室
15	09050120260501003	湖北蔚峰建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：危险源公示告知制度不符合要求。	湖北省宜昌市猇亭区金猇路185-3-4-0202号
16	09050120260504002	湖北途胜广告有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：年度安全生产管理目标不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道168-6号
17	09050120260506010	宜昌市瑞东机械设备有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、安全生产管理机构负责人不符合要求。2、从业人员工伤保险不符合要求。3、安全生产规章制度不符合要求。4、年度安全生产资金投入计划不符合要求。5、劳保用品不符合要求。6、职业病危害防治措施不符合要求。7、应急预案管理制度不符合要求。8、应急演练完善方案不符合要求。9、应急救援组织人员	宜昌市猇亭区金猇路148-A-3-502号

				名单不符合要求。10、年度安全教育培训不符合要求。	
18	09050120260507001	宜昌小屿建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：重大危险源应急预案不符合要求。	宜昌市伍家岗区同强路36号26栋011710
19	09050120260507002	宜昌市业凯劳务有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、年度安全生产管理目标不符合要求。2、年度安全生产资金投入计划表不符合要求。3、应急预案管理制度不符合要求。4、应急救援组织人员名单不符合要求。5、应急预案演练及完善方案不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区汕头路22号1栋19层1室
20	09050120260507004	湖北天坤机电工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。2.危险源公示告知制度不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188号-办公-1204
21	09050120260507006	湖北华盛宏程路桥有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安委会成立文件不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。3.年度安全生产资金投入计划不符合要求。4.职业病危害防治制度不符合要求。5.危大工程预防监控措施和应急预案不符合要求。6.生产安全事故应急救援组织人员名单不符合要求。7.年度安全教育培训考核记录不符合要求。	宜昌市西陵区峡州大道16号3栋2单元13层1室
22	09050120260507007	宜昌祥隽建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.安全三类人员工伤保险证明不符合要求。2.安全生产责任制不符合要求。3.安全生产规章制度不符合要求。4.年度安全生产资金投入计划不符合要求。5.职业病危害防治制度不符合要求。6.重大危险源清单不全。7.危大工程预防监控措施和应急预案不符合要求。8.应急救援组织人员名单不符合要求。9.生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。10.年度安全教育培训计划不符合要求。	宜昌市西陵区望州岗路葛一公司28号楼508室
23	09050120260507008	宜昌绿元劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.年度安全生产资金投入计划不符合要求。2.年度安全生产资金投入计划表不符合要求。3.职业病危害防治措施和预案不符合要求。4.重大危险源清单不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县磨市镇兴农路18号1楼105室
24	09050120260507009	湖北创跃建筑装饰有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1.各级安全生产责任制不符合要求。2.安全生产规章制度不符合要求。3.年度安全生产资金	湖北省宜昌市宜都市姚家店镇莲花堰社区五金机电城34号楼

				投入实施情况证明文件不符合要求。4. 年度安全生产资金投入计划表不符合要求。5. 生产安全事故应急预案演练完善方案不符合要求。6. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。	1-2层 112-1号铺
25	09050120260507011	宜昌跃鹏建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 特种作业人员不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。4. 企业生产安全事故应急救援组织人员名单不符合要求。5. 年度安全教育培训计划不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔冯家湾社区人寿桥路17-1-202
26	09050120260507013	宜昌源亚勘测工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 各级安全生产责任制不符合要求。3. 检测设备的检测合格证明不符合要求。4. 职业病危害防治措施和应急救援预案不符合要求。5. 生产安全事故应急救援组织人员名单不符合要求。6. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔街办三峡路10号长河湾小区1-1-1301
27	09050120260507020	植被砿（湖北）生态技术有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 重大危险源清单及控制措施不符合要求。	宜昌市西陵区汕头路与黄河路交汇处凝聚新天地7层
28	09050120260508001	宜昌润新盛泽建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 安委会成立文件不符合要求。2. 企业安全生产规章制度不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。4. 重大危险源清单不符合要求。5. 重大危险源监控措施及应急预案不符合要求。6. 企业生产安全事故应急救援管理制度不符合要求。	宜昌市点军区五龙社区移民青年创业孵化园
29	09050120260508003	宜昌迈创系统工程技术有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 企业安全生产规章制度不符合要求。2. 企业安全生产责任制不符合要求。3. 劳保用品领用记录不符合要求。4. 职业病危害防治措施不符合要求。5. 职业病危害防治制度不符合要求。6. 施工现场重大危险源应急预案不符合要求。	当阳市玉阳街道办事处长坂路50号
30	09050120260508007	湖北泰徕建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 企业安全生产规章制度不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 生产安全事故应急救援组织名单不符合要求。	宜昌市西陵区东山大道129-7号608室
31	09050120260508015	宜昌凯诺电气股份有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 重大危险源清单不符合要求。4. 重大危险源的监控措	宜昌市猇亭区后山路88号

				施及应急预案不符合要求。5、应急预案管理制度不符合要求。	
32	09050120260509001	宜昌兆庭建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、年度安全生产管理目标不符合要求。2、应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区平云二路黄金居鑫港1栋1单元904
33	09050120260509012	湖北烁宸建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1、企业安全生产责任制不符合要求。2、企业安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵城区东大道12号1栋1单元502室