

附件

建筑施工企业安全生产许可证审查意见 (2026 年第 10 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
延期申请					
1	09050120260513001	湖北省冠茂建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区中南一路 13 号 2 栋 1 单元 27 层 4 室
2	09050120260513002	宜昌市竞峰建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村一组 (自主申报)
3	09050120260513006	湖北希尧建筑工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区中南路 76 号大树湾村安置小区 3 号楼 301
4	09050120260513007	宜昌金泽建筑劳务有限公司	模板脚手架专业承包不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 技术负责人不符合要求。2. A 证人员不符合要求。	宜昌市伍家岗区东山大道 331 号
5	09050120260514001	宜昌鸿康建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇童畈村二组
6	09050120260514002	湖北骐领建设有限公司	施工劳务资质不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市远安县河口乡沿河路 33 号 202 室
7	09050120260514003	湖北玖道建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路 33 号

8	09050120260514014	宜昌瀚源工程咨询有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区港虹路2号（三峡茶城）
9	09050120260514016	宜昌昌耀建筑工程有限公司	电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：人员信息不达标。	宜昌市夷陵区东城路5号
10	09050120260514018	湖北炫润建设有限公司	消防设施工程专业承包壹级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区东城试验区黄金卡社区汇锦苑（0102）幢108号
11	09050120260515004	宜昌宁辉建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇平湖大道30号-6-102
12	09050120260515005	宜昌卓信建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	兴山县昭君镇长宁街92号4栋2单元301室
13	09050120260515006	湖北泽望建设工程有限公司	公路工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇梅林村六组
14	09050120260515007	湖北纵晖巨程建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区青岛路1-7号
15	09050120260515010	宜昌领域装饰工程有限公司	建筑装饰装修工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：企业技术负责人信息填报错误。	中国（湖北）自贸区宜昌片区港城路16号九龙科技园科研楼8层805室
16	09050120260517001	宜昌昌耀电业集团有限公司	施工劳务资质不分等级、输变电工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区东城路5号
17	09050120260517002	长阳意足建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市长阳土家族族自治县磨市镇黄荆庄村6组52号
18	09050120260518003	湖北运冠建设工程有限公司	建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	当阳市玉阳街道办事处长坂路三巷新民村文化教育服务中心三楼
19	09050120260519003	湖北赛辰建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：法定代表人（企业主要负责人）不符合要求。	宜昌市伍家岗区伍临路38-12-000302号

20	09050120260520001	湖北宜都运机机电股份有限公司	建筑机电安装工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜都市陆逊大道东段
21	09050120260520006	宜昌明驰建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市点军区桥边镇将军路 201 号
22	09050120260520008	宜昌慧全环境科技发展有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 A13-256
23	09050120260520010	宜昌方晨建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：企业分管安全生产的副总经理不符合要求。	宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 105 号山水国际 12 幢 1 单元 903 室
24	09050120260520012	湖北屹屿建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区夷陵大道 196 号（自主申报）
25	09050120260520014	宜昌市金鑫泽建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区太平溪镇许家冲村高峡大道 208 号
26	09050120260520015	湖北绿航生态环境工程有限公司	施工劳务资质不分等级、地基基础工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区西湖路 32 号 1 号楼 3 层 310 号
27	09050120260521004	长阳彩茗建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：人员信息不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县鸭子口乡厚浪沱村一组龙泉路 1 号 1-102
28	09050120260521005	宜昌佳武建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市西陵区西陵一路 18 号中环广场 11 楼 1101 室
29	09050120260521006	湖北华锦建筑安装工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 12311
30	09050120260521010	湖北新益厚匠建筑科技有限公司	施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：人员信息不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号 1503

31	09050120260521011	湖北东明电气股份有限公司	电力工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省枝江市仙女工业园
32	09050120260521013	宜昌高发建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区伍临路9-8-406号
33	09050120260522003	宜昌蒋军金属工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市伍家岗区东站一路2号10栋1单元33层2室(自主申报)
34	09050120260524003	湖北陆国建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区小溪塔街道明珠路六号
35	09050120260525001	宜都圣翔土石方工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜都市陆城十里铺村
36	09050120260525004	宜昌科成建设有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	宜昌市夷陵区黄金路六巷80号

新申请

1	09050120260511004	宜都市珂丞工程设备租赁有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 劳保用品及发票不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 职业病危害明细表不符合要求。5. 职业病危害防治措施与应急预案不符合要求。6. 重大危险源监控措施不符合要求。7. 应急救援管理制度不符合要求。8. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。	宜都市陆城五宜大道(清江润园6号楼2-1103号)(自主申报)
2	09050120260511007	湖北英泽电气有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全操作规程不符合要求。2. 各级安全生产责任制不符合要求。3. 职业病危害防治措施不符合要求。4. 危大应急预案不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区港窑路8号3栋1单元1501室
3	09050120260511010	宜昌海狼建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安委会文件不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 安全管理机构文件不符合要求。4. 安全生产管理人员任职文件不符合要求。5. 安全管理目标不符合要求。6. 安全生产资金计划表与习与统计表不符合要求。7. 应急救援组织人员名单不符合要求。8. 应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市夷陵区小溪塔营盘社区夷兴大道金凤朝阳4-3-502

4	0905012026051 2001	湖北上尧建设工程 有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市西陵区中南路 81号市场五1层 0001272号
5	0905012026051 2003	拓达（湖北省） 建设有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 特种作业人员不符合要求。（焊工陈李强 同时在“湖北昱东建设工程有限公司”持有 有效A证。）2. 年度安全资金投入计划不符 合要求。（“安全生产费用的提取，以建筑 安装工程造价为计提依据，房屋建筑工程以 3%计提”与安全生产规章制度内的“安全生 产投入资金不低于单位产值2%的比例提取” 不一致。）3. 重大危险源清单不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区 宜昌高新技术开发区 发展大道57-6号三峡 云计算大厦B栋20层 -08A
6	0905012026051 2005	宜昌众国建筑 工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 年度安全资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区 东城试验区发展大道 121号金科集美阳光 0005幢002220室
7	0905012026051 3008	湖北万楷建筑 工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 年 度安全资金投入计划不符合要求。3. 危险源 公示告知制度不符合要求。	当阳市玉阳街道广洲 路八巷18号
8	0905012026051 3009	长阳诺威建筑 劳务有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 职业病危害防治措施不符合要求。2. 年度 安全生产教育培训不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土 家族自治县渔峡口镇 龙池村一组44号
9	0905012026051 4005	宜昌志禧建设 工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市猇亭区 猇亭大道203号715室 (集群注册)
10	0905012026051 4008	宜昌玮海建筑 装饰工程有限 公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、安全生产责任制不符合要求。2、安全生 产规章制度不符合要求。3、重大危险源的监 控措施及应急预案不符合要求。4、应急预案 的完善方案不符合要求。	宜昌市伍家岗区东山 大道346号-2-3
11	0905012026051 4009	宜昌申峰建设 工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、年度安全生产资金投入计划书不符合要 求。2、应急救援组织人员名单不符合要求。 3、年度安全教育培训计划书不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区 城东大道60号鸿华 SOHO时代B座15楼
12	0905012026051 4015	湖北省桦宇建 设工程有限公 司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1、年度安全生产资金投入计划书不符合要 求。2、重大危险源监控措施及应急预案不符 合要求。3、年度安全教育培训记录不符合要 求。	宜昌市伍家岗区沿江 大道230号3栋10楼 65室

13	09050120260514019	宜昌鼎坤建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划实施情况证明文件不符合要求。2. 应急预案演练完善方案不符合要求。	宜昌市西陵区峡州大道53号5栋2单元501室
14	09050120260515001	湖北峻宏建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 年度安全生产资金投入计划实施情况证明文件不符合要求。2. 应急预案演练完善方案不符合要求。	五峰土家族自治县湾潭镇龙桥村五组33号
15	09050120260518002	宜昌弘朝建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 从业人员参加工伤保险有关证明不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 职业病危害防治制度不符合要求。4. 年度安全教育培训考核记录不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街办东湖大道8号文化馆宿舍2栋
16	09050120260519007	宜昌颂诚建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 各级安全生产责任制不符合要求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 安全生产操作规程不符合要求。4. 生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市夷陵区太平溪镇太平溪村七组(烟竹园路64-5)
17	09050120260519012	宜昌英翔劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 企业人员信息填报不完整。2. 重大危险源的监控措施及应急预案不符合要求。3. 重大危险源清单不符合要求。	兴山县古夫镇香溪大道45号101室
18	09050120260521001	秭归伟达建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 从业人员保险证明不符合要求。2. 年度安全生产管理目标不符合要求。3. 重大危险源清单不符合要求。4. 危大监控措施不符合要求。	秭归县磨坪乡磨坪村3组54号(住所申报)
19	09050120260521002	秭归汇星建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 特种作业人员工伤保险不符合要求。2. 生产安全事故应急预案管理制度不符合要求。3. 应急救援组织人员名单不符合要求。	秭归县郭家坝镇郭家坝村三组52号一栋
20	09050120260521009	宜昌毅玮建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 三类人员工伤保险不符合要求。2. 应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区东城试验区平云三路28号(0011)幢
21	09050120260521012	湖北省千扬建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因：1. 职业病危害防治措施不符合要求。2. 应急预案管理制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区中南路29号5栋2单元13层3室

22	0905012026052 1014	宜昌安诚绿化 有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 企业安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市点军乡内口河 村四组(增设经营场 所:湖北省宜昌市点军 区银河路118号百联慧 谷A13-581)(一照多 址)
23	0905012026052 1016	宜昌泰阖建设 工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 企业安全生产规章制度不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江 大道188号-办公-1204
24	0905012026052 1017	宜昌垚鑫平勇 建设有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 安全生产规章制度不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区 青岛路1-5号香山锦苑 5-2-902
25	0905012026052 2001	湖北宜昌华立 结构吊装有限 公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 职业病应急救援预案不符合要求。2. 应急 救援组织人员不符合要求。3. 年度安全教育 培训计划表不符合要求。	湖北省宜昌市伍家岗 区夷陵大道269-319号
26	0905012026052 2002	宜昌新明瑞建 筑装饰工程有 限公司	建筑幕墙工程 专业承包贰级、 建筑工程施工 总承包贰级、钢 结构工程专业 承包贰级、建筑 装修装饰工程 专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 施工现场专职安全生产管理人员不符合要 求。2. 安全生产规章制度不符合要求。3. 安 全操作规程不符合要求。4. 职业病危害防治 制度不符合要求。	宜昌高新区大连路33 号*
27	0905012026052 2004	湖北垣瑞工程 技术有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安委会文件不符合要求。2. 安全生产规章 制度不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市 马家店民主路中农时 代6号楼
28	0905012026052 2006	湖北乐远成劳 务有限公司	施工劳务资质 不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。原因： 1. 安全生产资金投入计划不符合要求。2. 职 业病危害防治措施不符合要求。3. 应急救援 组织人员不符合要求。	宜昌市西陵区发展大 道41-6号